

제 출 문

서울춘천고속도로주식회사 대표이사 귀하

귀사와 계약 체결한 『서울춘천고속도로 정밀점검 3구간』과 관련하여 군자2터널
[서울]에 대한 본 보고서를 부속자료와 함께 제출합니다.

2016년 08월


[주] 제 이 엘 건 설 연 구 소
대 표 이 사 지 해



참 여 기 술 자

구 분	성 명	주민등록번호	참 여 기 간	기술등급	서 명
사업책임 기 술 자	이 재 형	540110-1*****	2016. 06. 15~2016. 08. 12	특급	
자 문 및 업무지원	지 해 성	550714-1*****	2016. 06. 15~2016. 08. 12	특급	
참 여 기 술 자	박 양 기	540616-1*****	2016. 06. 15~2016. 08. 12	특급	
	곽 충 성	710706-1*****	2016. 06. 15~2016. 08. 12	고급	
	김 종 식	740112-1*****	2016. 06. 15~2016. 08. 12	고급	
	최 재 영	800109-1*****	2016. 06. 15~2016. 08. 12	고급	
	이 용 민	810625-1*****	2016. 06. 15~2016. 08. 12	초급	
	조 재 윤	890703-1*****	2016. 06. 15~2016. 08. 12	초급	
	이 인 아	870714-1*****	2016. 06. 15~2016. 08. 12	초급	

시 설 물 위 치 도



시 설 물 전 경



시점 전경



종점 전경

군자2터널(서울) 정밀점검 결과표

1. 기본현황

가. 일반현황					
용역명	서울춘천고속도로 정밀점검 3구간		점검기간	2016. 6. 15 ~ 2016. 8. 12	
관리주체명	서울춘천고속도로(주)		대표자	대표이사	
공동수급	독자수행		계약방법	일반경쟁	
시설물 구분	도로		종류	도로터널	종별2종
준공일	2009년 8월 11일		점검금액(천원)	5,720	안전등급B
시설물 위치	강원도 춘천시 동산면 군자리		시설물 규모	L= 915.0m, B = 11.5m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대결함	-				
점검 주요결과	• 천 단 부 : 균열, 박리, 파손 • 도 로 부 : 포장균열, 포장박락 • 배수시설 : 상태양호 • 사 면 : 상태양호 • 부대시설 : 소화전 파손 • 측 벽 부 : 타일탈락 • 공 동 구 : 덮개파손 • 갭 문 : 균열 • 옹 벽 : 상태양호				
주요 보수·보강	• 천 단 부 : 표면처리, 주입보수, 주의관찰 • 도 로 부 : 팻칭보수 • 배수시설 : • 사 면 : • 부대시설 : 주의관찰 • 측 벽 부 : 재설치 • 공 동 구 : 재설치 • 갭 문 : 주입보수 • 옹 벽 :				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
사업 책임기술자		이재형	2016. 6. 15 ~ 2016. 8. 12		특급
참여 기술자		지해성	2016. 6. 15 ~ 2016. 8. 12		특급
참여 기술자		박양기	2016. 6. 15 ~ 2016. 8. 12		특급
참여 기술자		곽충성	2016. 6. 15 ~ 2016. 8. 12		고급
참여 기술자		최재영	2016. 6. 15 ~ 2016. 8. 12		고급
참여 기술자		김종식	2016. 6. 15 ~ 2016. 8. 12		고급
참여 기술자		이용민	2016. 6. 15 ~ 2016. 8. 12		초급
참여 기술자		조재윤	2016. 6. 15 ~ 2016. 8. 12		초급
참여 기술자		이인아	2016. 6. 15 ~ 2016. 8. 12		초급
라. 참고사항					
-					

군자2터널(서울) 정밀점검 실시결과 요약표

책임기술자 종합의견	
• 군자2터널(서울)의 종합평가에 의한 안전등급은 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위한 일부의 보수가 필요한 상태인 B등급(양호)으로 지정되었다. • 전반적으로 중대결함이 없는 양호한 상태의 터널로 조사되었으나, 라이닝 천단부에서 0.3mm이상의 중균열이 다수 발생한 상태이므로 단기적인 보수 후 균열의 재발 여부의 확인이 필요하며, 신축이음부에서 발생한 박리는 온도 변화로 인한 신축작용으로 추가적인 결함이 발생할 수 있으므로 지속적인 유지관찰이 요구된다. • 본 대상시설물에 발생한 손상들에 대해서는 안전성과 내구성 확보를 위해 본 보고서에서 제시된 보수방안을 실시한 후 지속적인 점검과 유지관리를 실시한다면 터널의 사용성에는 문제가 없을 것으로 판단된다.	
책임기술자 : 이 재 형 (서명)	

가. 정밀점검 외관조사 결과 기본사항

상태평가 결과 및 보수·보강			상태평가 결과 : B
결함발생부재	상태평가결과	결함종류	보수·보강(안)
천 단 부	c	• 균열, 박리, 파손	• 표면처리, 주입보수, 주의관찰
측 벽 부	b	• 타일탈락	• 재설치
도 로 부	b	• 포장균열, 포장박락	• 팻칭보수
공 동 구	b	• 덮개파손	• 재설치
배수시설	a	• 상태양호	
갱 문	c	• 균열	• 주입보수
사 면	b	• 상태양호	
옹 벽	a	• 상태양호	
부대시설	b	• 소화전 파손	• 주의관찰

나. 안전성평가 결과

안전성평가 수행 부재	해석방법	안전성평가 결과 요약	안전율	안전성평가 결 과
		해당사항 없음		

다. 내진성능 검토 수행 여부

검토대상 부재	설계적용 여부	결과	검토결과 요약
	N	해당사항 없음	

라. 현장시험 (비파괴 및 추가시험)

시 험 명	시험 부위	시험 결과		책임기술자 의 견
		측정치	기 준	
• 콘크리트 비파괴 압축강도 (반발경도법)	측벽부	25.4 MPa	24.0 MPa	양호
• 최대 탄산화 (잔여피복)	측벽부	2.5 ~ 3.0mm	30.0mm	a등급

군자2터널(서울) 현황표

시설물명		군자2터널(서울)	시설물 번호	TU2009-0000172
준공년월일		2009. 08. 11	관리번호	-
시설물위치		강원도 춘천시 동산면 군자리		
노선명(이정)		DB-24	노선명(이정)	고속국도60호선(서울춘천선) (59.56km)
제원	연장	L = 915.0m		
	폭	B = 11.5m, 2차로		
	높이	H = 8.2m		
	기울기	0.9%		
구조	공법	NATM		
형식	갱문	면벽식		
환기방식		자연환기	배수형식	배수식
부착시설내용				
기 타				

기 타(종 · 평면도)

종 평 면 도 (9)
 (서울방향) $H = 1 : 1,200$
 $V = 1 : 400$

