

신월여의지하도로 2022년 하반기
정기안전점검 용역




외관조사망도
신월여의지하도로(인천방향)

서울터널주식회사

(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	천단부	S 003	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 005	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



범 례	균 열	망상균열	재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	균열, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
	누수, 습윤부	벽 폐	퇴적물	도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 1~10구간
	철근노출	침 하	열 화	도 면 번호	01
	부 식	좌굴, 변형	기 타		


ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 11~20구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

← 여의도


인천 →




KEY PLAN

← 여의도

인천 ➡



SECTION



五五

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 11~20구간 도 면 번 호 02
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	


ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 21~30구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

← 여의도


인천 ➡




KEY PLAN

← 여의도

인천 ➡



SECTION



30	31
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	편치, 광동		박리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
							신월여의지하도로-인전방향 NATM 21~30구간
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	03

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 31~40구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



30	31
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인전방향 NATM 31~40구간 도 면 번 호 04
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 41~50구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



102

	비, 폭		당상, 강풍		재로, 뿌리
	햇지, 맑음		맑고, 파손		제수
	구름, 습한구름		폭, 폭		미적들
	맑고, 눈송		맑, 하		맑, 화
	부, 식		맑, 변형		기, 타

발 주 처	서울터널주식회사
-------	----------

신월여의지하도로 2022년 하반기
정기안전점검 용역

도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 41~50구간

도면번호	05
------	----


ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 51~60구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

← 여의도


인천 →




KEY PLAN

← 여의도

인천 ➡



SECTION




102


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	편치, 광동		박리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	
	부 식		좌굴, 변형		기 타		06

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	측벽부	S 064	백태	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	
2	22하	측벽부	S 066	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22하	천단부	S 068	백태	-	0.3	0.3	m ²	3	0.27	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION





범례

	균열		망상균열		재료분리
	균열, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	침하		화		기타
	부식		좌굴, 변형		

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 61~70구간
도면번호	07


ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 71~80구간)

손 상 물 량 표


[illegible]

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 082	파손	-	0.4	0.5	m ²	1	0.20	
2	22상	천단부	S 084	박리	-	0.2	1.0	m ²	1	0.20	
3	22하	측벽부	S 084	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
4	22하	측벽부	S 085	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
5	22하	측벽부	S 087	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
6	22하	측벽부	S 087	누수(백태)	-	-	-	EA	1	1.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION



범례

	콘크리트		강근콘크리트		재료분리
	관저, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		파괴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 81~90구간
도면번호	09

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 092	시공미흡	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	천단부	S 093	재균열(폭0.3mm이상)	0.3	3.5	-	m	1	3.50	
3	22상	천단부	S 096	재균열(폭0.3mm이상)	0.3	7.0	-	m	1	7.00	
4	22상	공동구	S 093	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5	22하	측벽부	S 100	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

여의도


인천




KEY PLAN

여의도

인천



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽체	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처 서울터널주식회사




용역명 신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역

도면명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 91~100구간


도면번호 10

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 101~110구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



五五五


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 101~110구간 도 면 번 호 11
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 111~120구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




102


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
	점차, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 슬럼프		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 111~120구간 도 면 번 호 12

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	활경	S 122	활경바닥채수	-	2.0	4.0	m ²	1	8.00	
2	22상	측벽부	S 127	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	측벽부	S 128	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
4	22상	천단부	S 128	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
5	22상	천단부	S 126	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
6	22상	측벽부	S 128	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
7	22상	측벽부	S 128	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
8	22상	측벽부	S 128	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION




범례

	콘크리트		아스팔트콘크리트		골재콘크리트
	관절, 팽창, 수축		벽돌, 석재		콘크리트
	누수, 습윤부		벽돌		퇴적물
	도로노출		모래		골재
	부식		균열, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 121~130구간
도면번호	13

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	측벽부	S 137	백태	-	1.0	0.5	m ²	1	0.50	
2	22상	천단부	S 137	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	천단부	S 137	백태	-	0.3	1.0	m ²	5	1.50	
4	22상	측벽부	S 137	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION




범례

	균열		망상균열		재료분리
	균열, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 131~140구간
도면번호	14

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION






범례

콘크리트	아스팔트	철근
배수, 공동	균열, 파손	누수
콘크리트 구조물	콘크리트 구조물	콘크리트 구조물
콘크리트 구조물	콘크리트 구조물	콘크리트 구조물
콘크리트 구조물	콘크리트 구조물	콘크리트 구조물


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 141~150구간
도면번호	15

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 151~160구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION






二五


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	편치, 광동		박리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	16

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 161~170구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



34	35
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 161~170구간 도 면 번 호 17

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 171~180구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



102

	간 일		망상균일		재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	편치, 광동		박리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
	누수, 습윤부		백 텍		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	18

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황					비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 여의도

인천 →


교 단 부			034				035			
관 리 단 부		관리이점 63	소화전 34			관리이점 65	소화전 35			
	(181SPAN)	(182SPAN)	(183SPAN)	(184SPAN)	(185SPAN)	(186SPAN)	(187SPAN)	(188SPAN)	(189SPAN)	(190SPAN)

관 리 단 부										
관 리 단 부										
	(181SPAN)	(182SPAN)	(183SPAN)	(184SPAN)	(185SPAN)	(186SPAN)	(187SPAN)	(188SPAN)	(189SPAN)	(190SPAN)


KEY PLAN

← 여의도

인천 →



SECTION

범
례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 181~190구간
도면번호	19


ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 191~200구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

← 여의도


인천 ➔




KEY PLAN

← 여의도

인천 ➡



SECTION




75	23
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 191~200구간 도 면 번 호 20
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S. 203	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S. 205	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	벽개파손	S. 202	신호기파손	-	-	-	EA	1	1.00	22상, 보행
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION




범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 201~210구간
도면번호	21

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 215	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION




범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		화물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 211~220구간
도면번호	22

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION



범례

	균열		망상균열		재료분리
	관지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 221~230구간
도면번호	23

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 231~240구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




102

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 231~240구간 도 면 번 호 24


ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 241~250구간)

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황					비고	
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소		총합 물량
1	22상	관거파손	S 243	신호기파손	-	-	-	EA	1	1.00	22'경 보수
2	22상	공동구	S 241	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION






범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 241~250구간
도면번호	25

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 251~260구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



202

	간 열		양상갑열		재료불리
	편치, 광동		박리, 파손		채수
	누수, 습관부		백 배		퇴적물
	철근노출		전 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인원지방향 NATM 251~260구간
도 면 번 호	26

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 여의도

인천 →


포도솔래브		052				053			
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	계측기	계측기	계측기	계측기	계측기	계측기	계측기	계측기	계측기
관측부재		관리이점 99		소화전 54		관리이점 101		소화전 55	
(261SPAN) (262SPAN) (263SPAN) (264SPAN) (265SPAN) (266SPAN) (267SPAN) (268SPAN) (269SPAN) (270SPAN)									

관측부재									
(261SPAN) (262SPAN) (263SPAN) (264SPAN) (265SPAN) (266SPAN) (267SPAN) (268SPAN) (269SPAN) (270SPAN)									


KEY PLAN

← 여의도

인천 →



SECTION






범례

{	균열	망상균열	재료분리	발주처	서울터널주식회사
☆	편치, 공동	박리, 파손	채수	용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
▲	누수, 습윤부	벽면	퇴적물	도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 261~270구간
—	철근노출	침하	열화	도면번호	27
▨	부식	좌굴, 변형	기타		

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 271~280구간)




손 상 물 량 표

[illegible]


문		간 일		망상간일		재료분리	발 주 처	서울특별시수직회사
		편지, 공동		박리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
		누수, 습상부		택 트		퇴적물		
		철근노출		점 하		열 화	도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 271~280구간
		부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	28

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 281~290구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION






75	75
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	편치, 광동		박리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	29

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 291~300구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION






272


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	점치, 광동		박리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
	누수, 슬럼프		백 텍		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 291~300구간
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	30

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 301~310구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION




30	31
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 301~310구간 도 면 번 호 31
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	측벽부	S 317	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22하	측벽부	S 311	벽태	-	0.2	2.5	m ²	1	0.50	
3	22하	공동구	S 312	실란트미시공	-	1.5	-	m	1	1.50	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION






범례

	균열		망상균열		재료분리
	균열, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽태		퇴적물
	침하		부식		열화
	좌굴, 변형		기타		


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 311~320구간
도면번호	32

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 321~330구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



30	31
----	----

	비, 폭		당상, 강풍		재돌부근
	햇지, 맑음		맑고, 파손		제수
	누수, 습기부		폭, 토		트릭들
	절고, 노출		절, 하		절, 화
	부식		최종, 변형		기타

발 주 처	서울터널주식회사
-------	----------


신월여의지하도로 2022년 하반기
정기안전점검 용역

도 면 명
신월여의지하도로-인천방향 NATM 321~330구간


도면번호 33

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	천단부	S 332	피복부족	-	10.0	2.0	m ²	1	20.00	
2	22상	천단부	S 333	피복부족	-	10.0	2.0	m ²	1	20.00	
3	22상	천단부	S 340	피복부족	-	2.0	4.0	m ²	1	8.00	
4	22상	공동구	S 336	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5	22상	공동구	S 337	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
6	22하	천단부	S 336	박리	-	0.5	0.3	m ²	1	0.15	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION



범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 331~340구간
도면번호	34

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 341~350구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



102


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
	점차, 광동		박리, 파손		체수	
	누수, 슬럼프		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 341~350구간 도 면 번 호 35

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S. 357	균열(폭0.3mm이상)	0.3	8.0	-	m	1	8.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

여의도

인천



(351SPAN) | (352SPAN) | (353SPAN) | (354SPAN) | (355SPAN) | (356SPAN) | (357SPAN) | (358SPAN) | (359SPAN) | (360SPAN)




(351SPAN) | (352SPAN) | (353SPAN) | (354SPAN) | (355SPAN) | (356SPAN) | (357SPAN) | (358SPAN) | (359SPAN) | (360SPAN)


KEY PLAN

여의도

인천



SECTION






범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 351~360구간
도면번호	36

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 361~370구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION







75	75
----	----




	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
	점차, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 슬럼프		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 ATM 361~370구간 도 면 번 호 37

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 381~390구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

손 상 물 량 표

[illegible]




SECTION

발
려


			발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 구역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 391~400구간 도 면 번 호 40

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 401~410구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



75	75
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	편치, 광동		박리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	41

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 421~430구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




30	31
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 421~430구간 도 면 번 호 43
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	공동구	S 431	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22하	천단부	S 432	균열 (폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION




범례

	균열		망상균열		재료분리
	관치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 431~440구간
도 면 번호	44

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	천단부	S 450	파손	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	
2	22상	공동구	S 448	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



포도솔래브

관리이정

소화전

관리이정

소화전

파손

0.2X0.5

(441SPAN)

(442SPAN)

(443SPAN)

(444SPAN)

(445SPAN)

(446SPAN)

(447SPAN)

(448SPAN)

(449SPAN)

(450SPAN)

관리이정

171

소화전

92

관리이정

173

소화전

93

(441SPAN)

(442SPAN)

(443SPAN)

(444SPAN)

(445SPAN)

(446SPAN)


(447SPAN)

(448SPAN)

(449SPAN)

(450SPAN)

KEY PLAN



관리이정

171

소화전

92

관리이정

173

소화전

93

(441SPAN)

(442SPAN)

(443SPAN)

(444SPAN)

(445SPAN)

(446SPAN)


(447SPAN)

(448SPAN)

(449SPAN)

(450SPAN)

SECTION




범례

	균열		망상균열		재료분리
	균열, 공동		파괴, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 441~450구간
도면번호	45

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	공동구	S 454	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 460	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION




범례

	균 열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 슬러지		벽 폐		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타


발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 451~460구간
도 면 번호	46

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 461~470구간)



손 상 물 량 표



(461SPAN)	(462SPAN)	(463SPAN)	(464SPAN)	(465SPAN)	(466SPAN)	(467SPAN)	(468SPAN)	(469SPAN)	(470SPAN)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



(461SPAN)	(462SPAN)	(463SPAN)	(464SPAN)	(465SPAN)	(466SPAN)	(467SPAN)	(468SPAN)	(469SPAN)	(470SPAN)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

[illegible]


문				발 주 처
	균열	팽창균열	재료분리	서울특별시회사
				용역명
	전기, 광동	박리, 파손	채수	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
				
	누수, 습윤부	배터	퇴적물	
				
	철근노출	점하	열화	도면명
				신월여의지하도로-인천방향 NATM 461~470구간
				도면번호
	부식	좌굴, 변형	기타	47

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 471~480구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



102


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사
	점치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 슬럼프		백 테		퇴적물	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 운영
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인선방향 NATM471~480구간
						도 면 번 호 48

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 491~500구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION






30	31
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 491~500구간 도 면 번 호 50

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 501~510구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION




75	75
----	----


	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 501~510구간 도 면 번 호 51

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 514	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 517	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	공동구	S 519	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4	22하	부개시설	S 515	신호기파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5	22하	현단부	S 518	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION



범례


	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 511~520구간
도면번호	52


ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 521~530구간)

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION




범례

	콘크리트		망상콘크리트		재료분리
	관저, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	관저노출		침하		열화
	부식		파괴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 521~530구간
도면번호	53

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 532	외벽부족	-	5.0	3.0	m ²	1	15.00	
2	22상	공동구	S 532	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	공동구	S 533	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4	22상	공동구	S 535	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽체	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 531~540구간
도면번호	54


ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 541~550구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

← 여의도


인천 ➡




KEY PLAN

← 여의도

인천 ➡



SECTION






五五

	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	편치, 광동		박리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	55


ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 551~560구간)

손 상 물 량 표


[illegible]

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 561~570구간)



손 상 물 량 표

[illegible]


(561SPAN)	(562SPAN)	(563SPAN)	(564SPAN)	(565SPAN)	(566SPAN)	(567SPAN)	(568SPAN)	(569SPAN)	(570SPAN)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



(561SPAN)	(562SPAN)	(563SPAN)	(564SPAN)	(565SPAN)	(566SPAN)	(567SPAN)	(568SPAN)	(569SPAN)	(570SPAN)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



SECTION



7	8
---	---

	간 열		양상급열		재료분리
	면치, 강동		바리, 파손		채수
	누수, 순환부		보 열		토적층
	철근노출		원 하		열 화
	부 식		파굴, 연통		기 타


발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 561~570구간
도 면 번호	57

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 571~580구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




102


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
	점치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 슬럼프		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 571~580구간 도 면 번 호 58

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 586	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 590	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION



범례

	도로		벽체		천단부
	소화전 관리이점		소화전 관리이점		소화전 관리이점
	도로		벽체		천단부
	소화전 관리이점		소화전 관리이점		소화전 관리이점
	도로		벽체		천단부
	소화전 관리이점		소화전 관리이점		소화전 관리이점


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 581~590구간
도면번호	59

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 591~600구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION






品名	规格
----	----


	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 591~600구간 도 면 번 호 60

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 601~610구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION




30	31
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 601~610구간 도 면 번 호 61
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 612	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
2	22상	공동구	S 611	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	공동구	S 615	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION



범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 611~620구간
도면번호	62

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 621~630구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




30	31
----	----


	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	편치, 광동		박리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	63

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	공동구	S 640	공동구덮개파손	-	-	-	EA	2	2.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION




범례

	균열		망상균열		재료분리
	관치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 631~640구간
도 면 번호	64

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22하	부거시설	S 659	신호기 파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 651~660구간
도면번호	66

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 661~670구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

← 여의도

인천 ➡

(661SPAN) | (662SPAN) | (663SPAN) | (664SPAN) | (665SPAN) | (666SPAN) | (667SPAN) | (668SPAN) | (669SPAN) | (670SPAN)


[illegible]

(661SPAN) | (662SPAN) | (663SPAN) | (664SPAN) | (665SPAN) | (666SPAN) | (667SPAN) | (668SPAN) | (669SPAN) | (670SPAN)


KEY PLAN

← 여의도

인천 ➡



SECTION





7	1
---	---

	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 661~670구간 도 면 번 호 67

손상물량표



번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	측벽부	S 677	타일탈락	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 680	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	공동구	S 671	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											




ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 681~690구간)

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION




범례

	콘크리트		아스팔트콘크리트		재료분리
	관절, 팽창, 수축		균열, 파손		수분
	수분, 습윤부		콘크리트		퇴적물
	배수노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 681~690구간
도면번호	69

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 693	공동구덮개파손	-	-	-	EA	2	2.00	
2	22상	공동구	S 697	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION





범례

	콘크리트		아스팔트		철근
	배수		조명		환기
	화재		물		가스
	전기		열		소리
	진동		소음		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 691~700구간
도면번호	70

손상물량표

번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 703	박리	-	0.2	0.6	m ²	2	0.24	
2	22상	천단부	S 704	격벽파손	-	0.3	0.3	m ²	2	0.18	
3	22하	부가시설	S 703	신호기파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4	22하	측벽부	S 707	박리	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	
5	22하	측벽부	S 710	박리	-	3.0	3.0	m ²	1	0.10	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



SECTION



범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 701~704, BOX 705~710구간
도면번호	71

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (BOX 711~717구간)

← 여의도


인천 →

정속보행 차단선						
	점등관 점등관 점등관			비상구표시등		
	소화전 150	관리이정 289	소화전 151	소화전 152	관리이정 291	소화전 153
정속보행 차단선	(711SPAN)	(712SPAN)	(713SPAN)	(714SPAN)	(715SPAN)	(716SPAN)
정속보행 차단선						
정속보행 차단선	(711SPAN)	(712SPAN)	(713SPAN)	(714SPAN)	(715SPAN)	(716SPAN)

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN



인천 →

SECTION



범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 하반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 BOX 711~717구간
도면번호	72