

1.1 요약표

구분	주소	제원			부재별주요손상	상태 등급 (2019년)	상태 등급 (2021년)	변경사유	비고
		폭 (m)	높이 (m)	길이 (m)					
신광명-광명 #1,2 T/L (맨홀 NO.1)	경기 광명시 하안동 685-3	3.3	3.4	9.3	■ 벽체 박락, 백태 ■ 관로부 벽체 누수흔적 ■ 포장부 포장균열	A	A	-	
신광명-광명 #1,2 T/L (맨홀 NO.2)	경기 광명시 하안동 720	3.3	3.5	8.9	■ 슬래브 파손 ■ 슬래브 파손 및 백태	A	A	-	
신광명-광명 #1,2 T/L (맨홀 NO.3)	경기 광명시 하안동 720	3.3	3.5	9.0	■ 슬래브 철근노출, 백태	A	A	-	
신광명-광명 #1,2 T/L (맨홀 NO.4)	경기 광명시 하안동 722	3.3	3.5	9.0	■ 관로부 누수 ■ 슬래브 망상균열	A	A	-	
신광명-광명 #1,2 T/L (맨홀 NO.5)	경기 광명시 오리로 749	3.2	3.5	9.0	■ 슬래브 들뜸	A	A	-	
신광명-광명 #1,2 T/L (맨홀 NO.6)	경기 광명시 오리로 784	4.2	3.8	10.4	■ 슬래브 재료분리, 타설불량 ■ 관로부 벽체 백태	A	A	-	
신광명-광명 #1,2 T/L (맨홀 NO.7)	경기 광명시 철산동 452	3.2	3.8	9.3	■ 슬래브 재료분리 ■ 벽체 재료분리	A	A	-	
신광명-광명 #1,2 T/L (맨홀 NO.8)	경기 광명시 철산동 519-21	4.2	3.8	10.3	■ 벽체 지지대 부식, 누수, 파손 및 철근노출 ■ 관로부 접합부 누수 ■ 슬래브 들뜸, 철근노출 및 부식	A	A	-	
신광명-천왕 #1,2 T/L (맨홀 NO.4)	경기 광명시 광명동 443-7	4.2	3.0	11.2	■ 상태양호	A	A	-	
신광명-천왕 #1,2 T/L (맨홀 NO.5)	경기 광명시 광명동 410-7	4.2	3.0	11.2	■ 슬래브 도장박락	A	A	-	
신광명-천왕 #1,2 T/L (맨홀 NO.6)	경기 광명시 광명동 394-9	4.2	3.0	11.2	■ 슬래브 망상균열	A	A	-	
신광명-천왕 #1,2 T/L (맨홀 NO.7)	경기 광명시 옥길동 15	4.2	3.0	11.2	■ 상태양호	A	A	-	
신광명-천왕 #1,2,3 T/L (맨홀 NO.8)	서울 구로구 천왕동 74-8	4.2	3.0	11.2	■ 상태양호	A	A	-	
신광명-천왕 #1,2,3 T/L (맨홀 NO.9)	서울 구로구 천왕동 63-2	4.2	3.0	11.2	■ 벽체 지지대 부식	A	A	-	
천왕-구로,오류 #1,2 T/L (맨홀 NO.1)	경기 광명시 목감로 120	4.0	4.0	14.0	■ 상태양호	A	A	-	

구분	주소	제원			부재별주요손상	상태 등급 (2019년)	상태 등급 (2021년)	변경사유	비고
		길이 (m)	폭 (m)	높이 (m)					
천왕-구로,오류 #1,2 T/L (맨홀 NO.2)	경기 광명시 오리로 1036-1	2.6	2.6	13.3	■ 슬래브 재료분리 및 철근노출 ■ 포장부 포장균열	A	A	-	
천왕-구로,오류 #1,2 T/L (맨홀 NO.3)	경기 광명시 오리로 1012	3.0	2.7	7.3	■ 슬래브 재료분리 ■ 포장부 포장균열, ■ 높이조정부 충전재 파손	A	A	-	
천왕-구로,오류 #1,2 T/L (맨홀 NO.4)	경기 광명시 오리로 986	3.0	2.6	8.0	■ 슬래브 균열 ■ 벽체 박락 및 누수 ■ 높이조정부 충전재 파손	A	A	-	
천왕-구로,오류 #1,2 T/L (맨홀 NO.5)	경기 광명시 광명로 925	2.6	2.6	7.2	■ 관로부 누수, 백태 ■ 슬래브 백태 ■ 포장부 맨홀 틀 파손, 맨홀 뚜껑 균열	A	A	-	
천왕-구로,오류 #1,2 T/L (맨홀 NO.6)	경기 광명시 광명로 955	2.6	2.6	7.2	■ 벽체 백태	A	A	-	
천왕-구로,오류 #1,2 T/L (맨홀 NO.7)	서울 구로구 개봉로 7	3.5	3.2	14.0	■ 포장부 포장균열 ■ 슬래브 철근노출	A	A	-	
천왕-구로,오류 #1,2 T/L (맨홀 NO.8)	서울 구로구 개봉로 35	2.5	2.5	7.0	■ 관로부 백태	A	A	-	
천왕-구로,오류 #1,2 T/L (맨홀 NO.9)	서울 구로구 개봉로 63	2.6	2.6	7.2	■ 벽체 거푸집 미제거, 백태 ■ 슬래브 재료분리 및 철근노출, 백태	A	A	-	
천왕-구로,오류 #1,2 T/L (맨홀 NO.10)	서울 구로구 개봉로19길 39	2.6	2.6	7.3	■ 관로부 누수 ■ 슬래브 파손, 공동	A	A	-	
천왕-구로,오류 #1,2 T/L (맨홀 NO.11)	서울 구로구 남부순환로 95길 42-7	2.6	2.6	7.2	■ 관로부 누수 ■ 슬래브 재료분리 및 철근노출	A	A	-	
천왕-구로,오류 #1,2 T/L (맨홀 NO.12)	서울 구로구 경인로 302	2.6	2.6	11.3	■ 벽체 들뜸 및 이격 ■ 관로부 누수 ■ 슬래브 재료분리, 박락 및 철근노출	A	A	-	
천왕-구로,오류 #1,2 T/L (맨홀 NO.12-1)	서울 구로구 개봉동 353-46	3.1	3.0	8.8	■ 벽체 지지대 부식 ■ 관로부 누수	A	A	-	
천왕-구로,오류 #1,2 T/L (맨홀 NO.13)	서울 구로구 개봉로 126	2.6	2.6	7.3	■ 관로부 누수 ■ 슬래브 공동 및 철근노출, 결로	A	A	-	
천왕-구로,오류 #1,2 T/L (맨홀 NO.14)	서울 구로구 경서로 6 장미상가	3.2	3.2	18.0	■ 슬래브 철근노출	A	A	-	
천왕-구로,오류 #1,2 T/L (맨홀 NO.15)	서울 구로구 경서로 31	2.6	2.6	7.2	■ 벽체 재료분리, 관로부 누수 ■ 슬래브 파손 및 철근노출 ■ 포장부 포장균열	A	A	-	
천왕-구로,오류 #1,2 T/L (맨홀 NO.16)	서울 구로구 중앙로5길 78	2.6	2.6	7.3	■ 벽체 파손, 백태, 관로부 누수 ■ 슬래브 재료분리, 철근노출 ■ 포장부 포장망상균열 및 파손	A	A	-	

구분	주소	제원			부재별주요손상	상태 등급 (2019년)	상태 등급 (2021년)	변경사유	비고
		길이 (m)	폭 (m)	높이 (m)					
천왕-구로,오류 #1,2 T/L (맨홀 NO.17)	서울 구로구 중앙로3길 50	2.7	2.6	7.2	■ 슬래브 거푸집 미제거, 재료분리 ■ 포장부 포장파손, 포장균열	A	A	-	
천왕-구로 #1,2 T/L (맨홀 NO.18)	서울 구로구 중앙로6길 9	2.6	2.6	7.2	■ 벽체 관로부 누수 ■ 슬래브 재료분리 및 철근노출	A	A	-	
천왕-구로 #1,2 T/L (맨홀 NO.19)	서울 구로구 중앙로6길 48	2.5	2.6	7.0	■ 벽체 백태 ■ 슬래브 재료분리 및 철근노출	A	A	-	
천왕-구로 #1,2 T/L (맨홀 NO.20)	서울 구로구 고척동 279-19	2.6	2.4	7.2	■ 슬래브 재료분리, 박락 및 철근노출	A	A	-	
천왕-구로 #1,2 T/L (맨홀 NO.21)	서울 구로구 경인로 472	3.3	3.5	8.0	■ 슬래브 결로, 공동 및 철근노출 ■ 포장부 맨홀 틀 파손	A	A	-	
천왕-구로 #1,2 T/L (맨홀 NO.21-1)	서울 구로구 경인로 482	3.4	3.5	8.1	■ 슬래브 결로, 파손	A	A	-	
천왕-구로 #1,2 T/L (맨홀 NO.22)	서울 구로구 경인로 518	2.5	2.15	7.3	■ 벽체 누수흔적, 박락 및 철근노출 ■ 슬래브 재료분리 및 철근노출	A	A	-	
천왕-구로 #1,2 T/L (맨홀 NO.23)	서울 구로구 경인로 518	3.5	2.8	8.4	■ 슬래브 결로	A	A	-	
천왕-구로 #1,2 T/L (맨홀 NO.24)	서울 구로구 경인로 540	2.7	2.1	9.0	■ 벽체 철근노출, 타설불량 및 재료분리, 이격 ■ 슬래브 이격, 누수흔적, 들뜸, 균열부백태, 파손	A	A	-	
천왕-오류 #1,2 T/L (맨홀 NO.18-1)	서울 구로구 중앙로 34	2.5	2.0	7.3	■ 슬래브 재료분리 및 철근노출, 파손 ■ 포장부 구체-틈간 이탈	A	A	-	
상암-등촌 #1,2 T/L (맨홀 NO.6)	서울 강서구 영천로65길 41	3.4	3.4	9.0	■ 포장부 포장파손	A	A	-	
상암-등촌 #1,2 T/L (맨홀 NO.7)	서울 강서구 영천로65길 41-22	2.6	2.1	8.0	■ 포장부 포장파손	A	A	-	
상암-등촌 #1,2 T/L (맨홀 NO.7-1)	서울 강서구 영천로65길 41-22	2.6	2.1	8.0	■ 벽체 균열, 지지대 앵글 들뜸 ■ 포장부 균열	A	A	-	
가양-등촌 #1,2 T/L (맨홀 NO.2)	서울 강서구 양천로 546	3.3	3.5	9.1	■ 벽체 관로부 백태, 균열부 백태	A	A	-	
가양-등촌 #1,2 T/L (맨홀 NO.3)	서울 강서구 양천로 559	3.3	3.5	9.0	■ 벽체 관로부 누수흔적 ■ 슬래브 재료분리 및 철근노출	A	A	-	
가양-등촌 #1,2 T/L (맨홀 NO.4)	서울 강서구 양천로 595	3.3	3.5	9.0	■ 벽체 백태 ■ 슬래브 백태	A	A	-	

구분	주소	제원			부재별주요손상	상태 등급 (2019년)	상태 등급 (2021년)	변경사유	비고
		길이 (m)	폭 (m)	높이 (m)					
화곡-마곡 #1,2 T/L (맨홀 NO.1)	서울 강서구 남부순환로 203	4.3	3.8	10.4	■ 벽체 관로부 누수흔적	A	A	-	
화곡-마곡 #1,2 T/L (맨홀 NO.2)	서울 강서구 발산로 40	4.3	3.8	10.5	■ 상태양호	A	A	-	
화곡-마곡 #1,2 T/L (맨홀 NO.3)	서울 강서구 방화대로 137	4.25	3.4	10.5	■ 벽체 관로부 누수 ■ 슬래브 백태	A	A	-	
화곡-마곡 #1,2 T/L (맨홀 NO.4)	서울 강서구 방화대로6길 43	4.0	2.9	10.2	■ 벽체 관로부 누수흔적, 관로부 백태, 균열부 백태	A	A	-	
중동-화곡 #1,2 T/L (맨홀 NO.3)	서울 강서구 외발산동 239-1	4.2	3.4	10.4	■ 벽체 백태, 관로부 백태 ■ 슬래브 백태, 균열부 백태	A	A	-	
중동-화곡 #1,2 T/L (맨홀 NO.4)	서울 강서구 외발산동 248	4.2	3.4	10.4	■ 상태양호	A	A	-	
중동-화곡 #1,2 T/L (맨홀 NO.5)	서울 양천구 남부순환로 297	4.2	3.4	10.4	■ 관로부 백태 ■ 슬래브 백태	A	A	-	
중동-화곡 #1,2 T/L (맨홀 NO.6)	서울 양천구 화곡로 6	4.2	3.4	10.4	■ 관로부 누수	A	A	-	
중동-화곡 #1,2 T/L (맨홀 NO.7)	경기 부천시 고강동 1-1	4.2	3.4	12.1	■ 벽체 백태 ■ 포장부 포장균열	A	A	-	
부천-신정 #1,2 T/L (맨홀 NO.2)	경기 부천시 영월동 163-4	3.9	3.0	9.1	■ 벽체 재료분리 ■ 슬래브 재료분리 ■ 포장부 포장균열	A	A	-	
부천-신정 #1,2 T/L (맨홀 NO.3)	경기 부천시 길주로561번길 8	3.8	3.0	9.3	■ 벽체 재료분리 및 철근노출, 관로부 백태	A	A	-	
부천-신정 #1,2 T/L (맨홀 NO.4)	경기 부천시 까치로6번길 6	3.8	3.5	9.0	■ 바닥부 지지대 부식 ■ 슬래브 표면열화 ■ 높이조절부 파손	A	A	-	
부천-신정 #1,2 T/L (맨홀 NO.5)	경기 부천시 작동 434	4.0	3.5	13.2	■ 슬래브 박락 및 철근노출 ■ 벽체 균열부 백태 ■ 포장부 망상균열	A	A	-	
부천-신정 #1,2 T/L (맨홀 NO.6)	경기 부천시 작동 247-2	3.9	3.1	9.2	■ 높이조정부 재료분리 및 철근노출 ■ 슬래브 거푸집 미제거 ■ 관로부 누수흔적	A	A	-	
부천-신정 #1,2 T/L (맨홀 NO.7)	경기 부천시 작동 332-8	3.8	3.2	9.2	■ 상태양호	A	A	-	
부천-신정 #1,2 T/L (맨홀 NO.8)	경기 부천시 작동 248-1	4.2	3.2	10.4	■ 관로부 벽체 백태, 누수	A	A		

구분	주소	제원			부재별주요손상	상태 등급 (2019년)	상태 등급 (2021년)	변경사유	비고
		길이 (m)	폭 (m)	높이 (m)					
부천-신정 #1,2 T/L (맨홀 NO.9)	서울 구로구 공동 5-7	4.2	3.2	10.4	■ 벽체 지지대부식	A	A	-	
부천-신정 #1,2 T/L (맨홀 NO.10)	서울 구로구 공동 2-3	4.2	3.2	10.2	■ 관로부 누수 ■ 벽체 지지대부식	A	A	-	
부천-신정 #1,2 T/L (맨홀 NO.11)	서울 양천구 신정로99	4.2	3.2	10.4	■ 벽체 지지대부식	A	A	-	
부천-신정 #1,2 T/L (맨홀 NO.12)	서울 양천구 신정동 828	4.2	3.2	10.4	■ 벽체 지지대부식, 배부름 ■ 슬래브 균열	A	A	-	
부천-신정 #1,2 T/L (맨홀 NO.13)	서울 양천구 신정로 170	4.2	3.2	10.2	■ 상태양호	A	A	-	
신정-목동 #1,2 T/L (맨홀 NO.14)	서울 양천구 신정동 695-9	4.2	3.0	11.3	■ 상태양호	A	A	-	
신정-목동 #1,2 T/L (맨홀 NO.15)	서울 양천구 신정로 267	4.3	3.0	10.5	■ 슬래브 박락 및 철근노출, 들뜸 및 박락	A	A	-	
신정-목동 #1,2 T/L (맨홀 NO.16)	서울 양천구 신정로 293	4.4	3.0	10.7	■ 관로부 누수 ■ 슬래브 들뜸 및 박락, 백태	A	A	-	
오류-목동 #1,2 T/L, 신문래-목동 #1,2 T/L (맨홀 NO.4)	서울 구로구 고척동 1-15	3.0	3.0	8.0	■ 슬래브 파손 및 철근노출	A	A	-	
오류-목동 #1,2 T/L, 신문래-목동 #1,2 T/L (맨홀 NO.5)	서울 양천구 신정동 620-2	3.3	3.5	17.0	■ 상태양호	A	A	-	
신문래-목동 #1,2 T/L (맨홀 NO.9)	서울 양천구 신정동 330-12	2.5	3.1	10.4	■ 벽체 균열, 망상균열 ■ 바닥부 균열	A	A	-	
신문래-목동 #1,2 T/L (맨홀 NO.10)	서울 양천구 신정동 166-11	2.5	3.1	9.8	■ 벽체 관로부 누수흔적, 백태	A	A	-	
신문래-목동 #1,2 T/L (맨홀 NO.11)	서울 양천구 신정동 204-6	2.5	3.3	10.4	■ 상태양호	A	A	-	
신문래-목동 #1,2 T/L (맨홀 NO.12)	서울 구로구 중앙로14길 15-1	2.5	3.1	10.4	■ 상태양호	A	A	-	
당안리-목동 #1,2 T/L (맨홀 NO.1)	서울 영등포구 노들로 11	2.5	3.3	11.0	■ 상태양호	A	A	-	
천왕-온수 #1,2 T/L (맨홀 NO.5)	서울 구로구 오리로 1186	4.2	3.1	11.4	■ 포장부 덮개 매몰	A	A		
광명-구공 #1,2 T/L (맨홀 NO.1)	경기 광명시 철산로 5	3.8	3.4	10.0	■ 벽체 재료분리, 지지대 부식 ■ 슬래브 망상균열, 철근노출	A	A	-	
광명-구공 #1,2 T/L (맨홀 NO.2)	경기 광명시 철산로 32	3.8	3.4	9.2	■ 벽체 재료분리 및 철근노출 ■ 포장부 포장균열	A	A	-	
광명-구공 #1,2 T/L (맨홀 NO.3)	경기 광명시 철산로 56	4.2	3.3	10.5	■ 벽체 재료분리 및 철근노출 ■ 슬래브 재료분리, 파손 및 철근노출	A	A	-	