

10. | **덱이호수**

1. 덕이~호수 #1

외관조사 사진첩



내용

맨홀 내부 전경



내용

우측 벽체 전경




내용

좌측 벽체 전경



내용

관로구 벽체 전경



내용

벽체
균열부백태



내용

벽체
백태

외관조사 사진첩




내용	벽체
	관로구누수



내용	벽체
	백태



내용	맨홀 수직부 내부 벽체
	백태



내용	안전사다리
	상대양호



내용	받침대
	상대양호




내용	지지대
	상대양호

외관조사 사진첩



내용

2021년 덕이-호수 #1 하부 사진



내용

2023년 덕이-호수 #1 하부 사진



내용

내부 배수펌프 접속함



내용

조명설비 불량



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

비파괴 작업사진

2. 덕이~호수 #2

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

벽체
관로구누수 및 백태



내용

벽체
백태

외관조사 사진첩



내용	관로구
	관로구누수



내용	벽체
	백태



내용	포장부
	아스콘 균열



내용	포장부
	아스콘 균열



내용	출입부
	백태



내용	안전사다리
	상태양호

외관조사 사진첩



내용

받침대
상태양호



내용

지지대
상태양호



내용

비파괴 작업사진



내용

비파괴 작업사진

3. 덕이~호수 #3

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	벽체	내용	관로구
	균열부백태		관로구누수

외관조사 사진첩



내용	포장부
	상태현황



내용	출입부
	백태



내용	안전손잡이
	볼트길이부족



내용	안전손잡이
	볼트유실



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호

외관조사 사진첩



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

비파괴 작업사진



내용

비파괴 작업사진



내용

맨홀 외부 전경

4. 덕이~호수 #4

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	상부슬래브	내용	상부슬래브
	철근노출		철근노출

외관조사 사진첩



내용	맨홀 외부
	상태양호



내용	수직로
	상태양호




내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호



내용	출입전 산소 농도 측정
----	--------------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

5. 덕이~호수 #5

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	벽체	내용	상부슬래브
	상태양호		상태양호

외관조사 사진첩



내용

안전손잡이

상태양호



내용

포장부

상태양호



내용

받침대

상태양호



내용

지지대

상태양호



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

비파괴 작업사진

6. 덕이~호수 #6

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	벽체	내용	벽체
	백태		백태

외관조사 사진첩



내용	안전손잡이, 사다리
	상태양호



내용	맨홀 외부
	상태양호



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호



내용	출입전 산소 농도 측정
----	--------------



내용	비파괴 작업사진
----	----------