

11. | **신파주송포**

1. 신평주~송포 #1

외관조사 사진첩



내용

시점측 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 전경



내용

상부슬래브
박리



내용

관로구
관로구누수

외관조사 사진첩



내용

높낮이 조절부
시공미흡



내용

수직로
상태양호



내용

받침대
상태양호



내용

지지대
상태양호



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

비파괴 작업사진

2. 신평주~송포 #2

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경




내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

슬래브
도장박리



내용

벽체
도장박리

외관조사 사진첩



내용	포장부
	아스콘 망상균열



내용	포장부
	아스콘 균열



내용	받침대 상태양호
	상태양호



내용	지지대 상태양호
	상태양호



내용	비파괴 작업사진
----	----------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

3. 신평주~송포 #3

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

벽체부
도장박리



내용

상부슬래브
도장박리

외관조사 사진첩



내용	안전 사다리
	상태양호



내용	포장부
	아스콘망상균열 보수



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호



내용	비파괴 작업사진
----	----------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

4. 신평주~송포 #4

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	벽체부	내용	관로구
	도장박리		관로구 누수

외관조사 사진첩



내용

맨홀 수직구

상태양호



내용

맨홀 내,외부 뚜껑

상태양호



내용

받침대

상태양호



내용

지지대

지지대 녹발생



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

비파괴 작업사진

5. 신평주~송포 #5

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경




내용

좌측 벽체 전경




내용

중점측 벽체 전경



내용

벽체부
도장박리



내용

벽체부
관로구 누수 및 백태

외관조사 사진첩



내용	포장부
	아스콘균열



내용	안전사다리
	사다리하부 고정불량



내용	받침대
	상대양호



내용	지지대
	상대양호




내용	출입전 산소 농도 측정
----	--------------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

6. 신평주~송포 #6

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

벽체부
균열부 백태



내용

관로구
관로구 누수

외관조사 사진첩



내용	포장부
	아스콘 망상균열




내용	포장부
	아스콘 망상균열



내용	받침대
	상대양호



내용	지지대
	상대양호



내용	출입전 산소 농도 측정
----	--------------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

7. 신평주~송포 #7

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

벽체부

백태



내용

관로구

관로구 누수

외관조사 사진첩



내용	포장부
	아스콘균열



내용	안전사다리
	볼트탈락



내용	받침대
	상대양호



내용	지지대
	상대양호



내용	출입전 산소 농도 측정
----	--------------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

8. 신평주~송포 #8

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

벽체
백태



내용

관로구
백태

외관조사 사진첩



내용	수직부
	상태양호



내용	외부 맨홀
	상태양호



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호






내용	출입전 산소 농도 측정
----	--------------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

9. 신평주~송포 #9

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	관로구	내용	상부슬래브
	상태양호		상태양호

외관조사 사진첩



내용	수직로
	상태양호



내용	외부 뚜껑
	상태양호



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호




내용	비파괴 작업사진
----	----------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

10. 신평주~송포 #10

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 상태양호	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	벽체	내용	상부슬래브
	상태양호		상태양호

외관조사 사진첩



내용	안전 사다리
	볼트망실



내용	맨홀 외부
	상태양호



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호




내용	비파괴 작업사진
----	----------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

11. 신평주~송포 #11

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점부 벽체 전경



내용

상부 슬래브
균열(0.3mm미만)



내용

벽체부
상태양호

외관조사 사진첩



내용	맨홀 입구
	상태양호



내용	안전 사다리
	상태양호



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호



내용	출입전 산소 농도 측정
----	--------------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

12. 신평주~송포 #12

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	벽체	내용	상부슬래브
	상태양호		상태양호

외관조사 사진첩



내용

안전손잡이

상태양호



내용

거더외부

상태양호



내용

받침대

상태양호



내용

지지대

상태양호



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

비파괴 작업사진

13. 신평주~송포 #13

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경




내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

벽체
상태양호



내용

관로구
상태양호

외관조사 사진첩



내용

안전손잡이 및 안전 사다리
상태양호



내용

맨홀 외부
상태양호



내용

받침대
상태양호



내용

지지대
상태양호



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

비파괴 작업사진

14. 신평주~송포 #14

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	벽체부	내용	상부슬래브
	상태양호		상태양호

외관조사 사진첩

			
내용	안전사다리	내용	맨홀 외부
	상태양호		상태양호
			
내용	받침대	내용	지지대
	상태양호		상태양호
			
내용	비파괴 작업사진	내용	비파괴 작업사진

15. 신평주~송포 #15

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

벽체
상태양호



내용

상부슬래브
상태양호

외관조사 사진첩



내용

맨홀 입구

백태



내용

맨홀 외부

상태양호



내용

받침대

상태양호



내용

지지대

상태양호



내용

출입전 산소 농도 측정





내용

비파괴 작업사진

16. 신평주~송포 #16

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	관로구	내용	벽체
	상태양호		상태양호

외관조사 사진첩



내용	안전 사다리
	앵커볼트 파손



내용	포장부
	아스콘 망상균열



내용	받침대
	상대양호



내용	지지대
	상대양호



내용	출입전 산소 농도 측정
----	--------------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

17. 신평주~송포 #17

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

벽체
상태양호



내용

상부슬래브
상태양호

외관조사 사진첩



내용

맨홀 수직부

박리



내용

맨홀 수직부

백태



내용

받침대

상대양호



내용

지지대

상대양호



내용

출입전 산소 농도 측정




내용

비파괴 작업사진

18. 신평주~송포 #18

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경




내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

관로구
상태양호



내용

벽체
상태양호

외관조사 사진첩



내용

안전 사다리

상태양호



내용

포장부

아스콘균열



내용

받침대

상태양호



내용

지지대

상태양호



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

비파괴 작업사진