

13. | **신파주문발**

1. 신파주~문발 #4

외관조사 사진첩



내용

시점측 전경



내용

우측 벽체 전경




내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 전경



내용

벽체부

백태



내용

상부슬래브

상태양호

외관조사 사진첩



내용	안전사다리
	상태양호



내용	맨홀 수직부
	백태



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호



내용	출입전 산소 농도 측정
----	--------------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

2. 신평주~문발 #5

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경




내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

벽체
백태



내용

벽체
백태

외관조사 사진첩



내용	맨홀 외부
	상태양호



내용	안전사다리
	상태양호



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호




내용	출입전 산소 농도 측정
----	--------------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

3. 신평주~문발 #7

외관조사 사진첩

	
내용 시점측 벽체 전경	내용 우측 벽체 전경
	
내용 좌측 벽체 전경	내용 종점측 벽체 전경
	
내용 벽체부 상태양호	내용 상부 슬래브 상태양호

외관조사 사진첩



내용	수직부
	들뜸



내용	포장부
	아스콘 패임



내용	받침대
	상대양호



내용	지지대
	상대양호




내용	출입전 산소 농도 측정
----	--------------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

4. 신평주~문발 #8

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
내용			
	백태		

외관조사 사진첩



내용

포장부
아스콘망상균열



내용

점검사다리
상태양호



내용

받침대
상태양호



내용

지지대
상태양호



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

비파괴 작업사진

5. 신평주~문발 #9

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	벽체부	내용	벽체부
	백태		백태

외관조사 사진첩



내용 안전사다리
안전사다리 변형



내용 포장부
아스콘 패임



내용 받침대
상대양호



내용 지지대
상대양호



내용 출입전 산소 농도 측정



내용 비파괴 작업사진

6. 신평주~문발 #10

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

상부슬래브
재료분리



내용

벽체부
상태양호

외관조사 사진첩



내용

안전사다리

상태양호



내용

수직부

상태양호



내용

받침대

상태양호



내용

지지대

상태양호



내용

출입전 산소 농도 측정




내용

비파괴 작업사진

7. 신평주~문발 #11


외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	상부슬래브	내용	상부슬래브
	재료분리		상태양호

외관조사 사진첩



내용	안전손잡이, 사다리
	상태양호



내용	외부 맨홀
	상태양호



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호



내용	출입전 산소 농도 측정
----	--------------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

8. 신평주~문발 #12

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경




내용

종점측 벽체 전경



내용

벽체부
백태



내용

벽체부
백태

외관조사 사진첩



내용

벽체부

백태



내용

벽체부

백태



내용

안전손잡이

앵커볼트 탈락



내용

수직부

들뜸



내용

받침대

상태양호



내용

지지대

상태양호

외관조사 사진첩



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

비파괴 작업사진



내용

비파괴 작업사진



내용

맨홀 외부 전경

9. 신파주~문발 #13

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	내부 벽체	내용	상부슬래브
	상태양호		상태양호

외관조사 사진첩



내용	안전사다리
	상태양호



내용	맨홀 외부 전경
	상태양호



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호



내용	출입전 산소 농도 측정
----	--------------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

10. 신파주~문발 #14

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

벽체
상태양호



내용

상부슬래브
상태양호

외관조사 사진첩



내용	맨홀 외부
	상태양호



내용	안전사다리
	상태양호



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호



내용	출입전 산소 농도 측정
----	--------------



내용	비파괴 작업사진
----	----------