

1. | 별내지구

1. 진건~별내 #1

외관조사 사진첩



내용

시점측 전경



내용

우측 벽체 전경




내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 전경



내용

벽체 전경

상태양호




내용

상부슬래브 전경

상태양호

외관조사 사진첩



내용	도로포장
	아스콘균열



내용	도로포장
	아스콘균열




내용	안전사다리
	상태양호



내용	맨홀 내부 뚜껑
	상태양호




내용	관로구 접속부
	상태양호



내용	지지대
	상태양호

외관조사 사진첩

	
내용 비파괴 작업사진	내용 비파괴 작업사진
	
내용 맨홀 조사 전경	내용 맨홀 외부 전경


2. 진건~별내 #2

외관조사 사진첩




내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경




내용

종점측 벽체 전경



내용

시점측 벽체
백태



내용

상부 슬래브
상태양호

외관조사 사진첩



내용

관로구 전경

상태양호



내용

내부 전경

상태양호



내용

포장부

아스콘 균열 보수전경



내용

맨홀 내부 뚜껑

상태양호



내용

받침대

상태양호



내용

지지대

상태양호

외관조사 사진첩




내용

비파괴 작업사진



내용

비파괴 작업사진



내용

맨홀 조사 전경



내용

맨홀 외부 전경

3. 진건~별내 #3

외관조사 사진첩

내용 시점측 벽체 전경	내용 우측 벽체 전경
내용 좌측 벽체 전경	내용 중점측 벽체 전경
내용 내부 벽체 상태양호	내용 바닥슬래브 상태양호

외관조사 사진첩

			
내용	안전사다리	내용	맨홀 외부
	상태양호		상태양호
			
내용	받침대	내용	지지대
	상태양호		상태양호
			
내용	비파괴 작업사진	내용	비파괴 작업사진

4. 진건~별내 #4

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

내부 전경
상태양호



내용

바닥슬래브 전경
상태양호

외관조사 사진첩



내용

외부 전경

상태양호



내용

맨홀 내,외부 뚜껑

높이조절부 파손



내용

수직부 전경

상태양호



내용

안전사다리 전경

상태양호



내용

받침대

상태양호



내용

지지대

상태양호

외관조사 사진첩




내용

비파괴 작업사진



내용

비파괴 작업사진



내용

맨홀 조사 전경



내용

맨홀 외부 전경

5. 진건~별내 #5

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경




내용

종점측 벽체 전경



내용

내부 벽체
상태양호



내용

바닥슬래브 전경
상태양호

외관조사 사진첩



내용

안전사다리

안전손잡이 망실



내용

포장부

아스콘 망상균열



내용

받침대


상태양호



내용

지지대

상태양호



내용

비파괴 작업사진



내용

비파괴 작업사진

6. 진건~별내 #6

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경




내용

중점측 벽체 전경



내용

상부 슬래브
철근노출



내용

내부 벽체 전경
상태양호

외관조사 사진첩



내용

포장부
아스콘 망상균열



내용

안전손잡이, 사다리
상태양호




내용

받침대
상태양호




내용

지지대
상태양호



내용

맨홀조사전경



내용

비파괴 작업사진

7. 진건~별내 #7

외관조사 사진첩




내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경




내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

상부슬래브 전경
상태양호



내용

내부 전경
상태양호

외관조사 사진첩



내용

포장부
아스콘균열



내용

안전손잡이
앵커볼트 유실



내용

포장부
아스콘 망상균열



내용

맨홀 내부 뚜껑
상태양호



내용

받침대
상태양호



내용

지지대
상태양호

외관조사 사진첩




내용

비파괴 작업사진



내용

비파괴 작업사진



내용

맨홀 조사 전경



내용

맨홀 외부 전경

8. 별내~도봉 #1

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경




내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

상부 슬래브
상태양호



내용

내부 전경
상태양호

외관조사 사진첩



내용

포장부
아스콘균열



내용

안전사다리
상태양호



내용

받침대
상태양호



내용

지지대
상태양호



내용

비파괴 작업사진




내용

비파괴 작업사진

9. 별내~도봉 #2

외관조사 사진첩

	
내용 시점측 벽체 전경	내용 우측 벽체 전경
	
내용 좌측 벽체 전경	내용 종점측 벽체 전경
	
내용 관로구 관로구 누수	내용 벽체 상태양호

외관조사 사진첩



내용

안전사다리
상태양호



내용

맨홀 외부
상태양호



내용

받침대
상태양호



내용

지지대
상태양호



내용

비파괴 작업사진



내용

출입전 산소 농도 측정