


2. | 덕소인출

1. 덕소~마석 #1

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 전경
			
내용	벽체	내용	벽체
	관로구누수		관로구누수 및 백태

외관조사 사진첩



내용	맨홀 외부
	상태양호



내용	맨홀 외부
	상태양호



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호



내용	비파괴 작업사진
----	----------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

2. 덕소~진건 #1

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경




내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

벽체부
백태




내용

벽체부
파손

외관조사 사진첩



내용	관로구
	관로구 누수



내용	관로구
	관로구 누수



내용	맨홀 외부 뚜껑
	상태양호



내용	맨홀 내,외부 뚜껑
	상태양호



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호

외관조사 사진첩



내용

비파괴 작업사진



내용

비파괴 작업사진



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

맨홀 외부 전경

3. 신장~덕소 #1

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

내부 벽체
상태양호



내용

상부 슬래브
상태양호


외관조사 사진첩



내용

안전사다리

볼트망실



내용

맨홀 내,외부 뚜껑

상태양호



내용

받침대

상태양호



내용

지지대

상태양호



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

비파괴 작업사진

4. 신장~덕소 #2

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

내부 벽체
상태양호



내용

상부 슬래브
상태양호

외관조사 사진첩



내용

안전사다리

상태양호



내용

맨홀 외부

상태양호



내용

받침대

상태양호



내용

지지대

상태양호



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

비파괴 작업사진

