


4.

남면백석

1. 남면~백석 by PASS #1

외관조사 사진첩



내용

시점측 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 전경



내용

관로구

관로구누수



내용

관로구

관로구누수

외관조사 사진첩

			
내용	포장면	내용	포장면
	아스콘 망상균열		아스콘 망상균열
			
내용	받침대	내용	지지대
	상태양호		상태양호
			
내용	비파괴 작업사진	내용	비파괴 작업사진

2. 남면~백석 by PASS #2

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경




내용

중점측 벽체 전경



내용

내부전경
상태양호



내용

상부슬래브
상태양호

외관조사 사진첩



내용

맨홀 내,외부 뚜껑

상태양호



내용

맨홀 내,외부 뚜껑

상태양호



내용

받침대

상태양호



내용

지지대

상태양호



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

비파괴 작업사진

3. 남면~백석 #1

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	벽체부	내용	벽체부
	보수부백태		백태

외관조사 사진첩



내용

벽체부


보수부균열부백태



내용

벽체부

균열부백태



내용

안전사다리

상태양호



내용

맨홀 내,외부 두껍

상태양호



내용

받침대

상태양호



내용

지지대

상태양호

외관조사 사진첩



내용

비파괴 작업사진




내용

비파괴 작업사진



내용

조사 작업사진





내용

맨홀 외부 전경

4. 남면~백석 #2


외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	중점측 벽체 전경
			
내용	관로구 관로구누수	내용	벽체부 백태

외관조사 사진첩



내용	안전사다리
	앵커볼트 미설치



내용	맨홀 외부
	상태양호



내용	받침대
	백태 및 부식



내용	지지대
	백태 및 부식




내용	비파괴 작업사진
----	----------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

5. 남면~백석 #3

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경




내용

좌측 벽체 전경




내용

중점측 벽체 전경



내용

벽체부
관로구누수



내용

상부슬래브
상태양호

외관조사 사진첩



내용

포장부

아스콘망상균열



내용

포장부

아스콘 균열



내용

받침대

상태양호



내용

지지대

상태양호



내용

비파괴 작업사진



내용

출입전 산소 농도 측정

6. 남면~백석 #4

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

중점측 벽체 전경



내용

벽체부
백태



내용

벽체부
균열부백태

외관조사 사진첩


			
내용	벽체부	내용	슬래브상면
	균열부백태		균열부백태
			
내용	맨홀 내,외부 뚜껑	내용	맨홀 내,외부 뚜껑
	상태양호		상태양호
			
내용	받침대	내용	지지대
	상태양호		상태양호

외관조사 사진첩



내용

비파괴 작업사진



내용

비파괴 작업사진



내용

조사 작업사진





내용

출입전 산소 농도 측정

7. 남면~백석 #5

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	상부슬래브 전경
			
내용	벽체부	내용	상부슬래브
	상태양호		상태양호

외관조사 사진첩



내용

포장부

아스콘망상균열



내용

안전사다리

상태양호



내용

받침대

상태양호



내용

지지대

상태양호



내용

비파괴 작업사진




내용

비파괴 작업사진

8. 남면~백석 #6

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	벽체부	내용	상부슬래브
	상태양호		상태양호

외관조사 사진첩



내용

수직부
상태양호



내용

외부 맨홀
상태양호



내용

받침대
상태양호




내용

지지대
상태양호



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

비파괴 작업사진

9. 남면~백석 #7

외관조사 사진첩




내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경




내용

종점측 벽체 전경



내용

관로구
관로구누수



내용

관로구
관로구누수

외관조사 사진첩



내용	포장부
	아스콘망상균열



내용	포장부
	아스콘망상균열



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호



내용	조사 작업사진
----	---------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

10. 남면~백석 #8

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	벽체	내용	상부슬래브
	상태양호		상태양호

외관조사 사진첩



내용	포장부
	아스콘망상균열



내용	안전사다리
	상태양호



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호




내용	출입전 산소 농도 측정
----	--------------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

11. 남면~백석 #9

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	벽체	내용	상부슬레브
	상태양호		상태양호

외관조사 사진첩



내용

포장부

아스콘망상균열 보수부 전경



내용

안전사다리

안전사다리 고정볼량



내용

받침대


상태양호



내용

지지대

상태양호



내용

조사 작업사진




내용

비파괴 작업사진

12. 남면~백석 #10

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	벽체	내용	상부슬래브
	상태양호		상태양호

외관조사 사진첩



내용

포장부

아스콘망상균열 및 파손



내용

포장부

아스콘 망상균열



내용

받침대

상태양호



내용


지지대

상태양호



내용

비파괴 작업사진



내용

비파괴 작업사진

13. 남면~백석 #11

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경




내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

관로구

관로구누수



내용

벽체

백태

외관조사 사진첩



내용

안전사다리
상태양호



내용

맨홀 외부
상태양호



내용

받침대
백태 및 부식



내용

지지대
백태 및 부식



내용

조사 작업사진



내용

비파괴 작업사진

14. 남면~백석 #12

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경




내용

중점측 벽체 전경



내용

벽체부
상태양호



내용

상부슬래브
상태양호

외관조사 사진첩



내용

안전사다리

상태양호



내용

맨홀 외부

상태양호



내용

받침대

상태양호



내용


지지대

상태양호



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

비파괴 작업사진

15. 남면~백석 #13

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	벽체부	내용	관로구
	백태		누수

외관조사 사진첩



내용	안전손잡이 및 안전사다리
	상태양호



내용	맨홀 외부
	상태양호



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	백태



내용	조사 작업사진
----	---------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

16. 남면~백석 #14

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
내용	벽체부	내용	벽체부
	백태		백태

외관조사 사진첩



내용

벽체부
백태



내용

상부슬래브
결로 상태양호



내용

수직부
상태양호



내용

맨홀 외부
상태양호



내용

받침대
상태양호



내용

지지대
상태양호

외관조사 사진첩



내용

비파괴 작업사진



내용

비파괴 작업사진



내용

맨홀 외부 전경



내용

출입전 산소 농도 측정

17. 남면~백석 #15

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경




내용

종점측 벽체 전경



내용

벽체부
백태



내용

관로구
관로구누수

외관조사 사진첩



내용

안전손잡이 및 안전사다리
상태양호



내용

맨홀 외부
상태양호



내용

받침대
상태양호




내용

지지대
상태양호



내용

비파괴 작업사진





내용


비파괴 작업사진

18. 남면~백석 #16

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	벽체부	내용	벽체부
	누수흔적		결로

외관조사 사진첩



내용	안전사다리
	안전사다리 볼트망실



내용	맨홀 외부
	상태양호



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호



내용	출입전 산소 농도 측정
----	--------------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

19. 남면~백석 활락#1

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	관로구 관로구누수	내용	관로구 관로구누수

외관조사 사진첩



내용 안전손잡이
상태양호



내용 맨홀 외부
상태양호



내용 받침대
백태



내용 지지대
백태



내용 출입전 산소 농도 측정



내용 비파괴 작업사진

20. 남면~백석 활락#2

외관조사 사진첩




내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

관로구
관로구누수



내용

상부슬래브
상태양호

외관조사 사진첩



내용

안전사다리

상태양호



내용

맨홀 외부

상태양호



내용

받침대

상태양호



내용

지지대

상태양호



내용

비파괴 작업사진



내용

비파괴 작업사진

21. 남면~백석 활락#3

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

벽체
상태양호



내용

상부슬래브
상태양호

외관조사 사진첩



내용

맨홀 외부
상태양호



내용

맨홀 외부
상태양호



내용

받침대
상태양호



내용

지지대
상태양호



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

비파괴 작업사진

22. 남면~백석 활락#4

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	벽체	내용	상부슬래브
	상태양호		결로 현재 상태양호

외관조사 사진첩



내용

안전사다리
상태양호



내용

맨홀 외부
상태양호




내용

받침대
상태양호



내용

지지대
상태양호



내용

비파괴 작업사진




내용

비파괴 작업사진

23. 남면~백석 활락#5

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	중점측 벽체 전경
			
내용	벽체	내용	상부슬레브
	상태양호		상태양호

외관조사 사진첩



내용

안전사다리

상태양호



내용

맨홀 외부

상태양호



내용

받침대

상태양호



내용

지지대

상태양호



내용

출입전 산소 농도 측정




내용

비파괴 작업사진


24. 남면~백석 활락#6

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

벽체
상태양호



내용

관로구
상태양호



내용

맨홀 내, 외부 두경
상태양호



내용


맨홀 외부
상태양호

외관조사 사진첩



내용

받침대
상태양호



내용

지지대
상태양호



내용

비파괴 작업사진



내용

비파괴 작업사진