

5. | 원형수색

1. 수색 #1

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 전경
			
내용	내부 벽체	내용	상부슬래브
	상태양호		상태양호

외관조사 사진첩



내용	맨홀 외부
	상태양호



내용	맨홀 내,외부 뚜껑
	상태양호



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호



내용	비파괴 작업사진
----	----------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

2. 수색 #2

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경




내용

좌측 벽체 전경



내용

중점측 벽체 전경



내용

내부 벽체
상태양호



내용

상부슬래브
상태양호

외관조사 사진첩

			
내용	맨홀 내,외부 뚜껑	내용	맨홀 외부
	상태양호		상태양호
			
내용	받침대	내용	지지대
	상태양호		상태양호
			
내용	비파괴 작업사진	내용	비파괴 작업사진

3. 수색 #By Pass

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

벽체
백태



내용

상부슬래브
상태양호

외관조사 사진첩



내용

안전사다리

볼트망실



내용

맨홀 외부

상태양호



내용

받침대


상태양호



내용

지지대

상태양호



내용

비파괴 작업사진



내용

비파괴 작업사진

4. 원형 #1

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

내부 벽체
상태양호



내용

상부슬래브
상태양호

외관조사 사진첩



내용

맨홀 내,외부 뚜껑
상태양호



내용

맨홀 외부
상태양호



내용

받침대
상태양호



내용

지지대
상태양호



내용

비파괴 작업사진



내용

비파괴 작업사진

5. 원형 #2

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

중점측 벽체 전경



내용

내부 벽체
상태양호



내용


상부슬래브
상태양호

외관조사 사진첩



내용

포장부
아스콘망상균열



내용

수직부
백태



내용

받침대
상태양호



내용

지지대
하부 부식



내용

비파괴 작업사진



내용

출입전 산소 농도 측정