

6. | 문산선유

1. 문산~선유 #1

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 전경
내용	벽체	내용	벽체
	백태		백태
			

외관조사 사진첩



내용

벽체
균열부백태



내용

벽체
균열부백태



내용

관로구
관로구 누수




내용

상부슬레브
상태양호



내용

포장부
아스콘망상균열



내용

포장부
아스콘망상균열

외관조사 사진첩



내용	포장부 아스콘망상균열
----	----------------



내용	포장부 아스콘파손
----	--------------



내용	포장부 단차
----	-----------



내용	안전사다리 앵커볼트파손
----	-----------------



내용	받침대 상태양호
----	-------------



내용	지지대 상태양호
----	-------------

2. 문산~선유 #2

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경




내용

종점측 벽체 전경



내용

벽체부
백태



내용

관로구
관로구 누수

외관조사 사진첩



내용

관로구
관로구 누수



내용

상부슬래브 상태양호
상태양호




내용

포장부
아스콘균열




내용

포장부
아스콘균열



내용

포장부
아스콘균열



내용

포장부
아스콘균열

외관조사 사진첩




내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호



내용	출입전 산소 농도 측정
----	--------------




내용	비파괴 작업사진
----	----------

3. 문산~선유 #3

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	벽체	내용	벽체
	백태		백태

외관조사 사진첩

			
내용	관로구	내용	관로구
	관로구누수		관로구누수
			
내용	포장부	내용	포장부
	아스콘균열		아스콘균열
			
내용	포장부	내용	포장부
	아스콘균열		아스콘망상균열

외관조사 사진첩



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호



내용	출입전 산소 농도 측정
----	--------------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

4. 문산~선유 #4

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경




내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

관로구

관로구누수



내용

관로구

관로구누수

외관조사 사진첩



내용	벽체
	백태



내용	상부슬레브
	상태양호



내용	포장부
	아스콘파손



내용	안전손잡이
	안전손잡이 파손



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호

외관조사 사진첩



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

비파괴 작업사진



내용

비파괴 작업사진



내용

맨홀 외부 전경