

8. | 일산호수

1. 일산~호수 #16

외관조사 사진첩



내용

시점측 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 전경



내용

관로구

관로구누수



내용

벽체

백태

외관조사 사진첩



내용	포장부
	아스콘파손



내용	안전사다리
	상태양호



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호



내용	출입전 산소 농도 측정
----	--------------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

2. 일산~호수 #17

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	벽체	내용	벽체
	백태		백태

외관조사 사진첩



내용	관로구
	관로구 누수



내용	관로구
	볼트 미체결



내용	맨홀 외부
	상태양호



내용	안전사다리
	상태양호



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호

외관조사 사진첩



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

비파괴 작업사진



내용

비파괴 작업사진



내용

맨홀 외부 전경

3. 일산~호수 #18

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
내용	벽체부	내용	벽체부
	백태		백태

외관조사 사진첩



내용	관로구
	관로구 누수



내용	상부슬래브
	철근노출



내용	맨홀 외부
	상태양호



내용	맨홀 외부
	상태양호



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호

외관조사 사진첩



내용

비파괴 작업사진



내용

비파괴 작업사진



내용

비파괴 작업사진




내용

맨홀 외부 전경

4. 일산~호수 #19

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	벽체부	내용	벽체부
	균열(0.3mm미만)		백태

외관조사 사진첩



내용	벽체부
	백태



내용	관로구
	관로구누수 및 백태



내용	수직구
	상태양호



내용	맨홀 외부
	상태양호



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호

외관조사 사진첩



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

비파괴 작업사진



내용

비파괴 작업사진



내용

맨홀 외부 전경

5. 일산~호수 #20

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경




내용

종점측 벽체 전경



내용

관로구
관로구누수



내용

벽체
백태

외관조사 사진첩



내용	포장부
	아스콘망상균열



내용	포장부
	아스콘망상균열



내용	받침대
	상대양호



내용	지지대
	상대양호





내용	출입전 산소 농도 측정
----	--------------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

6. 일산~호수 #21

외관조사 사진첩

	
내용 시점측 벽체 전경	내용 우측 벽체 전경
	
내용 좌측 벽체 전경	내용 종점측 벽체 전경
	
내용 관로구 관로구누수	내용 상부슬래브 상태양호

외관조사 사진첩



내용

안전사다리

상태양호



내용

맨홀 내,외부 뚜껑

상태양호



내용

받침대


상태양호



내용

지지대

상태양호



내용

맨홀 외부 전경



내용

비파괴 작업사진

7. 일산~호수 #22

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경




내용

종점측 벽체 전경



내용

관로구
관로구 누수



내용

벽체부
철근노출

외관조사 사진첩



내용	벽체부 박락
----	-----------



내용	상부 슬래브 상태양호
----	----------------



내용	포장부 아스콘망상균열
----	----------------



내용	포장부 아스콘균열
----	--------------



내용	받침대 상태양호
----	-------------



내용	지지대 상태양호
----	-------------

외관조사 사진첩



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

비파괴 작업사진



내용

비파괴 작업사진



내용

맨홀 외부 전경

8. 일산~호수 #23

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

중점측 벽체 전경



내용

벽체부

백태



내용

상부슬래브

백태

외관조사 사진첩




내용	관로구
	관로구마개탈락



내용	상부슬래브
	상태양호



내용	포장부
	아스콘망상균열



내용	수직구
	상태양호



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호

외관조사 사진첩



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

비파괴 작업사진



내용

비파괴 작업사진



내용

맨홀 외부 전경

9. 일산~호수 #24

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

벽체
백태



내용

관로구
관로구누수

외관조사 사진첩



내용

맨홀 외부

상태양호



내용

맨홀 외부

상태양호



내용

받침대

상태양호



내용

지지대

상태양호



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

비파괴 작업사진

10. 일산~호수 #25

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	관로구	내용	관로구
	관로구 누수		백태

외관조사 사진첩



내용	안전사다리
	상태양호



내용	맨홀 뚜껑
	상태양호



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호



내용	출입전 산소 농도 측정
----	--------------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

11. 일산~호수 #26

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
			
내용	관로구	내용	벽체
	관로구 누수		균열부백태

외관조사 사진첩



내용	벽체
	균열부백태



내용	벽체
	백태



내용	포장부
	아스콘망상균열 보수부 전경



내용	포장부
	아스콘균열



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호

외관조사 사진첩



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

비파괴 작업사진



내용

비파괴 작업사진



내용

맨홀 외부 전경