

9.

신덕은 문산

1. 신덕은~문산 #1

외관조사 사진첩



내용

시점측 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 전경



내용

상부슬래브
결로



내용

상부슬래브
상태현황

외관조사 사진첩



내용	포장부
	아스콘망상균열



내용	포장부
	아스콘망상균열



내용	받침대
	상대양호



내용	지지대
	상대양호



내용	출입전 산소 농도 측정
----	--------------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

2. 신덕은~문산 #2

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

상부슬래브

결로



내용

상부슬래브

결로

외관조사 사진첩



내용

포장부
아스콘균열



내용

안전손잡이
안전손잡이 볼트 탈락



내용

받침대
상대양호



내용

지지대
상대양호



내용

출입전 산소 농도 측정




내용

비파괴 작업사진

3. 신덕은~문산 #3

외관조사 사진첩



내용

시점측 벽체 전경



내용

우측 벽체 전경



내용

좌측 벽체 전경



내용

종점측 벽체 전경



내용

벽체부
상태양호



내용

상부슬래브
상태양호

외관조사 사진첩



내용	안전손잡이
	높이조절부파손



내용	안전손잡이
	볼트탈락



내용	받침대
	상대양호



내용	지지대
	상대양호



내용	출입전 산소 농도 측정
----	--------------



내용	비파괴 작업사진
----	----------

4. 신덕은~문산 #4

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 벽체 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 벽체 전경
내용		내용	
	벽체 백태		관로구 백태

외관조사 사진첩



내용	포장부
	아스콘 균열




내용	맨홀 내,외부 뚜껑
	상태양호



내용	받침대
	상태양호



내용	지지대
	상태양호



내용	출입전 산소 농도 측정
----	--------------



내용	비파괴 작업사진
----	----------