


제 6 장

현황조사 및 외관조사 사진첩

가. 전경 사진

1. 구조물명	
RC옹벽	
2. 촬영위치	
서종변전소RC	
3. 촬영일자	
2023.09.07	
4. 사진설명	서종변전소RC 옹벽 옥상부 전경

1. 구조물명	
옹벽	
2. 촬영위치	
서종변전소RC	
3. 촬영일자	
2023.09.07	
4. 사진설명	서종변전소RC 옹벽 지하층 전경


나. 측량 및 시험 사진

1. 구조물명	
RC옹벽	
2. 촬영위치	
서종변전소RC	
3. 촬영일자	
2023.09.07	
4. 사진설명	옹벽 반발경도 측정

1. 구조물명	
RC옹벽	
2. 촬영위치	
서종변전소RC	
3. 촬영일자	
2023.09.07	
4. 사진설명	옹벽 탄산화 측정 시험


1. 구조물명	
RC옹벽	
2. 촬영위치	
서종변전소RC	
3. 촬영일자	2023.09.07
4. 사진설명	

옹벽 철근 탐사

1. 구조물명	
RC옹벽	
2. 촬영위치	
서종변전소RC	
3. 촬영일자	2023.09.07
4. 사진설명	

측점분할



1. 구조물명	
RC옹벽	
2. 촬영위치	
서종변전소RC	
3. 촬영일자	
2023.09.07	
4. 사진설명	옹벽 경사 측정

1. 구조물명	
RC옹벽	
2. 촬영위치	
서종변전소RC	
3. 촬영일자	
2023.09.07	
4. 사진설명	시·종점 측량


다. 외관조사 사진 - RC옹벽




위치	STA 0 +1.5m	1	위치	STA 0 +1.6m	2
손상내용	백태		손상내용	백태	




위치	STA 0 +3.3m	3	위치	STA 0 +4.7m	4
손상내용	균열(0.1mm)		손상내용	균열(0.1mm)	



위치	STA 0 +8.7m	5	위치	STA 0 +9.5m	6
손상내용	균열(0.1mm)		손상내용	균열(0.1mm)	




위치	STA 0 +9.5m	7	위치	STA 0 +10.6m	8
손상내용	백태		손상내용	균열(0.1mm)	



위치	STA 0 +10.6m	9	위치	STA 0 +13m	10
손상내용	누수		손상내용	균열(0.1mm)	



위치	STA 0 +13.5m	11	위치	STA 0 +18m	12
손상내용	백태		손상내용	균열(0.1mm)	



위치	STA 0 +18m	13	위치	STA 0 +20m	14
손상내용	백태		손상내용	균열(0.1mm)	





위치	STA 0 +20m	15	위치	STA 0 +21m	16
손상내용	백태		손상내용	백태	




위치	STA 0 +23.2m	17	위치	STA 0 +26m	18
손상내용	균열(0.1mm)		손상내용	균열(0.1mm)	




위치	STA 0 +29.7m	19	위치	STA 0 +31m	20
손상내용	백태		손상내용	균열(0.1mm)	



위치	STA 0 +35m	21	위치	STA 0 +35m	22
손상내용	균열(0.1mm)		손상내용	백태	



위치	STA 0 +36.5m	23	위치	STA 0 +36.5m	24
손상내용	균열(0.1mm)		손상내용	백태	

					
위치	STA 0 +38m	25	위치	STA 0 +40.5m	26
손상내용	균열(0.1mm)		손상내용	백태	