


전력구 문산-선유 수직구 외관조사망도

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열부백태	0.2	5.0	1	m	5.00	
2	균열	0.2	1.0	1	m	1.00	
3	균열	0.2	2.4	1	m	2.40	
4	균열	0.2	2.4	1	m	2.40	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN





표
례

균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역 용역사 케이아이엠(주) 점검일자 2023.06 망도번호 문산-선유 수직구 - 1
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	
이물침투, 적치물침투	철근노출	침식	배관 파손	
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	



전력구 문산-선유 수직구 외관조사망도

손상 현황 표

(수직구 #2)



슬래브



슬래브

우측

좌측

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		목	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN




--

공
례

 COW 0.2W	구 열	 망상구열	 재료분리	 편청, 광통	영역명 2023년 경기북부 순천전력구 맨줄 정밀안전점검 구역
 바린, 박막 핀	 시공이음분리 층분리,이격	 누수, 습윤부	 백대	용역사 케이아이협(주)	점검일자 2023.06
 이물질외적 적지물외적	 철근노출	 침식	 배관 폐관	영역번호 문산-선유 수직구 - 2	

전력구 문산-선유 수직구 외관조사망도

(수직구 #3)



손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	1.5	1	m	1.50	
2	균열	0.2	2.4	2	m	4.80	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

표
례



0.2 균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역 용역사 케이아이엠(주) 점검일자 2023.06 망도번호 문산-선유 수직구 - 3
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	
이물침투적착치물침투적	철근노출	침식	배관 파관	
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	

전력구 문산-선유 수직구 외관조사망도

(수직구 #4)



출구 →



손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	철근노출	0.1	1.5	1	m ²	0.15	
2	균열	0.2	1.6	1	m	1.60	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN

--

--

공
례

 공 열	 망상균열	 재료분리	 편심, 광통	영역명 2023년 경기북부 순천전력구 맨줄 정밀안전점검 구역
 바린, 박락 표손	 시공이음분리 층분리, 이격	 누수, 습윤부	 백태	용역사 케이아이협(주)
 이물침투, 외 표치물침투	 철근노출	 청식	 배관 폐관	점검일자 2023.06
 사석이존 사석탈락	 세굴	 강재부식	 기타	방도번호 문산-선유 수직구 - 4