


(환기구 #1)



손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	시공이음부 균열부백태		9.4	1	m	9.40	
2	망상균열	3.1	4.5	1	m ²	13.95	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN






표
례

균열	망상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 면밀 정밀안전점검 용역
벽, 타일, 포장	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	박태	용역시 케이아이엠(주)
이물질, 곰팡이, 부식	환기노출	침식	배관 파손	점검일자 2023.06
사석, 타일, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신덕은 분기 환기구 - 1

신덕은 분기 환기구 외관조사망도

(환기구 #2)



손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	토사되적	2.0	5.6	1	m	11.20	
2	비상구표시등탈락			1	EA	1.00	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

표
례

균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 면밀정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	벽태	
이물질침적, 적지물침적	홀근노출	철식	배관 파관	용역시 케이아이엠(주)
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	점검일자 2023.06
				망도번호 신덕은 분기 환기구 - 2