


(환기구 #1)



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN



범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편청, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
벽리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	벽태	동역사 케이아이엠(주)
이물침투적 적치물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 고양분기 환기구 - 1

(환기구 #2)



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN



범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적착치물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 고양분기 환기구 - 2

(환기구 #1)



손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.




KEY
PLAN



범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 매출 정밀안전점검 용역
파리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	동역사 케이아이엠(주)
이물침투적 적치물침투	철근노출	청식	배관 폐관	정경원자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	광도영호 고양분기 환기구 - 3

(환기구 #2)



손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	누수		0.3	1	m	0.30	
2	균열부백태	0.1	2.2	2	m	4.40	
3	균열부백태	0.1	1.8	1	m	1.80	
4	균열부백태	0.1	1.5	1	m	1.50	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							



※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

K
E
Y
P
L
A
N

범
례

CW0.2 균 열	망상균열	재료분리	편청, 공동	동 역 사 2023년 경기북부 송전전력구, 매출 절감안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	동 역 사 케이아이엠(주)
이물침투적 격치불투격	철근노출	청식	배관 폐관	정경원자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	광 도역호 고양분기 환기구 - 4

(환기구 #3)



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	3.5	1	m	3.50	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

K
E
Y
P
L
A
N

범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공형	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 매출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적 적치물침투	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 고양분기 환기구 - 5