


손상위치




수문 본체 외관조사망도
평면도




좌측면도

정면도

우측면도



배면도



KEY PLAN

		손상물량 집계표						
손상내용		손상현황						
NO	종류	폭 (mm)	길이 (m)	깊이 (m)	개소 (EA)	물량	단위	결함 상태
1	표면부식	1.7	1.6		1.0	2.72	m ²	C
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								

범례		망상관열	시공이음분리	백테	철근부식	신축이음본체	세굴	배수구	균열	재료분리	박리, 파손	누수	철근노출	잠플식생	전류수	노토	도막탈락	표면부식	누수
발주처	화성시청	공역	주식회사성본	공역명	2019년 하반기 지방하천 배수문 정밀점검 공역										도면명	수문 본체 외관조사망도	도면번호	44	
작성	화성시청	공역	주식회사성본	공역명	2019년 하반기 지방하천 배수문 정밀점검 공역										축척	NONE SCALE	점검기간	2019. 11. 19 ~ 2020. 01. 26	