


신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.2	0.6	1	m'	0.12	기존
2	백태	0.1	0.1	1	m'	0.01	기존
3	균열	0.1	4.0	1	m'	4.00	기존
4	재료분리	0.2	1.0	1	m'	0.20	기존
5	재료분리	1.2	0.5	1	m'	0.60	기존
6	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	기존
7	백태	0.5	1.5	1	m'	0.75	신규
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

변전소

#1 수직구




범
례

균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적, 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 001

신덕은파주문산CC

손상현황표




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	8	m	9.60	기존
2	백태	0.1	0.1	2	m ²	0.02	기존
3	백태	0.3	2.2	1	m ²	0.66	신규
4	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	신규
5	백태	0.3	2.2	1	m ²	0.66	신규
6	백태	0.3	1.0	1	m ²	0.30	신규
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN	← 시점		종점 →			범례	 CW.0.2 균열	 양상균열	 재료분리	 편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
	#1 수직구		#2 수직구				 박리, 박락, 파손	 시공이음분리, 층분리, 이격	 누수, 습윤부	 백태	용역사 케이아이엠(주)
							 이물침하, 적치물침하	 철근노출	 침식	 배관 파관	점검일자 2023.06
							 사석이완, 사석탈락	 세굴	 강재부식	 기타	양도번호 002

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	12	m	14.40	기존
2	백태	0.1	0.2	1	m ²	0.02	기존
3	백태	0.1	0.3	1	m ²	0.03	신규
4	백태	0.1	0.2	1	m ²	0.02	신규
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

①w0.2 균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 003

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	12	m	14.40	기존
2	백태	0.1	0.4	1	m ²	0.04	신규
3	백태	0.2	0.4	1	m ²	0.08	신규
4	백태	0.4	1.2	1	m ²	0.48	신규
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파괴	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 004

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	12	m	14.40	기존
2	백태	0.1	0.1	1	m²	0.01	기존
3	백태	0.1	0.6	1	m²	0.06	신규
4	백태	0.2	0.5	1	m²	0.10	신규
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 굵열은 폭 단위 mm 임.


KEY PLAN

← 시점

#1 수직구

종점 →

#2 수직구




범례

 C# 0.2	 2D 그래픽	 3D 그래픽	 물리	 인공지능/머신러닝	 클라우드	2023년 경기북부 소프트웨어 멘토링 공모전
 C# 0.2	 2D 그래픽	 3D 그래픽	 물리	 인공지능/머신러닝	 클라우드	용역사 케이아이엠(주)
 C# 0.2	 2D 그래픽	 3D 그래픽	 물리	 인공지능/머신러닝	 클라우드	협강일자 2023.06
 C# 0.2	 2D 그래픽	 3D 그래픽	 물리	 인공지능/머신러닝	 클라우드	양도번호 005

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	11	m	13.20	기존
2	백태	0.1	0.2	1	m ²	0.02	신규
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
백리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적, 적치물회적	혈근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 006

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	10	m	12.00	기존
2	백테	0.2	0.2	1	m ²	0.04	신규
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

균열	양상균열	재료분리	편침, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백테	용역사 케이아이엠(주)
이물침하, 적치물침하	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 007

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	13	m	15.60	기존
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#1 수직구

#2 수직구




범
례

□w0.2 균열	양상균열	재료분리	편창, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 008

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	10	m	12.00	기존
2	백테	0.1	0.5	1	m'	0.05	기존
3	백테	0.1	0.1	1	m'	0.01	신규
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 굵열은 폭 단위 mm 임.


KEY PLAN

← 시점

#1 수직구

종점 →

#2 수직구




범례

CW 0.2	구 열		말상구열		재료분리		원칭, 공돌	유역 연 2023년 결기북부 승진전력구. 매출 점밀안전점점 유역
	박근, 박락 파손		시공이음분리층분리,이격		누수, 습윤부		벽태	용역 사 케이아이엠(주)
	이물침전적 퇴적물회피		철근노출		침식		배관 폐관	점밀안전 2023.06
	사석이온 사석탈락		세굴		강재부식		기타	양도번호 009

영역명	2023년 경기북부 송전전력구, 매곡정밀안전점검구역
영역사	케이아이엠(주)
점검일자	2023.06
영도번호	009

신덕은파주문산CC

손상현황표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	1.2	3	m	3.60	기존
2	균열	0.5	1.2	10	m	12.00	기존
3	백테	0.1	0.1	1	m ²	0.01	신규
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

□ 0.2 균열	▲ 양상균열	■ 재료분리	⚙️ 편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
▨ 박리, 박락 파손	〰️ 시공이음분리, 층분리, 이격	▤ 누수, 습윤부	⦿ 백테	용역사 케이아이엠(주)
▨ 이물질퇴적 적치물회적	➡️ 월근노출	▨ 침식	⦿ 배관 폐관	점검일자 2023.06
▨ 사석이완 사석탈락	▨ 세굴	▨ 강재부식	▨ 기타	양도번호 010

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	10	m	12.00	기존
2	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
3	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	신규
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

균열	양상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침하, 적치물침하	철근노출	침식	배관, 폐관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 011

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	13	m	15.60	기존
2	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
3	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
4	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
5	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

① 0.2 균열	상상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파괴	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 012

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	10	m	12.00	기존
2	백테	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
3	백테	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
4	백테	0.1	0.6	1	m ²	0.06	신규
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

①w0.2 균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백테	용역사 케이아이엠(주)
이물침하적 적치물침하	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 013

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	11	m	13.20	기존
2	백태	0.1	0.2	1	m ²	0.02	기존
3	백태	0.1	0.1	4	m ²	0.04	기존
4	백태	0.2	0.2	1	m ²	0.04	기존
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

균열	백태	재료	포장	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
백태	백태	백태	백태	용역사 케이아이엠(주)
백태	백태	백태	백태	점검일자 2023.06
백태	백태	백태	백태	양도번호 014

신덕은파주문산CC

손상현황표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	10	m	12.00	기존
2	백테	0.2	1.0	1	m ²	0.20	기존
3	백테	0.2	0.1	4	m ²	0.02	기존
4	백테	0.2	0.1	2	m ²	0.02	기존
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범례

균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백테	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	환근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 015

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	10	m	13.20	기존
2	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
3	백태	0.1	0.3	1	m ²	0.03	기존
4	백태	0.1	0.1	3	m ²	0.03	기존
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

□ 0.2 균열	▨ 양상균열	▨ 재료분리	⚙️ 편창, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
▨ 박리, 박락 파손	▨ 시공이음분리, 층분리,이격	▨ 누수, 습윤부	▨ 백태	용역사 케이아이엠(주)
▨ 이물질회적 적치물회적	▨ 철근노출	▨ 침식	▨ 배관 파괴	점검일자 2023.06
▨ 사석이완 사석탈락	▨ 세굴	▨ 강재부식	▨ 기타	양도번호 016

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	12	m	14.40	기존
2	백태	0.1	0.5	1	m ²	0.05	기존
3	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	신규
4	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	신규
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

DW 0.2 균열	양상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파괴	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 017

신덕은파주문산CC

손상현황표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	12	m	14.40	기존
2	백태	0.1	0.1	2	m ²	0.02	기존
3	백태	0.1	0.3	1	m ²	0.03	기존
4	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	신규
5	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	신규
6	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	신규
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

균열	양상균열	재료분리	편창, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적지물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 018

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	9	m	10.80	기존
2	백테	0.1	0.3	1	m ²	0.03	기존
3	백테	0.1	0.1	2	m ²	0.02	기존
4	백테	0.1	1.0	1	m ²	0.10	신규
5	백테	0.1	0.4	1	m ²	0.04	신규
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

□ 0.2	균열	상상균열	재료분리	편차, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
▨	박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백테	용역사 케이아이엠(주)
▩	이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
▨	사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 019

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	12	m	14.40	기존
2	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

□W0.2	균열	양상균열	재료분리	편차, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
▨	박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
▨	이물잔존 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
▨	사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 020

신덕은파주문산CC

손상현황표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	11	m	13.20	기존
2	백태	0.2	0.3	1	m ²	0.06	기존
3	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
4	누수		2.0	2	m	4.00	기존
5	백태	0.2	0.5	1	m ²	0.10	기존
6	백태	0.2	0.2	1	m ²	0.04	기존
7	백태	0.2	0.1	1	m ²	0.02	기존
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

□ 0.2 균열	▨ 양상균열	▨ 재료분리	⚙️ 편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
▨ 박리, 박락 파손	▨ 시공이음분리, 층분리,이격	▨ 누수, 습윤부	⊙ 백태	용역사 케이아이엠(주)
▨ 이물질회적 적치물회적	▨ 철근노출	▨ 침식	⊙ 배관 파관	점검일자 2023.06
▨ 사석이완 사석탈락	▨ 세굴	▨ 강재부식	▨ 기타	양도번호 021

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	14	m	16.80	기존
2	백태	0.1	0.1	3	m ²	0.03	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

①w0.2 균열	양상균열	재료분리	편창, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물잔존 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 022

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	13	m	15.60	기존
2	누수		1.5	1	m	1.50	기존
3	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
4	백태	0.1	0.5	1	m ²	0.05	기존
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

①w0.2 균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침하적 적치물침하	철근노출	침식	배관 파괴	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 023

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	13	m	15.60	기존
2	백태	0.1	0.1	9	m ²	0.09	기존
3	누수		1.5	2	m	3.00	기존
4	누수		2.5	1	m	2.50	기존
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

□W0.2 균열	양상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 024

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	11	m	13.20	기존
2	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
3	백태	0.1	0.3	1	m ²	0.03	기존
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 025

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	12	m	14.40	기존
2	백태	0.1	0.1	2	m ²	0.02	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

균열	양상균열	재료분리	편차, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적, 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 026

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	14	m	16.80	기존
2	백태	0.1	0.1	3	m ²	0.03	기존
3	백태	0.2	0.2	1	m ²	0.04	기존
4	백태	0.1	0.3	1	m ²	0.03	신규
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

①w0.2 균열	양상균열	재료분리	편창, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파괴	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 027

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	1.2	16	m	19.20	기존
2	백테	0.1	0.5	1	m ²	0.05	기존
3	백테	0.1	0.5	1	m ²	0.05	기존
4	백테	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백테	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 028

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	1.2	17	m	20.40	기존
2	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적, 적치물회적	혈근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 029

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	1.2	18	m	21.60	기존
2	백태	0.3	0.3	1	m ²	0.09	기존
3	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
4	백태	0.2	0.1	1	m ²	0.02	기존
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

①w0.2 균열	양상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 030

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	15	m	18.00	기존
2	백태	0.1	0.2	1	m'	0.02	기존
3	백태	0.1	0.1	1	m'	0.01	기존
4	누수		1.0	1	m	1.00	기존
5	백태	0.1	0.6	1	m'	0.06	신규
6	조명미점등			1	EA	1.00	신규
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

①w0.2 균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 031

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	13	m	15.60	기존
2	백태	0.1	0.1	5	m²	0.05	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 굵열은 폭 단위 mm 임.


KEY PLAN

← 시점

#1 수직구

종점 →

#2 수직구




법 제

 C# 0.2	 2D 그래픽	 3D 그래픽	 물리	 인공지능/머신러닝	 클라우드	2023년 경기북부 소프트웨어 멘토링 공모전 출품권
 C# 0.2	 2D 그래픽	 3D 그래픽	 물리	 인공지능/머신러닝	 클라우드	
 C# 0.2	 2D 그래픽	 3D 그래픽	 물리	 인공지능/머신러닝	 클라우드	출품권 케이아이엠(주)
 C# 0.2	 2D 그래픽	 3D 그래픽	 물리	 인공지능/머신러닝	 클라우드	출품권 케이아이엠(주)
 C# 0.2	 2D 그래픽	 3D 그래픽	 물리	 인공지능/머신러닝	 클라우드	출품권 케이아이엠(주)
 C# 0.2	 2D 그래픽	 3D 그래픽	 물리	 인공지능/머신러닝	 클라우드	출품권 케이아이엠(주)
 C# 0.2	 2D 그래픽	 3D 그래픽	 물리	 인공지능/머신러닝	 클라우드	출품권 케이아이엠(주)
 C# 0.2	 2D 그래픽	 3D 그래픽	 물리	 인공지능/머신러닝	 클라우드	출품권 케이아이엠(주)
 C# 0.2	 2D 그래픽	 3D 그래픽	 물리	 인공지능/머신러닝	 클라우드	출품권 케이아이엠(주)
 C# 0.2	 2D 그래픽	 3D 그래픽	 물리	 인공지능/머신러닝	 클라우드	출품권 케이아이엠(주)
 C# 0.2	 2D 그래픽	 3D 그래픽	 물리	 인공지능/머신러닝	 클라우드	출품권 케이아이엠(주)
 C# 0.2	 2D 그래픽	 3D 그래픽	 물리	 인공지능/머신러닝	 클라우드	출품권 케이아이엠(주)
 C# 0.2	 2D 그래픽	 3D 그래픽	 물리	 인공지능/머신러닝	 클라우드	출품권 케이아이엠(주)
 C# 0.2	 2D 그래픽	 3D 그래픽	 물리	 인공지능/머신러닝	 클라우드	출품권 케이아이엠(주)
 C# 0.2	 2D 그래픽	 3D 그래픽	 물리	 인공지능/머신러닝	 클라우드	출품권 케이아이엠(주)
 C# 0.2	 2D 그래픽	 3D 그래픽	 물리	 인공지능/머신러닝	 클라우드	출품권 케이아이엠(주)
 C# 0.2	 2D 그래픽	 3D 그래픽	 물리	 인공지능/머신러닝	 클라우드	출품권 케이아이엠(주)
 C# 0.2	 2D 그래픽	 3D 그래픽	 물리	 인공지능/머신러닝	 클라우드	출품권 케이아이엠(주)

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	1.2	13	m	15.60	기존
2	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#1 수직구

#2 수직구




범
례

①w0.2 균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 033

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	14	m	16.80	기존
2	백태	0.1	0.1	5	m ²	0.05	기존
3	누수		0.5	1	m	0.50	기존
4	누수		1.0	2	m	2.00	기존
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

①w0.2 균열	양상균열	재료분리	편창, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 034

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	14	m	16.80	기존
2	백테	0.2	0.1	3	m ²	0.06	기존
3	백테	0.1	0.3	1	m ²	0.03	신규
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구



범
례

□ 0.2 균열	▲ 양상균열	■ 재료분리	⚙️ 편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
▨ 박리, 박락 파손	〰️ 시공이음분리, 층분리,이격	▤ 누수, 습윤부	⊙ 백테	용역사 케이아이엠(주)
▨ 이물질퇴적 적치물회적	➡️ 월근노출	▨ 침식	⊙ 배관 파관	점검일자 2023.06
▨ 사석이완 사석탈락	▨ 세굴	▨ 강재부식	▨ 기타	망도번호 035

신덕은파주문산CC

손상 현황 표

← 시점


종점 →

좌측벽체

상부슬래브 하면

우측벽체

바닥부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	13	m	15.60	기존
2	백태	0.2	0.2	1	m ²	0.06	기존
3	백태	0.2	0.1	8	m ²	0.06	기존
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#1 수직구


#2 수직구



범
례

①w0.2 균열	양상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파괴	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 036


손상 현황 표



KEY PLAN

종점 →


#2 수직구

법
례

 OW.0.2	간 물	 양상간물	 재료분리	 면청, 마감	용역명 2023년 경기북부 송전전력국 배출권양입전직점 용역
 바린, 보릭	바린, 보릭	 시공이음분리, 중분리, 이격	 누수, 슬림부	 벽태	용역사 케이아이앤(주)
 이물질외적, 적지물외적	이물질외적, 적지물외적	 철근노출	 청색	 배관, 폐관	용역일자 2023.06
 사석이완, 사석밀착	사석이완, 사석밀착	 세굴	 강재부식	 기타	양도번호 037

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	8	m	9.60	기존
2	백태	0.1	0.1	5	m ²	0.05	기존
3	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	신규
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

□W0.2 균열	▲ 양상균열	■ 재료분리	⚙️ 편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
▨ 박리, 박락 파손	〰️ 시공이음분리, 층분리,이격	▤ 누수, 습윤부	⊗ 백태	용역사 케이아이엠(주)
▨ 이물질퇴적 적치물회적	➡️ 월근노출	▨ 침식	⊙ 배관 파관	점검일자 2023.06
▨ 사석이완 사석탈락	▨ 세굴	▨ 강재부식	▨ 기타	양도번호 038

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	11	m	13.20	기존
2	백테	0.1	0.1	5	m ²	0.05	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백테	용역사 케이아이엠(주)
이물침하, 적치물침하	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 039

신덕은파주문산CC

손상현황표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	9	m	10.80	기존
2	백태	0.1	0.3	1	m ²	0.03	기존
3	백태	0.1	0.1	2	m ²	0.02	기존
4	백태	0.1	0.3	1	m ²	0.03	기존
5	백태	0.3	0.3	1	m ²	0.09	기존
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구



범
례

균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 040

← 시점


종점 →

좌측벽체

상부슬래브 하면

우측벽체

바닥부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	11	m	13.20	기존
2	백태	0.1	0.1	2	m ²	0.02	기존
3	백태	0.1	0.2	1	m ²	0.02	기존
4	백태	0.2	0.2	2	m ²	0.04	기존
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#1 수직구

#2 수직구




범
례

①w0.2 균열	양상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물잔류 적치물회적	철근노출	침식	배관 파괴	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 041

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	7	m	8.40	기존
2	백태	0.2	0.3	1	m ²	0.06	기존
3	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
4	백태	0.4	0.6	1	m ²	0.24	신규
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구



범
례

□ 0.2 균열	▲ 양상균열	■ 재료분리	⚙️ 편차, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
▨ 박리, 박락 파손	〰️ 시공이음분리, 층분리,이격	▤ 누수, 습윤부	⊙ 백태	용역사 케이아이엠(주)
▧ 이물질회적 적치물회적	➡️ 철근노출	▦ 침식	⊖ 배관 파괴	점검일자 2023.06
⬮ 사석이완 사석탈락	▩ 세굴	▨ 강재부식	⊞ 기타	양도번호 042

신덕은파주문산CC

손상 현황 표

← 시점


종점 →

좌측벽체

상부슬래브 하면

우측벽체

바닥부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	8	m	9.60	기존
2	백태	0.2	0.2	1	m ²	0.04	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#1 수직구

#2 수직구



범
례

균열	양상균열	재료분리	편창, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적, 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 043

신덕은파주문산CC

손상 현황 표

← 시점


종점 →

좌측벽체

상부슬래브 하면

우측벽체

바닥부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	9	m	10.80	기존
2	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#1 수직구

#2 수직구



범
례

균열	양상균열	재료분리	변형, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 결과
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투, 적치물침투	침하	침하	침하	점검일자 2023.06
침하	침하	침하	침하	양도번호 044

신덕은파주문산CC

손상 현황 표

← 시점


종점 →

좌측벽체

상부슬래브 하면

우측벽체

바닥부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	10	m	12.00	기존
2	백테	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
3	백테	0.1	0.1	1	m ²	0.01	신규
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#1 수직구

#2 수직구



범
례

①w0.2 균열	양상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백테	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 045

신덕은파주문산CC

손상 현황 표

← 시점


종점 →

좌측벽체

상부슬래브 하면

우측벽체

바닥부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	8	m	9.60	기존
2	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	신규
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#1 수직구

#2 수직구




범
례

균열	양상균열	재료분리	편침, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적, 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 046

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	9	m	10.80	기존
2	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
3	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
4	백태	0.2	0.4	1	m ²	0.08	신규
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구



범
례

균열	백태	재료분리	편차, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
백태	백태	백태	백태	용역사 케이아이엠(주)
백태	백태	백태	백태	점검일자 2023.06
백태	백태	백태	백태	망도번호 047

신덕은파주문산CC

손상 현황 표

← 시점


종점 →

좌측벽체

상부슬래브 하면

우측벽체

바닥부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	11	m	13.20	기존
2	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
3	백태	0.2	0.3	1	m ²	0.06	기존
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#1 수직구

#2 수직구



범
례

□ 0.2 균열	▲ 양상균열	■ 재료분리	⚙️ 편창, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
▨ 박리, 박락 파손	〰️ 시공이음분리, 층분리,이격	▤ 누수, 습윤부	⊗ 백태	용역사 케이아이엠(주)
▧ 이물질퇴적 적치물회적	➡️ 월근노출	▦ 침식	⊙ 배관 파관	점검일자 2023.06
⬮ 사석이완 사석탈락	▩ 세굴	▨ 강재부식	⊞ 기타	망도번호 048

신덕은파주문산CC

손상 현황 표

← 시점


종점 →

좌측벽체

상부슬래브 하면

우측벽체

바닥부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	9	m	10.80	기존
2	백태	0.2	0.3	1	m	0.06	기존
3	누수		0.1	1	m	0.10	신규
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#1 수직구

#2 수직구



범
례


① 0.2 균열	② 양상균열	③ 재료분리	④ 편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
⑤ 박리, 박락 파손	⑥ 시공이음분리, 층분리,이격	⑦ 누수, 습윤부	⑧ 백태	용역사 케이아이엠(주)
⑨ 이물질회적 적치물회적	⑩ 철근노출	⑪ 침식	⑫ 배관 파관	점검일자 2023.06
⑬ 사석이완 사석탈락	⑭ 세굴	⑮ 강재부식	⑯ 기타	양도번호 049

신덕은파주문산CC

손상 현황 표

← 시점

종점 →



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	9	m	10.80	기존
2	백태	0.1	0.8	1	m	0.08	신규
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#1 수직구

#2 수직구



범
례

균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침하, 적치물침하	철근노출	침식	배관, 폐관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 050

신덕은파주문산CC

손상 현황 표

← 시 점


종 점 →

좌 측 벽 체

상부슬래브 하면

우 측 벽 체

바 닷 부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	10	m	12.00	기존
2	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#1 수직구

#2 수직구




범
례

균열	양상균열	재료분리	편침, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적, 적치물회적	혈근노출	침식	배관, 폐관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 051

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	7	m	8.40	기존
2	백테	0.1	0.1	2	m ²	0.02	기존
3	백테	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

□W0.2	균열	상상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
▨	박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백테	용역사 케이아이엠(주)
▨	이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
▨	사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 052

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	7	m	8.40	기존
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#1 수직구

#2 수직구




범
례

□ 0.2 균열	▲ 양상균열	■ 재료분리	⚙️ 편창, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
▨ 박리, 박락 파손	〰️ 시공이음분리, 층분리,이격	▤ 누수, 습윤부	⬤ 백태	용역사 케이아이엠(주)
▨ 이물질퇴적 적치물퇴적	➡️ 월근노출	▨ 철식	⊙ 배관 폐관	점검일자 2023.06
▨ 사석이완 사석탈락	▨ 세굴	▨ 강재부식	▨ 기타	양도번호 053

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	5	m	6.00	기존
2	백테	0.1	0.1	2	m'	0.02	기존
3	백테	0.8	2.5	1	m'	2.00	신규
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 굵열은 폭 단위 mm 임.


KEY PLAN

← 시점

종점 →

#1 수직구

#2 수직구



법 제

 공 멸	 양상균열	 재료분리	 편심, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 매출 절감안전점검 용역
 바림, 박락 파손	 시공이음분리,층분리,이격	 누수, 습윤부	 백태	용역사 케이아이앤(주)
 이물침투,적지침물침투	 철근노출	 청식	 배관,관개	점검 일자 2023.06
 사석이완,사석탈락	 세굴	 경재부식	 기타	영도 번호 054

신덕은파주문산CC

손상 현황 표

← 시 점


종 점 →

좌 측 벽 체

상부슬래브 하면

우 측 벽 체

바 닷 부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	3	m	3.60	기존
2	백태	0.3	0.6	1	m ²	0.18	신규
3	백태	0.2	0.6	1	m ²	0.12	신규
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

시점


종점

KEY
PLAN



#1 수직구

#2 수직구




범
례

균열	양상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 055

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	7	m	8.40	기존
2	조명불량			1	EA	1.00	신규
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

□ 0.2	균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
▨	박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	벽태	용역사 케이아이엠(주)
▨	이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
▨	사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 056

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	관열	0.5	1.2	9	m	10.80	기존
2	백태	0.1	0.1	4	m ²	0.04	기존
3	백태	0.2	0.2	3	m ²	0.12	신규
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 관열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

관 열	양상관열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 결과
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침하, 적치물침하	혈근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 057

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	5	m	6.00	기존
2	백태	0.1	0.1	2	m²	0.02	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 굵열은 폭 단위 mm 임.


KEY PLAN

← 시점

#1 수직구

종점 →

#2 수직구




법 제

 공 열	 안상균열	 재료균열	 편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력국, 맨홀 정밀안전점검 용역
 바림, 박락, 파손	 시공이음균열, 층분리, 이격	 누수, 습윤부	 백태	용역사 케이아이엘(주)
 이물질침적, 적층물침적	 철근노출	 침식	 배관 폐관	점검 일자 2023.06
 사석이완, 사석탈락	 세굴	 강재부식	 기타	영도 번호 058

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	7	m	8.40	기존
2	백태	0.1	0.1	2	m²	0.02	기존
3	누수및백태	0.2	0.5	1	m²	0.10	신규
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 굵열은 폭 단위 mm 임.


KEY PLAN

← 시점

#1 수직구

종점 →

#2 수직구



범례

 0.2 균 결	 망상균결	 재료분리	 편칭, 공동	2023년 경계복합 충전전력구, 매출 정밀안전점검 요역
 박리, 박락 파손	 시공이음분리 층 분리, 이격	 누수, 습윤부	 백태	용역사 케이아이엘(주)
 이질점원적 액시물분리	 철근 노출	 침식	 배관 파관	점검일자 2023.06
 사석이완 사석탈락	 세굴	 강재부식	 기타	영도번호 059

신덕은파주문산CC

손상 현황 표

← 시점


종점 →

좌측벽체

상부슬래브 하면

우측벽체

바닥부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	7	m	8.40	기존
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#1 수직구

#2 수직구



범
례

균열	박리, 박락	재료분리	편침, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 송분리, 이격	누수, 습윤부	벽태	용역사 케이아이엠(주)
이물침하, 적치물침하	침하	침하	침하	점검일자 2023.06
침하	침하	침하	침하	양도번호 060

신덕은파주문산CC

손상 현황 표

← 시점


종점 →

좌측벽체

상부슬래브 하면

우측벽체

바닥부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	9	m	10.80	기존
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#1 수직구

#2 수직구



범
례

□W0.2 균열	▲ 양상균열	■ 재료분리	⚙️ 편창, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
▨ 박리, 박락 파손	〰️ 시공이음분리, 층분리,이격	▤ 누수, 습윤부	⦿ 백태	용역사 케이아이엠(주)
▨ 이물질퇴적 적치물퇴적	➡️ 월근노출	▨ 침식	⦿ 배관 파관	점검일자 2023.06
▨ 사석이완 사석탈락	▨ 세굴	▨ 강재부식	▨ 기타	양도번호 061

신덕은파주문산CC

손상 현황 표

← 시점


종점 →

좌측벽체

상부슬래브 하면

우측벽체

바닥부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	11	m	13.20	기존
2	백태	0.1	0.1	2	m ²	0.02	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#1 수직구

#2 수직구




범
례

균열	백태	재료분리	침하	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
백태	공기유출	누수	백태	용역사 케이아이엠(주)
재료분리	공기유출	누수	백태	점검일자 2023.06
재료분리	공기유출	누수	백태	양도번호 062

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	10	m	12.00	기존
2	균열	0.1	1.2	3	m	3.60	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

□ 0.2 균열	▲ 양상균열	■ 재료분리	⚙️ 편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
▨ 박리, 박락 파손	〰️ 시공이음분리, 층분리, 이격	▤ 누수, 습윤부	⬢ 백태	용역사 케이아이엠(주)
▨ 이물질퇴적 적치물회적	➡️ 월근노출	▨ 철식	⊙ 배관 폐관	점검일자 2023.06
▨ 사석이완 사석탈락	▨ 세굴	▨ 강재부식	▨ 기타	양도번호 063

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	10	m	12.00	기존
2	백태	0.1	0.1	4	m ²	0.04	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

□ 0.2	균열	상상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
□	박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
□	이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
□	사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 064

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	7	m	8.40	기존
2	균열	0.5	1.2	3	m	3.60	기존
3	박리	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
4	덮개파손	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
5	백태	0.1	0.7	2	m ²	0.14	신규
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구




범
례

①w0.2 균열	상상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파괴	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 065

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	8	m	9.60	기존
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#2 수직구

#3 수직구



범
례

□ 0.2 균열	▲ 양상균열	■ 재료분리	⚙️ 편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
▨ 박리, 박락 파손	〰️ 시공이음분리, 층분리,이격	▤ 누수, 습윤부	⦿ 백태	용역사 케이아이엠(주)
▧ 이물질퇴적 적치물회적	➡️ 월근노출	▦ 철식	⦿ 배관 파관	점검일자 2023.06
⬛ 사석이완 사석탈락	▨ 세굴	▨ 강재부식	⦿ 기타	망도번호 066

신덕은파주문산CC

손상 현황 표

← 시점


종점 →

좌측벽체

상부슬래브 하면

우측벽체

바닥부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	9	m	10.80	기존
2	백태	0.1	0.1	3	m ²	0.03	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#2 수직구

#3 수직구



범
례

□W0.2 균열	양상균열	재료분리	편창, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 067

신덕은파주문산CC

손상 현황 표

← 시점


종점 →

좌측벽체

상부슬래브 하면

우측벽체

바닥부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	11	m	13.20	기존
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#2 수직구

#3 수직구




범
례

균열	양상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적, 적치물회적	침하	철근노출	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 068

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	11	m	13.20	기존
2	균열	0.1	0.3	1	m	0.30	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 굵열은 폭 단위 mm 임.


KEY PLAN

← 시점

종점 →

#2 수직구

#3 수직구




법 제

 0.2 C 균 열	 망상균열	 재료균열	 편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력국, 매출 전압인자전력 용역
 박리, 박락 파손	 시공이음부, 중부리, 이격	 누수, 습윤부	 벽태	용역시 케이아이엘(주)
 이물질발생 적층물리착	 절근노출	 청석	 배관 파관	점검일자 2023.06
 사석이완 사석탈락	 세굴	 강재부식	 기타	항도번호 069

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	7	m	8.40	기존
2	백태	0.1	0.1	5	m²	0.04	기존
3	백태	0.1	0.3	1	m²	0.04	기존
4	백태	0.3	0.5	1	m²	0.04	기존
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 굵열은 폭 단위 mm 임.


KEY PLAN

← 시점

종점 →

#2 수직구

#3 수직구



법 제

 SW-0.2	교 열	 방상교열	 재료부리	 편칭, 공동	용역기간 2023년 6월경부터 종전 전철국, 맨홀 정밀안전점검 용역
 박리, 박락, 파손	 시공이음부리, 중공리, 이격	 누수, 습윤부	 백태	용역지역 케이아이엠(주)	
 이물질발견, 자물쇠훼손	 철근노출	 청석	 배관, 배관	현장일자 2023.06	
 사석이완, 사석탈락	 세굴	 강재부식	 기타	방도번호 070	

신덕은파주문산CC

손상 현황 표

← 시 점


종 점 →

좌 측 벽 체

상부슬래브 하면

우 측 벽 체

바 닷 부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	6	m	7.20	기존
2	백태	0.1	0.6	1	m ²	0.06	기존
3	백태	0.1	0.1	2	m ²	0.02	기존
4	백태	0.2	0.2	1	m ²	0.04	기존
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#2 수직구

#3 수직구




범
례

①w0.2 균열	양상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물잔류적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파괴	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 071

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	9	m	10.80	기존
2	백태	0.1	0.1	6	m ²	0.06	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#2 수직구

#3 수직구




범
례

DW0.2 균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 072

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	7	m	8.40	기존
2	백태	0.1	0.1	7	m²	0.07	기존
3	백태	0.1	0.4	1	m²	0.04	기존
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY PLAN

← 시점

#2 수직구

종점 →

#3 수직구




법 제

 0.2 C 균 열	 망상균열	 재료균열	 편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력국, 매출 전압임야전직력 용역
 박리, 박락 파손	 시공이음부, 중부리, 이격	 누수, 습윤부	 벽태	용역시 케이아이엘(주)
 이물질침착, 적층물침착	 절근노출	 청석	 배관 파손	점검일자 2023.06
 사석이완, 사석탈락	 세굴	 강재부식	 기타	항도번호 073

신덕은파주문산CC

손상현황표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	7	m	8.40	기존
2	백태	0.1	0.1	2	m ²	0.02	기존
3	백태	0.3	0.2	1	m ²	0.04	기존
4	백태	0.1	0.4	1	m ²	0.04	기존
5	조명불량			1	EA	1.00	신규
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#2 수직구

#3 수직구




범
례

□W0.2	균열	상상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
▨	박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
▨	이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
▨	사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 074

신덕은파주문산CC

손상현황표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	10	m	12.00	기존
2	백태	0.1	0.1	3	m ²	0.03	기존
3	백태	0.3	0.2	2	m ²	0.12	기존
4	백태	0.1	0.6	1	m ²	0.06	기존
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#2 수직구

#3 수직구



범
례

□ 0.2	균열	상상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
□	박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
□	이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
□	사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 075

신덕은파주문산CC

손상 현황 표

← 시점


종점 →

좌측벽체

상부슬래브 하면

우측벽체

바닥부



① 균열
0.5/1.2 10EA

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	10	m	12.00	기존
2	백태	0.3	0.3	1	m ²	0.09	기존
3	백태	0.2	0.2	1	m ²	0.04	기존
4	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#2 수직구

#3 수직구




범
례

① 0.2 균열	② 양상균열	③ 재료분리	④ 편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
⑤ 박리, 박락 파손	⑥ 시공이음분리, 층분리,이격	⑦ 누수, 습윤부	⑧ 백태	용역사 케이아이엠(주)
⑨ 이물질회적 적치물회적	⑩ 철근노출	⑪ 침식	⑫ 배관 파관	점검일자 2023.06
⑬ 사석이완 사석탈락	⑭ 세굴	⑮ 강재부식	⑯ 기타	양도번호 076

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	12	m	14.40	기존
2	백태	0.1	0.1	1	m²	0.01	기존
3	백태	0.1	0.1	1	m²	0.01	기존
4	백태	0.1	0.1	1	m²	0.01	기존
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 굵열은 폭 단위 mm 임.


KEY PLAN

← 시점

#2 수직구

종점 →

#3 수직구




범례

CW0-2	간 율	명상간율	재료간리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전직국. 배출 청정발전점검 용역.
	박리, 박락 파손	시공이음반리, 중반리,이격	누수, 습윤부	벽면	용역자 케이아이엠(주)
	이물침범 전 적지침범 징	절근노출	침식	배관 패관	점검일자 2023.06
	사색이완 사색탈락	세굴	강재부식	기타	영도번호 077

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	10	m	12.00	기존
2	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#2 수직구

#3 수직구




범
례

균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적, 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 078

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	1.2	10	m	12.00	기존
2	백태	0.2	0.5	1	m ²	0.10	기존
3	백태	0.1	0.1	2	m ²	0.02	기존
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY PLAN

← 시점

종점 →

#2 수직구

#3 수직구



범례

①w0.2 균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 079

신덕은파주문산CC

손상 현황 표

← 시점


종점 →

좌측벽체

상부슬래브 하면

우측벽체

바닥부



1560m 1565m 1570m 1575m 1580m

① 균열
0.5/1.2 10EA

①

②

③

④

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	10	m	12.00	기존
2	백태	0.3	0.2	1	m ²	0.06	기존
3	백태	0.1	0.1	2	m ²	0.02	기존
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#2 수직구

#3 수직구




범
례

①w0.2 균열	양상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 080

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	12	m	14.40	기존
2	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
3	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#2 수직구

#3 수직구




범
례

①w0.2 균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 081

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	1.2	8	m	9.60	기존
2	백태	0.1	0.1	2	m²	0.02	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 굵열은 폭 단위 mm 임.


KEY PLAN

← 시점

#2 수직구

종점 →

#3 수직구



범례

 구 결	 망상구결	 재료롤리	 편침, 광동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 매출 정밀안전점검 용역
 박리, 박락 파손	 시공이음롤리, 충돌리,이격	 누수, 슬문부	 백태	용역사 케이아이엠(주)
 이음철도적 크리크철도적	 절근노출	 침식	 배관 폐관	최정일 자 2023.06
 사석이완 사석탈락	 세굴	 강재부식	 기타	영도번호 082

용역명	2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검용역
용역사	케이아이엠(주)
정감일자	2023.06
양도번호	082

신덕은파주문산CC

손상현황표

← 시점


종점 →

좌측벽체

상부슬래브 하면

우측벽체

바닥부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.1	1.2	3	m	3.60	기존
2	균열	0.3	1.2	7	m	8.40	기존
3	백태	0.1	0.1	5	m ²	0.05	기존
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#2 수직구

#3 수직구




범
례

□W0.2 균열	양상균열	재료분리	편창, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물잔류 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 083

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.4	1.2	10	m	12.00	기존
2	백테	0.1	0.1	4	m ²	0.04	기존
3	백테	0.1	0.3	1	m ²	0.03	기존
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#2 수직구

#3 수직구




범
례

②w0.2 균열	양상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백테	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 084

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.4	1.2	12	m	14.40	기존
2	백테	0.1	0.1	10	m ²	0.10	신규
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#2 수직구

#3 수직구




범
례

균열	양상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 총분리, 이격	누수, 습윤부	백테	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적, 적치물회적	환근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 085

신덕은파주문산CC

손상현황표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	1.2	10	m	12.00	기존
2	백테	0.3	0.2	1	m ²	0.06	기존
3	백테	0.1	0.1	5	m ²	0.05	기존
4	백테	0.3	0.3	1	m ²	0.09	기존
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#2 수직구

#3 수직구




범
례

① 균열	② 균열	③ 재료분리	④ 편차, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
⑤ 박리, 박락 파손	⑥ 시공이음분리, 층분리,이격	⑦ 누수, 습윤부	⑧ 백테	용역사 케이아이엠(주)
⑨ 이물질회적 적치물회적	⑩ 철근노출	⑪ 침식	⑫ 배관 파관	점검일자 2023.06
⑬ 사석이완 사석탈락	⑭ 세굴	⑮ 강재부식	⑯ 기타	망도번호 086

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	1.2	8	m	9.60	기존
2	누수		0.5	1	m	0.50	기존
3	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
4	누수		0.3	1	m	0.30	기존
5	누수		0.2	1	m	0.20	신규
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#2 수직구

#3 수직구




범
례

0.2	균열		양상균열		재료분리		편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
	박리, 박락 파손		시공이음분리, 층분리, 이격		누수, 습윤부		백태	용역사 케이아이엠(주)
	이물질퇴적 적치물회적		철근노출		침식		배관 파관	점검일자 2023.06
	사석이완 사석탈락		세굴		강재부식		기타	양도번호 087

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	8	m	9.60	기존
2	균열	0.1	1.2	1	m	1.20	기존
3	균열	0.3	1.2	1	m	1.20	기존
4	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#2 수직구

#3 수직구



범
례

① 0.2 균열	② 양상균열	③ 재료분리	④ 편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
⑤ 박리, 박락 파손	⑥ 시공이음분리, 층분리,이격	⑦ 누수, 습윤부	⑧ 백태	용역사 케이아이엠(주)
⑨ 이물질회적 적치물회적	⑩ 철근노출	⑪ 침식	⑫ 배관 파관	점검일자 2023.06
⑬ 사석이완 사석탈락	⑭ 세굴	⑮ 강재부식	⑯ 기타	양도번호 088

신덕은파주문산CC

손상 현황 표

← 시점


종점 →

좌측벽체

상부슬래브 하면

우측벽체

바닥부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	7	m	1.20	기존
2	백태	0.1	0.1	11	m ²	0.11	기존
3	백태	0.3	0.2	1	m ²	0.06	기존
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#2 수직구

#3 수직구




범
례

①w0.2 균열	양상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 089

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	8	m	9.60	기존
2	백태	0.1	0.1	9	m ²	0.09	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#2 수직구

#3 수직구




범
례

□w0.2 균열	■ 양상균열	■ 재료분리	⚙️ 편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
■ 박리, 박락 파손	■ 시공이음분리, 층분리,이격	■ 누수, 습윤부	■ 백태	용역사 케이아이엠(주)
■ 이물질회적 적치물회적	■ 철근노출	■ 침식	■ 배관 파관	점검일자 2023.06
■ 사석이완 사석탈락	■ 세굴	■ 강재부식	■ 기타	양도번호 090

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	8	m	9.60	기존
2	백태	0.2	0.2	1	m ²	0.04	기존
3	백태	0.1	0.1	3	m ²	0.03	기존
4	백태	0.2	0.5	2	m ²	0.20	신규
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#2 수직구

#3 수직구




범
례

① 0.5x1.2 균열	② 양상균열	③ 재료분리	④ 편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
⑤ 박리, 박락 파손	⑥ 시공이음분리, 층분리,이격	⑦ 누수, 습윤부	⑧ 백태	용역사 케이아이엠(주)
⑨ 이물질회적 적치물회적	⑩ 철근노출	⑪ 침식	⑫ 배관 파괴	점검일자 2023.06
⑬ 사석이완 사석탈락	⑭ 세굴	⑮ 강재부식	⑯ 기타	양도번호 091

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	6	m	7.20	기존
2	백태	0.1	0.1	6	m'	0.06	기존
3	백태	0.3	0.1	1	m'	0.03	기존
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 굵열은 폭 단위 mm 임.


KEY PLAN

← 시점

종점 →

#2 수직구


#3 수직구

법
례

 CW0.2	간 열	 망상간열	 재료분리	 편청, 공동	2023년 경기도 물품 순환전력구, 매출 장외 및 장전과 운영
 박리, 박락 파손	 시공이음분리, 중분리, 이격	 누수, 습윤부	 백태	용역사 케이아이엘(주)	
 이물질의 부착 시공물 부착	 절근노출	 침식	 배관 폐관	점검일지	2023.06
 사석이완 사석탈락	 세굴	 강재부식	 기타	망 동 번호	092

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	6	m	7.20	기존
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#2 수직구

#3 수직구




범
례

균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적, 적치물회적	철근노출	침식	배관, 폐관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 093

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	8	m	9.60	기존
2	백태	0.1	0.1	4	m²	0.04	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY PLAN

← 시점

종점 →

#2 수직구

#3 수직구




법 제

 SW-0.2	군 열	 방상군열	 재료부리	 편칭, 공동	용역주 2023년 경기도북부 순천전력국, 맨홀 정밀안전점검 용역
	박리, 박락, 파손	 시공이음부리, 중공리, 이격	 누수, 습윤부	 백태	용역사 케이아이엠(주)
 이음철합전 지점필착	 철근노출	 청식	 배관 폐관	현장일자	2023.06
 사색이완 사설갈라	 세굴	 강재부식	 기타	양도번호	094

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	8	m	9.60	기존
2	백태	0.1	0.1	5	m²	0.05	신규
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 굵열은 폭 단위 mm 임.


KEY PLAN

← 시점

#2 수직구

종점 →

#3 수직구



범례

CW-0.2	간결	망상근열	재료부리	편칭, 공동	외국인 2023년 경기북부 순진전직구역 매출 청산및잔점점 불매
박린, 박락 파손	시공이음불리, 총부리, 이격	누수, 습윤부	벽태	통계자료 케이아이엠(주)	
이물침범적 적시발견됨	절근노출	침식	배관 파관	환경질지 2023.06	
사석와 산석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 095	

용역명	2023년 경기북부 송전전력구, 매출 정밀안전점검 용역
용역사	케이아이엠(주)
청감일자	2023.06
양도번호	095

신덕은파주문산CC

손상 현황 표

← 시점


종점 →

좌측벽체

상부슬래브 하면

우측벽체

바닥부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	9	m	10.80	기존
2	백태	0.1	0.1	3	m ²	0.03	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#2 수직구

#3 수직구




범
례

□ 0.2	균열	양상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
▨	박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
▨	이물잔류 적치물회적	철근노출	침식	배관 파괴	점검일자 2023.06
▨	사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 096

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	6	m	7.20	기존
2	백태	0.1	0.1	5	m ²	0.05	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#2 수직구

#3 수직구




범
례

균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투, 적치물침투	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 097

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	10	m	12.00	기존
2	백태	0.1	0.1	2	m ²	0.02	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#2 수직구

#3 수직구




범
례

①w0.2 균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 098

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	9	m	10.80	기존
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 굵열은 폭 단위 mm 임.


KEY PLAN

← 시점

#2 수직구

종점 →

#3 수직구




범례

DW 0.2	간결	망상간결	재료문리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력국 배출 정밀안전진척 용역
박리, 박락, 파손	시공이음문리, 총문리, 이격	누수, 슬림부	벽태	케이아이엘(주)	용역사 용역기간 2023.06 용역번호 099
이물침입적격지불문리	철근노출	청식	배관, 폐관		
사석이완, 사석밀착	세굴	강재부식	기타		

영역명	2023년 경기북부 송전전력구, 연출정밀안전점검영역
영역사	케이아이엠(주)
점검일자	2023.06
영역번호	099

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.5	1.2	4	m	4.80	기존
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

→ 종점

#2 수직구

#3 수직구



범
례

DW0.2 균열	양상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 100

신덕은파주문산CC

손상 현황 표

← 시 점


종 점

좌 측 벽 체

상부슬래브 하면

우 측 벽 체

바 닥 부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#2 수직구

#3 수직구



범
례

균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	벽태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적, 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 101

신덕은파주문산CC

손상 현황 표

← 시점


종점 →

좌측벽체

상부슬래브 하면

우측벽체

바닥부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

종점 →

#2 수직구

#3 수직구




범
례

균열	양상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	벽태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적치물회적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 102

신덕은파주문산CC

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.1	0.8	1	m	0.80	기존
2	균열	0.1	1.0	1	m	1.00	기존
3	균열	0.1	0.6	1	m	0.60	기존
4	균열	0.2	1.5	1	m	1.50	기존
5	균열	0.3	1.2	1	m	1.20	기존
6	균열	0.3	2.0	1	m	2.00	기존
7	균열	0.2	0.7	1	m	0.70	기존
8	균열	0.3	2.0	1	m	2.00	기존
9	균열	0.2	3.0	1	m	3.00	기존
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



KEY PLAN

← 시점

종점 →

#3 수직구

#3 환기구




범
례

□ 0.2	균열	상상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
▨	박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	벽태	용역사 케이아이엠(주)
▨	이물침하적 적치물침하	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
▨	사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 103

신덕은파주문산CC



손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	방상균열	2.0	10.0	1	m ²	20.00	기존
2	균열	0.1	1.0	1	m	1.00	기존
3	균열	0.3	4.0	1	m	4.00	기존
4	균열	0.2	2.2	1	m	2.20	기존
5	방상균열	1.5	2.0	1	m ²	3.00	기존
6	균열	0.3	1.5	1	m	1.50	기존
7	균열	0.2	3.0	1	m	3.00	기존
8	균열	0.3	4.7	1	m	4.70	기존
9	균열	0.3	3.0	1	m	3.00	기존
10	백태	0.2	0.6	1	m ²	0.12	기존
11	균열	0.3	1.0	1	m	1.00	기존
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN




범례

①w0.2 균열	방상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적 적지물회적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 105

신덕은파주문산CC



손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	망상균열	2.0	2.0	1	m ²	4.00	기존
2	균열	0.1	1.0	1	m	1.00	기존
3	균열	0.1	0.6	1	m	0.60	기존
4	균열	0.2	1.5	1	m	1.50	기존
5	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	기존
6	파손	0.3	0.2	1	m ²	0.06	기존
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




범
례

균열	망상균열	재료분리	편침, 공동	용역명 2023년 경기북부 순천전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 총분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질회착, 적치물회착	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 104

신덕은파주문산CC



손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	기존
2	균열	0.3	1.5	1	m	1.50	기존
3	망상균열	1.0	0.5	1	m ²	0.50	기존
4	균열	0.3	1.0	1	m	1.00	기존
5	균열	0.3	2.3	1	m	2.30	기존
6	균열	0.3	2.0	1	m	2.00	기존
7	망상균열	1.7	1.8	1	m ²	3.06	기존
8	균열	0.2	4.00	1	m	4.00	기존
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




범
례

균열	망상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	벽태	용역사 케이아이엠(주)
이물질, 퇴적물, 회적	혈근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 106

신덕은파주문산CC



손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	기존
2	균열	0.2	2.3	1	m	2.30	기존
3	균열	0.5	2.0	1	m	2.00	기존
4	균열	0.5	2.0	1	m	2.00	기존
5	균열	0.3	1.8	1	m	1.80	기존
6	균열	0.3	1.5	1	m	1.50	기존
7	균열	0.3	1.5	1	m	1.50	기존
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN



범
례

① 0.2 균열	② 양상균열	③ 재료분리	④ 편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
⑤ 박리, 박락 파손	⑥ 시공이음분리, 층분리,이격	⑦ 누수, 습윤부	⑧ 벽태	용역사 케이아이엠(주)
⑨ 이물질퇴적 적치물회적	⑩ 철근노출	⑪ 침식	⑫ 배관 파관	점검일자 2023.06
⑬ 사석이완 사석탈락	⑭ 세굴	⑮ 강재부식	⑯ 기타	양도번호 107