


신덕은파주문산CC - #1 환기구 외부

손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	1.2	1	m	1.20	기존
2	균열	0.3	0.7	1	m	0.70	기존
3	망상균열	2.0	3.0	1	m ²	6.00	기존
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



바닥슬래브


KEY
PLAN

#1 환기구 외부

범
례

균열	망상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적, 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 001

신덕은파주문산CC - #1 환기구 내부




손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.2	0.4	1	m ²	0.08	기존
2	균열	0.1	1.0	1	m	1.00	기존
3	망상균열	2.0	2.5	1	m ²	5.00	기존
4	망상균열	1.0	1.0	1	m ²	1.00	기존
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN



범
례

 0.2	균열	 망상균열	 재료분리	 편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
 박리, 박락	 시공이음분리, 층분리,이격	 누수, 습윤부	 백태	용역사 케이아이엠(주)	
 이물질퇴적 적치물회적	 철근노출	 침식	 배관 파괴	점검일자 2023.06	
 사석이완 사석탈락	 세굴	 강재부식	 기타	망도번호 001	

신덕은파주문산CC - #2 환기구 외부



손상 현황 표


번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	망상균열	1.5	3.0	1	m'	4.50	기존
2	균열	0.1	2.5	1	m	2.50	기존
3	균열	0.1	1.5	1	m	1.50	기존
4	망상균열	1.5	1.5	1	m'	2.25	기존
5	백태	0.1	0.1	1	m'	0.01	기존
6	망상균열	2.0	2.0	1	m'	4.00	기존
7	균열	0.1	0.3	1	m	0.30	기존
8	망상균열	1.0	1.5	1	m'	1.50	기존
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




#2 환기구 외부



범
례

균열	망상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투, 적치물침투	철근노출	침식	배관 파손	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 003

신덕은파주문산CC - #2 환기구 내부




손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN



범
례

□ 0.2	균열	망상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
▨	박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
▨	이물질퇴적 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
▨	사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 004

신덕은파주문산CC - #3 환기구




바닥슬래브

손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	망상균열	2.0	1.5	1	m ²	3.00	기존
2	망상균열	1.2	1.5	1	m ²	1.80	기존
3	망상균열	0.6	1.2	1	m ²	0.72	기존
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



#3 환기구


범
례

균열	망상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	콘크리트	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적, 적지물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 005


신덕은파주문산CC - #1 수직구

손상 현황 표

B1



B2



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	2.5	2.0	1	m ²	5.00	신규
2	방상균열			1	EA	1.00	신규
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

← 시점

변전소 방향



B1

B2


B3

B4

B5

#2 수직구 방향

종점 →




범
례

DW0.2 균열	방상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물잔존 적치물회적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 001


신덕은파주문산CC - #1 수직구

손상 현황 표

B3



B4



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	망상균열	1.5	3.0	1	m'	4.50	기존
2	균열	0.1	0.6	1	m	0.60	기존
3	망상균열	0.5	0.5	1	m'	0.25	기존
4	망상균열	1.5	1.0	1	m'	1.50	기존
5	망상균열	2.0	1.5	1	m'	3.00	기존
6	균열	0.2	1.5	1	m	1.50	기존
7	균열	0.2	0.5	1	m	0.50	기존
8	망상균열	1.5	1.0	1	m'	1.50	기존
9	균열	0.2	2.5	1	m	2.50	기존
10	백테	0.8	0.6	1	m'	0.48	신규
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

← 시점

변전소 방향

B1

B2


B3

B4

B5

→ 종점

#2 수직구 방향




범
례

□ 0.2	균열	망상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
파손	바닥, 벽면	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백테	용역사 케이아이엠(주)
이물질회적	적치물회적	철근노출	침식	배관 파손	점검일자 2023.06
사석이완	사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 002

신덕은파주문산CC - #1 수직구

B5



손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

← 시점

변전소 방향

B1

B2

B3

B4

B5

#2 수직구 방향

종점 →

1

2

3

4

범
례

DW0.2

 균열

상상균열

재료분리

편칭, 공동

용역명
2023년 경기북부 송전전력구,
배출 정밀안전점검 용역

박리, 박락
파손

시공이음분리,
층분리,이격

누수,
습윤부

벽태

용역사
케이아이엠(주)

이물질회적
적치물회적

철근노출

침식

배관
폐관

점검일자
2023.06

사석이완
사석탈락

세굴

강재부식


기타

양도번호
003


신덕은파주문신CC - #2 수직구

손상 현황 표

B1



B2



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.3	0.6	1	m ²	0.18	기존
2	백태	0.2	0.6	1	m ²	0.12	기존
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN

← 시점

→ 종점

#1 수직구

#2 수직구 및 환기구

B1
B2
B3
B4
B5
B6


#3 수직구 방향

범례

균열	양상균열	재료분리	편창, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질외적 적치물외적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 004

신덕은파주문산CC - #2 수직구

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	2.0	0.5	1	m ²	1.00	신규
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN

← 시점

#1 수직구

#2 수직구 및 환기구

종점 →

B1

B2

B3

B4

B5

B6

#3 수직구 방향

범

례

□ 0.2

균열

▨

양상균열

▩

재료분리

⚙

편칭, 공동

2023년 경기북부 승전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역

▨

박리, 박락

▨

시공이음분리, 층분리, 이격

▨

누수, 습윤부

▨

백태

용역사 케이아이엠(주)

▨

이물침하적

▨

침근노출

▨

철식

▨

배관 파관

점검일자 2023.06

▨

사석이완

▨

사석탈락

▨

세굴

▨

강재부식

▨


기타

양도번호 005


신덕은파주문산CC - #2 수직구

손상 현황 표

B5



B6




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

← 시점



종점 →




범
례

0.2mm 균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적, 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 006


신덕은파주문신CC - #3 수직구

손상 현황 표

B1



B2



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.2	0.2	1	m ²	0.04	기존
2	백태	0.3	0.5	1	m ²	0.15	기존
3	백태	0.1	0.2	1	m ²	0.02	기존
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN

← 시점

→ 종점

작문ch 방향

#2 수직구 방향

B1

B2

B3

B4

B5

범


례

□ 0.2	간 열	양상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
□	박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이앤(주)
□	이물침하 적치물침하	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
□	사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 007


신덕은파주문산CC - #3 수직구

손상 현황 표

B3



B4




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

#2 수직구 방향



종점 →




범
례

균열	양상균열	재료분리	편침, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적, 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 008

신덕은파주문신CC - #3 수직구

손상 현황 표

B5




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	체수	4.0	3.0	1	m	12.00	기존
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

← 시점

#2 수직구 방향



종점 →



범
례

균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 009