







번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열부백태	0.2	0.8	1	m	0.80	
2	보수부백태	0.5	0.8	1	m ²	0.40	
3	보수부백태	0.5	0.4	1	m ²	0.20	
4	백태	0.3	0.3	1	m ²	0.09	
5	보수부백태	0.1	0.8	1	m ²	0.08	
6	누수		0.7	1	m	0.70	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




범 례	손상현황				비 고
	손상내용	손상현황	단위	손상 물량	
	CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동 역 영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
	벽리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	동 역 사 케이아이엠(주)
	이물침투적 적지물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	정 경 말 자 2023.08
	사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망 도 연 호 신가평 미금 - 1




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	벽태	0.2	1.0	1	m ²	0.20	
2	벽태	3.7	5.0	1	m ²	18.50	
3	보수부벽태	1.0	0.8	1	m ²	0.80	
4	벽태	3.7	5.0	1	m ²	18.50	
5	누수		1.2	1	m	1.20	
6	벽태	0.2	2.0	1	m ²	0.40	
7	누수		0.5	1	m	0.50	
8	벽태	3.7	5.0	1	m ²	18.50	
9	벽태	0.2	4.0	1	m ²	0.80	
10	벽태	3.7	5.0	1	m ²	18.50	
11	누수		0.8	1	m	0.80	
12	누수		0.3	1	m	0.30	
13	벽태	3.7	5.0	1	m ²	18.50	
14	벽태	3.7	5.0	1	m ²	18.50	
15	망상균열부벽태	1.5	1.8	1	m ²	2.70	
16	누수		2.0	1	m	2.00	
17	누수		0.3	1	m	0.30	
18	벽태	0.2	3.0	1	m ²	0.60	
19	벽태	0.2	0.5	2	m ²	0.20	
20	벽태	1.0	1.0	1	m ²	1.00	
21	벽태	0.2	0.8	1	m ²	0.16	
22	균열부벽태	0.2	0.8	1	m	0.80	
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




종점



범
례



CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 구역
벽리, 벽락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적 축치물침투	철근노출	청식	배관 폐관	정밀원자
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	2023.08
				망도번호 신가평 미금 - 2



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.2	0.2	1	m ²	0.04	
2	균열부백태	0.2	0.4	1	m	0.40	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN





범
례

CW 0.2 균 열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동 역 영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
벽리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	동 역 사 케이아이엠(주)
이물침투적 적지물침투적	철근노출	청식	배관 폐관	정 경 일 자 2023.08
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망 도 연 호 신가평 미금 - 3



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.1	1.0	1	m ²	0.10	
2	누수및백태	0.5	2.5	1	m ²	1.25	
3	균열부백태	0.2	0.7	1	m	0.70	
4	균열부백태	0.2	0.8	1	m	0.80	
5	보수부백태	0.1	0.6	1	m ²	0.06	
6	누수	0.1	0.5	1	m ²	0.05	
7	백태	0.2	3.0	1	m ²	0.60	
8	누수		2.0	1	m	2.00	
9	백태	0.1	1.5	1	m ²	0.15	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



범 례	손상현황				비 고
	손상내용	손상현황	단위	손상 물량	
	CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
	벽리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	동역사 케이아이엠(주)
	이물침투적극치물침투	철근노출	청식	배관 폐관	정경원자 2023.08
	사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	광도영호 신가평 미금 - 4

신가평 미금 외관조사망도

손상 현황 표




상부슬래브 하면


우측벽체

바 닥 부

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.




공 제




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열부백태	0.2	0.5	1	m	0.50	
2	보수부백태	0.2	0.2	1	m ²	0.04	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




중점
↑



↓
시점

범
례



CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편형, 공형	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배대	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적 적지물침투적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.08
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신가평 미금 - 6



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.1	0.6	1	㎡	0.06	
2	균열부백태	0.2	0.7	1	m	0.70	
3	균열부백태	0.2	0.5	1	m	0.50	
4	보수부백태	0.2	0.7	1	㎡	0.14	
5	균열부백태	0.2	1.5	1	m	1.50	
6	균열부백태	0.2	1.0	2	m	2.00	
7	균열부백태	0.2	0.3	1	m	0.30	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN





범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	문 역 사 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용 역 사 케이아이엠(주)
이물침투적 작지물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.08
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망 도면호 신가평 미금 - 7




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





범 례	손상현황				비고
	손상내용	손상현황	손상물량	비고	
CW(0.2)	균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
파괴, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	배관	동역사 케이아이엠(주)
이물침투, 적지침, 침투	철근노출	청식	배관	배관	정경원사 2023.08
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	기타	광도영호 신가평 미금 - 8



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열부백대	0.2	0.7	1	m	0.70	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



범 례	손상현황				비고
	손상내용	손상현황	단위	손상물량	
CW 0.2	균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배대	통역사 케이아이엠(주)	점검일자 2023.08
이물침투, 적극치물침투	철근노출	청식	배관 폐관	광도번호	신가평 미금 - 9
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타		

← 시 점


중 점 →

좌 측

상부슬래브 하면

우 측 벽 체



바 닥 부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열부백태	0.2	1.0	1	m	1.00	
2	백태	0.2	1.8	1	m ²	0.36	
3	보수부백태	0.2	1.4	1	m ²	0.28	
4	보수부백태	0.3	2.0	1	m ²	0.60	
5	보수부백태	0.8	0.1	1	m ²	0.08	
6	보수부백태	0.2	1.4	1	m ²	0.28	
7	보수부백태	0.2	0.5	1	m ²	0.10	
8	균열부백태	0.2	0.8	1	m	0.80	
9	보수부백태	0.2	2.0	1	m ²	0.40	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN





범
례

CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
벽리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적 축치물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.08
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신가평 미금 - 10




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	보수부백태	0.2	1.6	1	㎡	0.32	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





범 례	손상현황				비고
	손상내용	손상현황	단위	손상물량	
CW(0.2)	균열	망상균열	재료분리	편형, 공극	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
파리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배태	용역사 케이아이엠(주)	용역사
이물침투적격치불도착	철근노출	청식	배관 폐관	경관물자	2023.08
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	광도연호	신가평 미금 - 11



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례

CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	벽태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적격치불투과	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.08
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신가평 미금 - 12

← 시 점


중 점 →

좌 측

상부슬래브 하면

우 측 벽 체


바 닥 부




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	누수		0.3	1	m	0.30	
2	보수재균열부백태	0.2	3.8	1	m	3.80	
3	백태	0.1	2.0	1	m	0.20	
4	백태	1.0	1.0	1	m	1.00	
5	보수부누수		1.5	1	m	1.50	
6	백태	1.0	2.6	1	m	2.60	
7	균열부백태	0.2	3.8	1	m	3.80	
8	균열부백태	0.2	2.8	1	m	2.80	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




중점



시점

범
례


CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
벽리, 벽박 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적 적지물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.08
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신가평 미금 - 13




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




종점
↑



시점
↓



범
례

CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	벽태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적 격지물되적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.08
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신가평 미금 - 14



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	2.5	1	m	2.50	
2	균열	0.2	1.6	1	m	1.60	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.




범 례	손상현황				비 고
	손상내용	손상현황	손상물량	비 고	
CW 0.2	균열	균열	0.2	2.5	1
파리, 박락	파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	청식	강재부식
이물침투적	적지물침투	철근노출	청식	배관	기타
사석이완	사석탈락	세굴	강재부식	기타	

공역명
2023년 경기북부 송전전력구,
맨홀 정밀안전점검 용역

용역사
케이아이엠(주)



점검일자
2023.08

망도번호
신가평 미금 - 15




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	시공이음 균열부백태	0.2	8.0	1	m	8.00	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





범 례	손상현황				비고
	손상내용	손상현황	손상물량	비고	
CW 0.2	균열	망상균열	재료분리	편형, 공형	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배대	통역사	케이아이엠(주)
이물침투, 적적지물, 퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	정경원자	2023.08
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	광도원호	신가평 미금 - 16





번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.




번호	손상내용	손상현황	단위	손상 물량	비 고
1	균열	균열	0.2	2.0	1
2	균열	균열	0.2	2.0	1
3	균열	균열	0.2	2.0	1
4	균열	균열	0.2	2.0	1
5	균열	균열	0.2	2.0	1
6	균열	균열	0.2	2.0	1
7	균열	균열	0.2	2.0	1
8	균열	균열	0.2	2.0	1
9	균열	균열	0.2	2.0	1
10	균열	균열	0.2	2.0	1
11	균열	균열	0.2	2.0	1
12	균열	균열	0.2	2.0	1
13	균열	균열	0.2	2.0	1
14	균열	균열	0.2	2.0	1
15	균열	균열	0.2	2.0	1
16	균열	균열	0.2	2.0	1
17	균열	균열	0.2	2.0	1
18	균열	균열	0.2	2.0	1
19	균열	균열	0.2	2.0	1
20	균열	균열	0.2	2.0	1
21	균열	균열	0.2	2.0	1
22	균열	균열	0.2	2.0	1
23	균열	균열	0.2	2.0	1
24	균열	균열	0.2	2.0	1
25	균열	균열	0.2	2.0	1
26	균열	균열	0.2	2.0	1
27	균열	균열	0.2	2.0	1
28	균열	균열	0.2	2.0	1
29	균열	균열	0.2	2.0	1
30	균열	균열	0.2	2.0	1

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





번호	손상내용	손상현황	단위	손상 물량	비 고
1	균열	균열	0.2	2.0	1
2	균열	균열	0.2	2.0	1
3	균열	균열	0.2	2.0	1
4	균열	균열	0.2	2.0	1
5	균열	균열	0.2	2.0	1
6	균열	균열	0.2	2.0	1
7	균열	균열	0.2	2.0	1
8	균열	균열	0.2	2.0	1
9	균열	균열	0.2	2.0	1
10	균열	균열	0.2	2.0	1
11	균열	균열	0.2	2.0	1
12	균열	균열	0.2	2.0	1
13	균열	균열	0.2	2.0	1
14	균열	균열	0.2	2.0	1
15	균열	균열	0.2	2.0	1
16	균열	균열	0.2	2.0	1
17	균열	균열	0.2	2.0	1
18	균열	균열	0.2	2.0	1
19	균열	균열	0.2	2.0	1
20	균열	균열	0.2	2.0	1
21	균열	균열	0.2	2.0	1
22	균열	균열	0.2	2.0	1
23	균열	균열	0.2	2.0	1
24	균열	균열	0.2	2.0	1
25	균열	균열	0.2	2.0	1
26	균열	균열	0.2	2.0	1
27	균열	균열	0.2	2.0	1
28	균열	균열	0.2	2.0	1
29	균열	균열	0.2	2.0	1
30	균열	균열	0.2	2.0	1

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	2.8	1	m	2.80	
2	균열	0.2	3.0	1	m	3.00	
3	균열	0.3	2.0	1	m	2.00	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





번호	손상내용	손상현황	단위	손상 물량	비 고
1	균열	0.2	2.8	1	m
2	균열	0.2	3.0	1	m
3	균열	0.3	2.0	1	m
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

CW(0.2)	균열	망상균열	재료분리	편청, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
벽리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)	점검일자 2023.08
이물침투적 축치물퇴적	철근노출	청식	배관 파관	망도번호 신가평 미금 - 18	
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타		




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	시공이음부 보수부누수		2.0	1	m	2.00	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	시공이음부 보수부누수		2.0	1	m	2.00	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





범 례	손상현황				비고
	손상내용	손상현황	손상물량	비고	
CW(0.2)	균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
파리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	방역사	케이아이엠(주)
이물침투, 적격치불도착	철근노출	청식	배관 폐관	정경원자	2023.08
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	광도연호	신가평 미금 - 20




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





범 례	손상현황				비고
	손상내용	손상현황	손상물량	비고	
CW(0.2)	균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
파리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	방역사	케이아이엠(주)
이물침투, 적극치물, 침식	철근노출	침식	배관 파손	점검일자	2023.08
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호	신가평 미금 - 21




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





범 례	손상현황				비고
	손상현황	손상현황	손상현황	손상현황	
CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	문역영	2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	문역사	케이아이엠(주)
이물침투, 적적지물, 퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자	2023.08
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호	신가평 미금 - 22




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	시공이음부 보수부백태	0.2	1.8	1	m	0.36	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





범 례	손상현황				비고
	손상내용	손상현황	단위	손상물량	
CW(0.2)	균열	망상균열	재료분리	편형, 공회	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
파리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배태	용역사 케이아이엠(주)	용역사
이물침투적, 적지물침투적	철근노출	청식	배관 폐관	경관원자	2023.08
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	광도원호	신가평 미금 - 23



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열부백대	0.2	0.6	1	m	0.60	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



범 례	손상현황				비고
	손상내용	손상현황	단위	손상 물량	
CW(0.2)	균열	망상균열	재료분리	편형, 공극	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
파리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배대	통역사 케이아이엠(주)	점검일자 2023.08
이물침투적격치불도착	철근노출	청식	배관 폐관	기타	망도번호 신가평 미금 - 24
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식			

신가평 미금 외관조사망도



손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN





범례

CW 0.2	간돌	양상간돌	재료보리	편지, 공중	영역명 2023년 경기북부 송진전권구 매출점밀양전직점밀양역
벌리, 막막 마흔	시공이음보리 송보리, 이격	누수, 습유부	맥대	용역사 케이아이엘(주)	
이음돌보리 적지돌보리	철근노출	청식	배관	점점번호 2023.08	
사석이음 사석돌보리	세굴	강재부식	기타	영도번호 신가평 미금 - 25	




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.1	0.1	3	m ²	0.03	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





범 례	손상현황				비고
	손상현황	손상현황	손상현황	손상현황	
CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편형, 공형	편형, 공형	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	백태	동역영 케이아이엠(주)
이물침투적격치불충족	철근노출	청식	배관 파손	배관 파손	정경원 자 2023.08
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	기타	광도영호 신가평 미금 - 26



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.1	0.6	1	m ²	0.06	
2	백태	0.3	1.0	1	m ²	0.30	
3	균열부백태	0.2	6.2	1	m	6.20	
4	백태	0.1	1.0	1	m ²	0.10	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



범 례	손상현황				비 고
	손상내용	손상현황	단위	손상 물량	
CW(0.2)	균열	양상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
벽리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배태	용역사 케이아이엠(주)	용역사
이물침투적, 적지물침투적	철근노출	청식	배관 폐관	경관원자	2023.08
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	광도원호	신가평 미금 - 28

신가평 미금 외관조사망도

손상 현황 표




상부슬래브 하면

우측벽체


바 닥 부

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





↓

뽕
례




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.2	1.5	1	m ²	0.30	
2	보수부백태	0.1	0.2	1	m ²	0.02	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





범 례	손상현황				비 고
	손상내용	손상현황	단위	손상 물량	
CW(0.2)	균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
벽리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	배관 파손	동역영 케이아이엠(주) 2023.08
이물침투적 축지물침투	철근노출	청식	기타	기타	광도영호 신가평 미금 - 30
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식			




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





범 례	손상현황				비고
	손상내용	손상현황	단위	손상 물량	
CW(0.2)	균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배태	용역사 케이아이엠(주)	점검일자 2023.08
이물침투적격치불합격	철근노출	청식	배관 폐관	기타	망도번호 신가평 미금 - 31
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식			




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





범 례	손상현황				비고
	손상내용	손상현황	단위	손상 물량	
CW(0.2)	균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배태	용역사 케이아이엠(주)	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적격치불모	철근노출	청식	배관 폐관	정경원자	2023.08
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	광도연호	신가평 미금 - 32




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	보수망상균열부백태	0.4	1.0	1	m ²	0.40	
2	보수부누수		0.2	1	m	0.20	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





범 례	손상현황				비 고
	손상내용	손상현황	단위	손상 물량	
	CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
	박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	용역사 케이아이엠(주)
	이물침투적격치불도착	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.08
	사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신가평 미금 - 34




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	보수부백태	0.1	0.3	1	㎡	0.03	
2	균열부백태	0.2	0.8	1	m	0.80	
3	보수부백태	0.2	1.5	1	㎡	0.30	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





범 례	손상현황				비 고
	손상내용	손상현황	단위	손상 물량	
CW 0.2	균열	망상균열	재료분리	편청, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
벽리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배대	용역사 케이아이엠(주)	용역사
이물침투적격치물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	경관물자	2023.08
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호	신가평 미금 - 35



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례


CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편형, 공극	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 구역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	벽태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적격치불투과	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.08
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신가평 미금 - 36




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.2	8.0	1	m ²	1.60	
2	보수망상균열부백태	0.5	0.6	1	m ²	0.30	
3	보수부백태	0.1	1.0	1	m ²	0.10	
4	누수		0.1	1	m	0.10	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




중점



시점



범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적격치물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.08
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신가평 미금 - 37




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





범 례	손상현황				비 고
	손상내용	손상현황	손상물량	비 고	
CW(0.2)	균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
벽리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배태	배관 폐관	동역사 케이아이엠(주) 2023.08
이물침투적, 적지물침투적	철근노출	청식	배관 폐관	기타	광도영호 신가평 미금 - 38
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식			




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.1	0.5	1	m ²	0.05	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





범 례	손상현황				비고
	손상내용	손상현황	단위	손상물량	
CW(0.2)	균열	망상균열	재료분리	편형, 공극	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	배관 파손	용역사 케이아이엠(주)
이물침투, 적극지물침투	철근노출	청식	배관	배관 파손	정경원자 2023.08
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	기타	망도영호 신가평 미금 - 39



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.2	0.6	1	㎡	0.12	
2	보수망상균열부백태	2.6	2.0	1	㎡	5.20	
3	백태	0.1	0.2	1	㎡	0.02	
4	보수부백태	0.1	3.0	1	㎡	0.30	
5	보수부백태	0.3	0.3	1	㎡	0.09	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



범 례	손상현황				비 고
	손상내용	손상현황	단위	손상 물량	
	CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
	박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	동역사 케이아이엠(주)
	이물침투적격치물침투	철근노출	청식	배관 폐관	정경원자 2023.08
	사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도영호 신가평 미금 - 40

← 시 점


중 점 →

좌 측

상부슬래브 하면

우 측 벽 체


바 닥 부




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	망상균열부백태	2.6	7.5	1	m ²	19.50	
2	백태	0.1	0.4	1	m ²	0.04	
3	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	
4	균열	0.2	1.8	3	m	5.40	
5	균열	0.2	0.9	1	m	0.90	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




중점





범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	문 역 영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	문 역 사 케이아이엠(주)
이물침투적 적지물침투적	철근노출	청식	배관 폐관	정 경 일 자 2023.08
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망 도 연 호 신가평 미금 - 41




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	
2	보수부백태	0.1	1.0	1	m ²	0.10	
3	백태	0.2	1.5	1	m ²	0.30	
4	균열	0.2	1.8	4	m	7.20	
5	보수부백태	0.2	1.4	1	m ²	0.28	
6	보수망상균열부백태	2.6	15.0	1	m ²	39.00	
7	백태	2.8	15.0	1	m ²	42.00	
8	균열	0.2	0.9	3	m	2.70	
9	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	
10	백태	0.2	0.6	1	m ²	0.12	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





번호	손상내용	손상현황	단위	손상 물량	비 고
1	균열	망상균열	재료분리	편형, 공극	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
2	벽리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
3	이물침투적, 적치물침투적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.08
4	사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신가평 미금 - 42



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.5	2.5	1	㎡	1.25	
2	백태	0.5	1.5	1	㎡	0.75	
3	백태	0.1	0.2	1	㎡	0.02	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



범 례	손상현황				비 고
	손상내용	손상현황	단위	손상 물량	
	CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
	박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	동역사 케이아이엠(주)
	이물침투적 축지물침투	철근노출	청식	배관 폐관	정경원자 2023.08
	사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도영호 신가평 미금 - 43




상부슬래브 하면

우측벽체

바 닥 부

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



포 리	CW0.2 칸울 망상칸울 재료분리 원경, 정동	망상칸울 시공이음분리, 송분리, 이격 누수, 습분부 창식	동계 2023년 경기북부 송전전력국, 면출 정밀발전정전정밀 동역
	박리, 박락, 파손 이물질 퇴적, 적지물 퇴적 사석이탈, 사석탈락	철근노출 침식 배관 파관 갈래부식	동계 케이아이원(주) 정동영 차 2023.08
			동계 신가평 미금 - 44

← 시 점


중 점 →

좌 측

상부슬래브 하면

우 측 벽 체


바 닥 부




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	0.9	1	m	0.90	
2	벽체	0.2	0.6	1	m ²	0.12	
3	균열	0.2	1.8	10	m	18.00	
4	보수재균열부벽태	0.2	0.3	1	m	0.30	
5	보수부벽태	0.1	3.0	1	m ²	0.30	
6	보수부벽태	0.1	0.7	1	m ²	0.07	
7	보수재균열부벽태	0.2	0.2	1	m	0.20	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




중점



범
례


CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	문 역 사 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 완료
벽리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	문 역 사 케이아이엠(주)
이물침하 적지물침하	철근노출	청식	배관 폐관	점검 일자 2023.08
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망 도 면 호 신가평 미금 - 45




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.2	0.3	1	m ²	0.06	
2	백태	0.3	0.4	1	m ²	0.12	
3	균열	0.2	1.8	7	m	12.60	
4	보수부백태	0.5	0.5	1	m ²	0.25	
5	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




중점



시점

범
례


CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	문 역 영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	문 역 사 케이아이엠(주)
이물침투적 격치물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	정 경 일 자 2023.08
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	광 도 연 호 신가평 미금 - 46



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



중점


↑



시점



범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적착지물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.08
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신가평 미금 - 47




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.




[CW-0.2] 간열		망상간열	채색간열	편향, 망상	용역 2023년 경기북부 송전전력국, 면출 정밀안전진척 용역
변리, 박리 파손		시공이음부리 출몰리, 이격	누수, 습윤부	변색	용역 케이아이앤(주)
아물출퇴차 적차출퇴차		횡근노출	침식	배관 파괴	정밀조사 2023.08
사석이완 사석파괴		세굴	강재부식	기타	영도변호 신가평 미금 - 48



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.3	0.5	1	m ²	0.15	
2	균열부백태	0.1	0.3	1	m	0.30	
3	균열	0.2	1.8	12	m	21.60	
4	백태	0.1	0.5	1	m ²	0.05	
5	균열부백태	0.2	1.8	1	m	1.80	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례


CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적착지물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.08
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신가평 미금 - 49



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.1	1.0	1	m ²	0.10	
2	균열부백태	0.2	0.2	1	m	0.20	
3	백태	0.1	1.0	1	m ²	0.10	
4	백태	0.1	0.2	2	m ²	0.04	
5	백태	0.2	0.3	2	m ²	0.12	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례


CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	동역사 케이아이엠(주)
이물침투적착치물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.08
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신가평 미금 - 50




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.3	2.0	1	m ²	0.60	
2	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	
3	백태	0.2	0.3	1	m ²	0.06	
4	균열부 백태	0.2	0.5	1	m	0.50	
5	균열	0.2	1.8	10	m	18.00	
6	균열	0.2	0.9	2	m	1.80	
7	백태	2.8	5.0	1	m ²	14.00	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




종점



시점

범
례



CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
벽리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적착지물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.08
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신가평 미금 - 51



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	1.8	11	m	21.60	
2	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례

균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	동역사 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	동역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적, 적지물퇴적	층근노출	청식	배관, 폐관	정경원 차 2023.08
사석이완, 사석탈락	세균	강재부식	기타	광도원 호 신가평 미금 - 52




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.1	0.4	1	m ²	0.04	
2	누수		0.1	1	m	0.10	
3	균열	0.2	1.8	7	m	12.60	
4	보수부누수		0.3	1	m	0.30	
5	균열	0.1	7.4	3	m	22.20	
6	백태	0.4	1.0	1	m ²	0.40	
7	균열부백태	0.1	7.4	1	m	7.40	
8	누수		7.4	1	m	7.40	
9	보수부백태	2.0	7.4	1	m ²	14.80	
10	균열	0.2	0.9	5	m	4.50	
11	보수부백태	0.5	2.8	1	m ²	1.40	
12	백태	2.5	2.0	1	m ²	5.00	
13	보수재균열부백태	0.1	7.4	1	m	7.40	
14	보수부누수		7.4	1	m	7.40	
15	백태	0.2	0.5	3	m ²	0.30	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




종점



시점



범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	문 역 사 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
벽리, 벽박 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용 역 사 케이아이엠(주)
이물침투적 축치물퇴적	철근노출	청식	배관 파관	점검일자 2023.08
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망 도면호 신가평 미금 - 53



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	1.8	7	m	12.60	
2	보수부재균열	0.1	7.4	1	m	7.40	
3	보수부누수		7.4	1	m	7.40	
4	보수부백태	0.3	7.4	1	m ²	2.22	
5	균열	0.1	2.8	1	m	2.80	
6	보수부백태	0.3	2.2	1	m ²	0.66	
7	보수부재균열부백태	0.1	7.4	1	m	7.40	
8	보수부누수		0.2	1	m	0.20	
9	균열부백태	0.1	3.5	1	m	3.50	
10	누수		0.2	1	m	0.20	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



 CW 0.2	 균열	 망상 균열	 재료 균열	 편심, 변형	2023년 경기북부 소년·녀정원 연을 정밀안전점검 완료
 박리, 박락 파손	 시공이완 균열, 이격	 누수, 습상부	 벽태	유역 관리 케이아이영 (주)	
 이물질 부착 적시물 부착	 절근 노출	 침식	 배관 파손	환경 유지 2023.08	
 사석이완 사석물 박락	 세굴	 강재 부식	 기타	영도 변호 신가평 미술 - 54	

