






손상현황표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.1	2.8	1	m	2.80	
2	균열	0.1	2.8	1	m	2.80	
3	균열	0.2	0.6	1	m	0.60	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역사 2023년 경기북부 송전전력구, 백운 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침입적 적치물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 능곡SS인출-1





손상현황표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.1	2.8	1	m	2.80	
2	계단 몰탈파손	0.1	0.8	1	m ²	0.08	
3	균열부백태	0.2	0.5	1	m	0.50	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례



CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공형	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 백출 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적 적치물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 능곡SS인출-2




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.1	0.3	1	m ²	0.03	
2	누수	0.3	3.5	1	m ²	1.05	
3	관로구누수			1	EA	1.00	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN





CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 백출 정밀안전점검 협력
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	동역사 케이아이엠(주)
이물침투적 적치물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 능 곡 s s 인 출 - 3



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	누수	0.3	3.5	1	㎡	1.05	
2	관로구누수			4	EA	4.00	
3	백태	0.4	0.4	1	㎡	0.16	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범 례	손상현황				비 고
	손상내용	손상현황	단위	손상 물량	
CW(0.2)	균열	망상균열	재료분리	편형, 공형	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 백골철밀안전점검용역
벽리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	통역사 케이아이엠(주)	통역사
이물침투적, 적지물침투적	철근노출	청식	배관 폐관	정경원자	2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	광도영호	능곡 S/S 인출 - 4