




(환기구 #1)



① 시공이음부 누수흔적/백태
L=6.0

슬래브



바닥



균열부백태 ②
0.1/1.1
③ 균열부백태
0.1/0.4 2EA

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	시공이음부 누수흔적/백태		0.6	1	m	0.60	
2	균열부백태	0.1	1.1	1	m	1.10	
3	균열부백태	0.1	0.4	2	m	0.80	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

표
례

□ 0.2	균열	▲ 양상균열	■ 재료분리	⚙️ 편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 매출 청밀안전점검 용역
■ 박리, 박락 파손	■ 시공이음분리, 층분리,이격	■ 누수, 습윤부	■ 백태	용역시 케이아이엠(주)	
■ 이물질퇴적 적치물회적	■ 월근노출	■ 침식	■ 배관 파관	점검일자 2023.06	
■ 사석이완 사석탈락	■ 세굴	■ 강재부식	■ 기타	양도번호 신파주-송포인출 환기구 - 1	