


금촌변전소 인출 외관조사망도



손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.1	1.3	1	m	1.30	
2	박리	0.6	1.0	1	m ²	0.60	
3	철근노출			3	EA	3.00	
4	출입문상단파손	0.9	1.0	1	m ²	0.90	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN



범
례

CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편형, 공형	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 매출 절감안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	벽태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적 적치물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 금촌변전소 인출 - 1

금촌변전소 인출 외관조사망도





손상현황표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	조명미점등			1	EA	1.00	
2	조명미점등			1	EA	1.00	
3	결로	2.2	5.0	1	m ²	11.00	
4	누수흔적	2.0	2.0	1	m ²	4.00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례

CW0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공형	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 매출 절감안전점검 용역
벽리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적 적지물침투	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 금촌변전소 인출 - 2