






번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	0.6	1	m	0.60	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



CW 0.2	균열	망상균열	재료분리	편형, 공형	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 결과
파리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)	
이물침투, 적지물침투	철근노출	청식	배관 파관	경정원자 2023.06	
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -01	



지도 ss 인출 외관조사망도

손상 현황 표




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.1	2.0	1	m	2.00	
2	균열	0.1	2.0	1	m	2.00	
3	균열	0.2	2.3	1	m	2.30	
4	균열	0.1	2.0	1	m	2.00	
5	균열	0.1	2.0	1	m	2.00	
6	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
7	균열	0.1	2.0	1	m	2.00	
8	균열	0.1	2.0	1	m	2.00	
9	균열	0.1	2.0	1	m	2.00	
10	균열	0.2	2.1	1	m	2.10	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





범	범	범	범	범
CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편향, 공중	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 청밀안전점검 활동
파괴, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	용역사 케이아이엠(주)
이물침하, 적지침하	철근노출	침식	배관 파관	정경원자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -02




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	2.0	2	m	4.00	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동
파괴, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	동역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적, 적지물퇴적	철근노출	침식	배관 파관	경정원자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	광도번호 지도 ss 인출 -03




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	철근노출	0.1	0.2	1	m ²	0.02	
2	균열부백태	0.1	0.3	1	m	0.30	
3	균열부백태	0.1	0.3	1	m	0.30	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





범 례	손상현황				비 고
	폭	길이	개소	단위	
CW 0.2	균열	망상균열	재료분리	편형, 공회	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 결과
파리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	통역사 케이아이엠(주)	경관영자 2023.06
이물침투, 적지물침투	철근노출	침식	배관 파관	망도영호	지도 ss 인출 -04
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타		




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편형, 공회	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 침밀안전점검 결과
파리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	동역영 케이아이엠(주)
이물침투, 적지물침투	철근노출	침식	배관 파관	경정원자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도영호 지도 ss 인출 -06

지도 ss 인출 외관조사망도



손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열부백태	0.1	1.5	1	m	1.50	
2	균열	0.2	1.5	1	m	1.50	
3	철근노출	0.1	0.2	1	m	0.02	
4	철근노출	0.1	0.2	2	m	0.04	
5	철근노출	0.1	0.2	7	m	0.14	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




범
례

CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	용역사 케이아이엠(주)
이물침투, 적지물침투	철근노출	청식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -07

지도 ss 인출 외관조사망도



손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열부백태	0.1	5.0	1	m	5.00	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례



CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공형	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 활동
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적지물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -08



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열부백태	0.2	3.8	1	m	3.80	
2	철근노출	0.1	0.1	1	m ²	0.01	
3	녹흔적		2.0	1	m	2.00	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이영(주)
이물침투적 적지물침투	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -09

← 시 점


중 점 →

좌 측

상 부 슬래브

우 측



바 닥 부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	시공이음부백태	0.2	6.3	1	m ²	1.26	
2	누수		0.2	1	m	0.20	
3	균열부백태	0.1	3.0	1	m	3.00	
4	균열	1.0	2.0	1	m	2.00	
5	철근노출	0.1	0.1	13	m ²	0.13	
6	백태	0.1	0.3	1	m ²	0.03	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례

CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편청, 공중	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 결과
벽리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	용역사 케이아이엠(주)
이물침투, 적지물침투	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -10

← 시 점


중 점 →

좌 측

상 부 슬 래 브

우 측

바 닥 부



①

②



③

④

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	철근노출	0.2	0.1	1	m	0.02	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적 격지물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -11

지도 ss 인출 외관조사망도

손상 현황 표

← 시 점


중 점 →

좌 측

상부슬래브

우 측



바닥부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	8.5	1	m	8.50	
2	균열	0.3	3.5	1	m	3.50	
3	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
4	철근노출	0.2	0.1	1	m ²	0.02	
5	누수및백태	0.5	2.0	1	m ²	1.00	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공형	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적 적지물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -12

지도 ss 인출 외관조사망도

손상 현황 표

← 시 점


중 점 →

좌 측

상 부 슬 래 브

우 측

바 닥 부



120m

125m

130m



135m

140m

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	철근노출	0.1	0.1	1	m ²	0.01	
2	균열	0.3	2.0	1	m	2.00	
3	균열부백태	0.3	2.0	1	m	2.00	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN





범
례

CW 0.2 균 열	망상균열	재료분리	편형, 공형	동 역 영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용 역 사 케이아이엠(주)
이물침투적 적지물퇴적	철근노출	청식	배관 파관	정 경 일 자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망 도 연 호 지도 ss 인출 -13



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
2	균열	0.2	6.0	1	m	6.00	
3	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
2	균열	0.2	6.0	1	m	6.00	
3	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

지도 ss 인출 외관조사망도

손상 현황 표

← 시 점


중 점 →

좌 측

상 부 슬 래브

우 측



바 닥 부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열 부백태	0.2	2.0	1	m	2.00	
2	철근노출	0.1	0.2	1	m ²	0.02	
3	균열	0.1	2.0	1	m	2.00	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN





범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공형	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면출 청밀안전점검 활동
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	용역사 케이아이엠(주)
이물침투 적지물침투	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -15




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





CW0.2	균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면출 청밀안전점검 활동
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배태	용역사 케이아이엠(주)	
이물침투적 적지물침투	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06	
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -16	



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	6.3	1	m	6.30	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적 적지물침투	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -17



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





표 준	 간 열	 망상균열	 재료분리	 편형, 공동	용역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동
	 박리, 박락 파손	 시공이음분리, 층분리, 이격	 누수, 습윤부	 맥태	용역사 케이아이엠(주)
	 이물침투적격치물퇴적	 철근노출	 청식	 배관 파관	정경원자 2023.06
	 사석이완 사석탈락	 세굴	 강재부식	 기타	망도번호 지도 ss 인출 -18

지도 ss 인출 외관조사망도

손상 현황 표

← 시 점


중 점 →

좌 측

상 부 슬 래브

우 측



바 닥 부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	3.2	1	m	3.20	
2	균열	0.2	4.5	1	m	4.50	
3	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
4	균열	0.2	4.2	1	m	4.20	
5	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공극	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적극지물침투	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -19

← 시 점


중 점 →

좌 측

상 부 슬 래 브

우 측



바 닥 부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	4.2	1	m	4.20	
2	균열	0.2	3.5	1	m	3.50	
3	균열	0.2	2.7	1	m	2.70	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면출 청밀안전점검 활동
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적 적지물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -20

지도 ss 인출 외관조사망도

손상 현황 표

← 시 점


중 점 →

좌 측

상 부 슬래브

우 측



바 닥 부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열부백태	0.1	1.5	1	m	1.50	
2	균열부백태	0.2	5.0	1	m	5.00	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면출 청밀안전점검 활동
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적지물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -21

지도 ss 인출 외관조사망도

손상 현황 표

← 시 점


중 점 →

좌 측

상 부 슬 래 브

우 측



바 닥 부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열부백태	0.1	2.0	1	m	2.00	
2	균열부백태	0.1	2.0	1	m	2.00	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례



CW 0.2 균 열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동 역 영 2023년 경기북부 송전전력구, 면출 청밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	용 역 사 케이아이엠(주)
이물침투적 적지물침투	철근노출	청식	배관 폐관	정 경 일 자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	광 도 연 호 지도 ss 인출 -22



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	배수관 길이부족		2.0	1	m	2.00	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례

CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면출 청밀안전점검 활동
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배태	동역사 케이아이엠(주)
이물침투적 적지물침투	철근노출	청식	배관 폐관	정경원자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	광도영호 지도 ss 인출 -23

← 시 점


중 점 →

좌 측

상 부 슬래브

우 측



바 닥 부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	조명 미점등			1	EA	1.00	
2	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
3	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 활동
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적 적침투적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -24

지도 ss 인출 외관조사망도

손상 현황 표

← 시 점


중 점 →

좌 측

상 부 슬 래 브

우 측



바 닥 부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	2.6	1	m	2.60	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN





범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 활동
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적지물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -25




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





범 례	손상현황				단위	손상 물량	비 고
	폭	길이	개소	손상내용			
CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 결과			
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	동역사 케이아이엠(주)			
이물침투적극지물침투	철근노출	청식	배관 파관	경관일자			
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	2023.06			
				망도번호			
				지도 ss 인출 -26			



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN





범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 구역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적극지물침투	철근노출	청식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -27



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



범 례	손상현황				단위	손상 물량	비 고
	폭	길이	개소	손상내용			
CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 결과			
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	동역사 케이아이엠(주)			
이물침투, 적지물침투	철근노출	청식	배관 파관	경관일자 2023.06			
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -28			

지도 ss 인출 외관조사망도

손상 현황 표

← 시 점


중 점 →

좌 측

상 부 슬 래 브

우 측



바 닥 부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	1.7	1	m	1.70	
2	균열부백태	0.1	1.0	1	m	1.00	
3	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
4	균열부백태	0.2	3.0	1	m	3.00	
5	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
6	백태	0.1	0.4	1	m ²	0.04	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 구역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적 적지물침투적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -29

지도 ss 인출 외관조사망도

손상 현황 표

← 시 점


중 점 →

좌 측

상 부 슬 래 브

우 측



바 닥 부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
2	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
3	백태	0.1	0.5	1	m ²	0.05	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례



CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적극지물침투	철근노출	청식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -30



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 활동
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적격치불합격	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -31

지도 ss 인출 외관조사망도

손상 현황 표

← 시 점


중 점 →

좌 측

상 부 슬 래브

우 측



바 닥 부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.1	2.0	1	m ²	0.20	
2	철근노출	0.1	0.2	2	m ²	0.04	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN





범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 활동역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적 적침투적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -32



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



범 례	손상현황				비 고
	손상내용	손상현황	손상물량	비 고	
CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공극	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 결과	
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)	
이물침투적격치불합격	철근노출	청식	배관 파관	정경원 자	2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호	지도 ss 인출 -33

지도 ss 인출 외관조사망도

손상 현황 표

← 시 점


중 점 →

좌 측

상 부 슬 래 브

우 측



바 닥 부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.1	0.6	1	m ²	0.06	
2	균열부백태	0.1	2.0	1	m	2.00	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례



CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공형	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적 적침투적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -34



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN





범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적격치불투과	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -35




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.1	0.3	1	m ²	0.03	
2	백태	0.2	0.2	1	m ²	0.04	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적극지출되적	철근노출	청식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -36




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





CW0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면출 청밀안전점검 활동
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적 적지물침투	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -37



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



범 례	손상현황				단위	손상 물량	비 고
	폭	길이	개소	단위			
CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	평면적	2023년 경기북부 송전전력구, 면을 청밀안전점검 활동		
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배태	평면적	케이아이엠(주)		
이물침투적격치불도착	철근노출	청식	배관 파관	평면적	2023.06		
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	평면적	지도 ss 인출 -38		

← 시 점


중 점 →

좌 측

상 부 슬 래브

우 측



바 닥 부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열부백태	0.1	1.5	1	m	1.50	
2	백태	0.2	0.2	1	m ²	0.04	
3	균열부백태	0.1	3.0	1	m	3.00	
4	백태	0.1	0.2	1	m ²	0.02	
5	균열부백태	0.4	0.4	1	m	0.40	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




범
례

CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 구역
벽리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	용역사 케이아이엠(주)
이물침투, 적지물침투	철근노출	청식	배관 폐관	정경원자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -39

지도 ss 인출 외관조사망도



손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.1	2.0	1	m	2.00	
2	균열	0.1	2.0	2	m	4.00	
3	균열	0.1	2.0	1	m	2.00	
4	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
5	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
6	균열부백태	0.1	6.3	1	m	6.30	
7	백태	0.1	2.0	1	m ²	0.20	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편청, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질위탁, 적지물위탁	철근노출	청식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -40

← 시 점


중 점 →

좌 측

천 단 부

우 측



바 닥 부



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	철근노출	0.1	0.3	1	m ²	0.03	
2	균열부백태	0.1	2.0	1	m	2.00	
3	백태	0.2	1.5	1	m ²	0.30	
4	균열부백태	0.1	0.7	1	m	0.70	
5	백태	0.2	0.6	1	m ²	0.12	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN





범
례

CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 구역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	동역사 케이아이영(주)
이물침투적극지물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	정경원자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -41



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	2.0	2	m	4.00	
2	균열	0.1	2.0	1	m	2.00	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



범 례	손상현황				비고	
	손상내용	손상현황	단위	손상 물량		
CW 0.2 균열		망상균열		재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 결과
박리, 박락 파손		시공이음분리, 층분리, 이격		누수, 습윤부	배관	용역사 케이아이엠(주)
이물침투, 적지물침투		철근노출		청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락		세굴		강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -42

지도 ss 인출 외관조사망도



손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	시공이음부백태	0.1	6.3	1	m ²	0.63	
2	백태	0.6	0.5	1	m ²	0.30	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 단위는 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례



CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적 적지물침투	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -43



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	1.0	2.0	1	m	2.00	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공형	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적극지물퇴적	철근노출	청식	배관 파손	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -44

지도 ss 인출 외관조사망도



손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	
2	백태	0.1	0.8	1	m ²	0.08	
3	백태	0.2	0.4	1	m ²	0.08	
4	백태	0.4	1.8	1	m ²	0.72	
5	강재부식	0.3	6.3	1	m ²	1.89	
6	강재부식	0.7	5.0	1	m ²	3.50	
7	강재부식	0.5	5.0	1	m ²	2.50	
8	강재부식	0.5	5.0	1	m ²	2.50	
9	강재부식	0.4	6.3	1	m ²	2.52	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례

CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편형, 공공	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 백을 청밀안전점검 구역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적극지물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -45

지도 ss 인출 외관조사망도

손상 현황 표

← 시 점


중 점 →

좌 측

상 부 슬 래 브

우 측



바 닥 부




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	강재부식	0.3	20.0	1	m ²	6.00	
2	강재부식	0.3	20.0	1	m ²	6.00	
3	강재부식	0.7	20.0	1	m ²	14.00	
4	강재부식	0.4	6.3	4	m ²	10.08	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN





범 례	손상현황				비 고
	손상내용	손상현황	단위	손상 물량	
CW(0.2)	균열	망상균열	재료분리	편형, 공극	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 청밀안전점검 결과
파괴, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	배관	용역사 케이아이엠(주)
이물침투, 적지물침투	철근노출	청식	배관	배관	정경원자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	기타	광도영호 지도 ss 인출 -46



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	강재부식	0.3	18.0	1	m ²	5.40	
2	강재부식	0.3	18.0	1	m ²	5.40	
3	강재부식	0.7	20.0	1	m ²	14.00	
4	강재부식	0.4	6.3	6	m ²	15.12	
5	강재부식	1.0	2.0	1	m ²	2.00	
6	강재부식	1.0	2.0	1	m ²	2.00	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



범	례	범	례	범	례	범	례	범	례
CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	편청, 공청	편청, 공청	편청, 공청	편청, 공청	편청, 공청	편청, 공청
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	배관	배관	배관	배관	배관	배관
이물침투적극지물침투	철근노출	청식	배관	배관	배관	배관	배관	배관	배관
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	기타	기타	기타	기타	기타	기타

공역명
2023년 경기북부 송전전력구,
면출 청밀안전점검 구역


용역사
케이아이엠(주)

공정일자
2023.06

망도번호
지도 ss 인출 -47



지도 ss 인출 외관조사망도

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	강재부식	1.0	5.3	1	m ²	5.30	
2	강재부식	1.0	5.3	1	m ²	5.30	
3	강재부식	0.7	5.3	1	m ²	3.71	
4	강재부식	1.0	1.0	1	m ²	1.00	
5	강재부식	0.4	6.3	1	m ²	2.52	
6	강재부식	0.2	6.3	1	m ²	1.26	
7	누수		1.0	1	m	1.00	
8	조명 미점등			1	EA	1.00	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편형, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검 구역
파괴, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	동역영 케이아이이영(주)
이물침투적극지출되적	철근노출	청식	배관 폐관	정경원자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도영호 지도 ss 인출 -48



지도 ss 인출 외관조사망도

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	철근노출	0.1	0.2	1	m ²	0.02	
2	균열	0.2	1.2	1	m	1.20	
3	균열	0.2	1.0	5	m	5.00	
4	균열	0.2	2.0	2	m	4.00	
5	균열	0.2	2.0	2	m	4.00	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	철근노출	0.1	0.2	1	m ²	0.02	
2	균열	0.2	1.2	1	m	1.20	
3	균열	0.2	1.0	5	m	5.00	
4	균열	0.2	2.0	2	m	4.00	
5	균열	0.2	2.0	2	m	4.00	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							



지도 ss 인출 외관조사망도

손상 현황 표




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.





범 례	손상현황				비 고
	손상내용	손상현황	손상물량	비 고	
CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편형, 공회	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 침밀안전점검 결과	
파괴, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)	
이물침투, 적지물침투	철근노출	침식	배관 파관	경관일자	2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호	지도 ss 인출 -50




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
2	균열	0.2	1.0	1	m	1.00	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN





CW(0.2) 균열	망상균열	재료분리	편형, 공형	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면출 청밀안전점검 구역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적지물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 지도 ss 인출 -51



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
2	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.




번호	손상내용	손상현황	단위	손상 수량	비 고
1	균열	0.2	m	2.00	
2	균열	0.2	m	2.00	
3	균열	0.2	m	2.00	
4	균열	0.2	m	2.00	
5	균열	0.2	m	2.00	
6	균열	0.2	m	2.00	
7	균열	0.2	m	2.00	
8	균열	0.2	m	2.00	
9	균열	0.2	m	2.00	
10	균열	0.2	m	2.00	
11	균열	0.2	m	2.00	
12	균열	0.2	m	2.00	
13	균열	0.2	m	2.00	
14	균열	0.2	m	2.00	
15	균열	0.2	m	2.00	
16	균열	0.2	m	2.00	
17	균열	0.2	m	2.00	
18	균열	0.2	m	2.00	
19	균열	0.2	m	2.00	
20	균열	0.2	m	2.00	
21	균열	0.2	m	2.00	
22	균열	0.2	m	2.00	
23	균열	0.2	m	2.00	
24	균열	0.2	m	2.00	
25	균열	0.2	m	2.00	
26	균열	0.2	m	2.00	
27	균열	0.2	m	2.00	
28	균열	0.2	m	2.00	
29	균열	0.2	m	2.00	
30	균열	0.2	m	2.00	

공역명
2023년 경기북부 송전전력구,
면출 청밀안전점검 구역

용역사
케이아이엠(주)

점검일자
2023.06



망도번호
지도 ss 인출 -52



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	마모	1.2	1.0	1	m	1.20	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공형	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면출 청밀안전점검 결과
파리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	동역사 케이아이엠(주)
이물침투적 적지물침투	철근노출	침식	배관 폐관	경관영자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	광도영호 지도 ss 인출 -53