




신김포~신파주 환기구 외관조사망도

(환기구 #1)



슬래브



바닥



5



6



7



8

손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	2.2	1	m	2.20	
2	균열	0.2	5.0	1	m	5.00	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN





표
례


균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 면들 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역시 케이아이엠(주)
이물질침적, 적치물침적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신김포~신파주 환기구 - 1

신김포~신파주 환기구 외관조사망도


(환기구 #2)



슬래브



바닥



손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN





표
례


0.2mm 균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 면들 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	
이물질퇴적 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	용역시 케이아이엠(주)
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	점검일자 2023.06
				양도번호 신김포~신파주 환기구 - 2

신김포~신파주 환기구 외관조사망도


(환기구 #3)



슬래브



바닥



① 백태 0.3×0.3

손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.3	0.3	1	m ²	0.09	
2	망상균열	3.8	10.3	1	m ²	39.14	cw=0.2
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN





표
례


$cw \leq 0.2$ 균열	망상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 면들 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역시 케이아이엠(주)
이물질외적, 적치물외적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신김포~신파주 환기구 - 3

신김포~신파주 환기구 외관조사망도



(환기구 #4)



슬래브



바닥



손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	2.2	1	m	2.20	
2	망상균열	3.8	10.6	1	m ²	40.28	cw=0.2
3	균열부백태	0.3	2.2	1	m	2.20	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN





표
례


균열	망상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 면들 정밀안전점검 용역 용역사 케이아이엠(주) 점검일자 2023.06 망도번호 신김포~신파주 환기구 - 4
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	
이물침투, 적치불량	철근노출	침식	배관 파관	
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	

신김포~신파주 환기구 외관조사망도


(환기구 #5)



슬래브



바닥



손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




표
례

0.2mm 균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 면들 정밀안전점검 용역 용역사 케이아이엠(주) 점검일자 2023.06 양도번호 신김포~신파주 환기구 - 5
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	
이물질퇴적, 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 파관	
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	

신김포~신파주 환기구 외관조사망도

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	시공이음부 백태	0.2	12.4	1	m ²	2.48	
2	백태	0.2	0.2	1	m ²	0.04	
3	백태	0.1	0.1	3	m ²	0.03	
4	백태	0.1	0.4	1	m ²	0.04	
5	백태	0.1	0.1	6	m ²	0.06	
6	백태	0.1	0.2	1	m ²	0.02	
7	백태	0.1	0.3	1	m ²	0.03	
8	균열	0.2	13.5	3	m	40.50	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



KEY
PLAN

표
례


① 0.2	균열	② 양상균열	③ 재료분리	④ 편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
⑤ 박리, 박락 파손	⑥ 시공이음분리, 층분리,이격	⑦ 누수, 습윤부	⑧ 백태	용역시 케이아이엠(주)	
⑨ 이물질퇴적 적치물회적	⑩ 철근노출	⑪ 침식	⑫ 배관 폐관	점검일자 2023.06	
⑬ 사석이완 사석탈락	⑭ 세굴	⑮ 강재부식	⑯ 기타	망도번호 신김포~신파주 환기구 - 6	

신김포~신파주 환기구 외관조사망도


(환기구 #7)



슬래브



바닥



손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	바닥균열	0.2	3.8	1	m	3.80	
2	망상균열	3.8	11.4	1	m ²	43.32	cw=0.1
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



표
례

균열	망상균열	재료분리	편침, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 면들 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 총분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역시 케이아이엠(주)
이물질외적, 적치물외적	철근노출	철식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신김포~신파주 환기구 - 7


신김포~신파주 환기구 외관조사망도

손상 현황 표


(환기구 #8)



슬래브



바닥




5



6



7



8

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN





표
례


0.2 균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 면들 정밀안전점검 용역 용역사 케이아이엠(주) 점검일자 2023.06 망도번호 신김포~신파주 환기구 - 8
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	
이물잔존 적치물잔존	철근노출	침식	배관 파관	
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	

신김포~신파주 환기구 외관조사망도


(환기구 #9)



슬래브



바닥



손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	사다리 고정볼량			1	EA	1.00	
2	바닥 균열	0.3	4.0	1	m	4.00	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN





표
례


균열	양상 균열	재료 분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 면들 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음 분리, 층 분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역시 케이아이엠(주)
이물질 퇴적, 적치물 퇴적	철근 노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석 탈락	세굴	강재 부식	기타	양도번호 신김포~신파주 환기구 - 9

신김포~신파주 환기구 외관조사망도





(환기구 #10)



슬래브



바닥



손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	2.1	1	m	2.10	
2	균열부백태	0.2	1.6	1	m	1.60	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




표
례

균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역시 케이아이엠(주)
이물질외적, 적치물외적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신김포~신파주 환기구 - 10

신김포~신파주 환기구 외관조사망도

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	30.0	1	m	30.00	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

표
례

균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 면들 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역시 케이아이엠(주)
이물침투, 적치물침투	철근노출	철식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신김포~신파주 환기구 - 11