

신파주분기

Station(m)	균열	누수	파손 및 손상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	결함점수 합계	결함지수
0~30	4	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0.147
30~60	4	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0.147
60~90	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.088
90~120	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.088
120~150	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.118
150~180	4	0	0	0	0	0	0	0	x	4	0.118
180~210	4	0	0	0	0	0	0	0	x	4	0.118
210~240	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.118
240~270	3	0	0	0	0	0	0	0	x	3	0.088
270~300	4	0	0	0	0	0	0	0	x	4	0.118
300~330	4	0	0	0	0	0	0	0	x	4	0.118
330~360	4	0	0	0	0	0	0	0	x	4	0.118
360~390	4	0	0	0	0	0	0	0	x	4	0.118
390~420	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.118
420~450	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.118
450~480	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.118
480~510	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.118
510~540	4	0	0	0	0	0	0	0	x	4	0.118
평 균	3.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.118

Station(m)	균열	누수	파손 및 손상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	상태평가 결과
0~30	b	a	b	c	a	b	a	a	a	a
30~60	b	b	a	a	a	a	a	a	a	a
60~90	b	a	a	a	a	b	a	a	a	a
90~120	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
120~150	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
150~180	b	a	a	a	a	a	a	a	x	a
180~210	b	a	a	a	a	a	a	a	x	a
210~240	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
240~270	b	a	a	a	a	a	a	a	x	a
270~300	b	a	a	a	a	b	a	a	x	a
300~330	b	a	a	a	a	b	a	a	x	a
330~360	b	a	a	a	a	b	a	a	x	a
360~390	b	a	a	a	a	b	a	a	x	a
390~420	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
420~450	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
450~480	b	a	a	a	a	b	a	a	a	a
480~510	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
평 균	b	a	a	b	a	a	a	a	a	a

항목	균열	누수	파손 및 손상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	합계
결함 점수	3.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0

결함지수	0.118
상태평가 결과	a