

호수SS인출

Station(m)	균열	누수	파손 및 손상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	결함점수 합계	결함지수
0~30	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	4	0.118
30~60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.000
60~90	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	4	0.118
90~120	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5	0.147
120~150	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	4	0.118
150~180	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	0.147
180~210	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	4	0.118
210~240	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	0.147
240~270	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	x	8	0.235
270~300	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	x	3	0.088
평 균	3.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	4.2	0.124

Sheet.No.	균열	누수	파손 및 손상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	상태평가 결과
0~30	b	a	a	a	a	a	a	a	x	a
30~60	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
60~90	b	a	a	a	a	a	a	a	x	a
90~120	b	b	a	a	a	b	a	a	a	a
120~150	b	a	a	a	a	a	a	a	x	a
150~180	b	b	a	a	a	a	a	a	a	a
180~210	b	a	a	a	a	a	a	a	x	a
210~240	b	b	a	a	a	a	a	a	a	a
240~270	b	c	a	a	a	c	a	a	x	b
270~300	b	a	a	a	a	b	a	a	x	a
평 균	b	a	a	a	a	b	a	a	a	a

항목	균열	누수	파손 및 손상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	합계
결함 점수	3.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	4.2

결함지수	0.124
상태평가 결과	a