


동부산IC1교 교면포장 S1 외관조사망도

손 상 물 량 표



교면포장

S1

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	유간트사됨적		17.2		1	m	17.20
2	구	신축이음	후타재 파손		0.3	0.2	1	m ²	0.06
3	신	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		14	m	7.00
4	신	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		9	m	4.50
5	신	배수시설	집수구 막힘				8	EA	8.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									



K
E
Y
P
L
A
N




용 의 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
판 례	0.2 균 열	재료분리	오염	돌봄	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기 타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	001



교면포장

S2

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
2	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30	
3	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
4	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	7.0		1	m	7.00	
5	신	교면포장	포장균열	0.4	2.0		1	m	2.00	
6	신	교면포장	포장균열	0.4	1.5		1	m	1.50	
7	신	배수시설	침수구 막힘				8	EA	8.00	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



K
E
Y
P
L
A
N




용 의 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
판 례	0.2 균 열	재료분리	오염	돌봄	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기 타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	002



교면포장

S3

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	선	배수시설	집수구 막힘				3	EA	3.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									



K
E
Y
P
L
A
N




영역	영역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
		재료분리	오염	돌봄	
파괴	균열				
	망상균열				
레	철근노출				
	누수, 습윤				
		백태			No. 003



교면포장

S4

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	선	배수시설	침수구 막힘				12	EA	12.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



K
E
Y
P
L
A
N




영역	영역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가영역			
		재료분리	오염	돌봄	
판	0.2	파손, 박리	세굴	기타	
	망상균열				
레	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	004



교면포장

S5

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	유간토사퇴적		24.5			m	0.00
2	구	신축이음	차수판 볼트유실				4	EA	4.00
3	신	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50
4	신	배수시설	집수구 막힘				10	EA	10.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									



K
E
Y
P
L
A
N



용 의 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
판 례	0.2 균 열	재료분리	오염	돌봄	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기 타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	005

교면포장

S6




번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	신축이음	유간토사퇴적		44.6		1	m	44.60
2	구	신축이음	점속부 이격, 실링재 마모		44.6		1	m	44.60
3	구	교면포장	점속도로 보수부 들뜸		0.3	2.5	1	m ²	0.75
4	신	배수시설	집수구 막힘				23	EA	23.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

① 유간토사퇴적, 부식
L=44.6m

② 점속부 이격, 실링재 마모
L=44.6m

④ 집수구막힘 (23EA)

③ 점속슬래브
보수부 들뜸
(0.3X2.5)



용 의 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
판	0.2	재료분리	오염	들뜸	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기 타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	006


동부산IC1교 바닥판하면 S1 외관조사망도

손 상 물 량 표

바닥판

S1


번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	망상균열	0.1	1.6	35.0	5	m	271.25	
2	구	캔틸레버	균열(0.3mm이하)	0.1	0.7		1	m	0.70	
3	구	G1-3	재료분리		1.3	1.6	2	m	4.16	
4	구	G3-4	재료분리		1.3	0.5	1	m	0.65	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



K
E
Y
P
L
A
N


동부산관광단지

부산울산고속도로



동부산관광단지

부산울산고속도로



용

의

명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

판

0.2

균

열

재료분리

망상균열

파손, 박리

세굴

돌봄

철근노출

누수, 습윤

백태


기 타

No. 007



바닥판

S2

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	평상균열	0.1	1.6	36.5	5	m ²	282.88	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



K
E
Y
P
L
A
N




용 의 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
판 례	0.2	재료분리	오염	돌봄	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기 타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	008



바닥판

S3

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	바닥판	망상균열	0.1	1.6	31.5	5	㎡	244.13	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



KEY
PLAN




영역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
표 례	0.2m	재료분리	오염	돌봄	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	009



바닥판

S4

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	바닥판	망상균열	0.1	1.6	31.5	5	m	244.13	
2	구	G1-2	균열부백태		1.5		1	m	1.50	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



K
E
Y
P
L
A
N




영역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
판 례	0.2m 균열	재료분리	오염	돌출	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	010



바닥판

S5

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



K
E
Y
P
L
A
N




영역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
표 례	0.2m 간격	재료분리	오염	돌봄	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	011



바닥판

S6

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



K
E
Y
P
L
A
N



영역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
표 지	0.2m	재료분리	오염	돌봄	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	012


동부산IC1교 거더외부 S1 외관조사망도

손 상 물 량 표



거더외부

S1 - G1,2,3

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	G1RW	백태		1.5	0.5	1	m ²	0.75	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



K
E
Y
P
L
A
N




영역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
판 례	예 0.2	재료분리	오염	돌봄	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	013



거더외부

S1 - G4,5,6

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										




K
E
Y
P
L
A
N





영역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
표 례	0.2m	재료분리	오염	돌봄	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	014

거더외부
S2 - G1,2,3

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	G3LF	재료분리		0.2	0.2	1	m ²	0.04	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



K
E
Y
P
L
A
N




영역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
판 례	0.2m 간격	재료분리	오염	돌봄	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	015



거더외부

S2 - G4,5,6

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



KEY
PLAN




영역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
표 지 표	0.2m	재료분리	오염	돌봄	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	016



거더외부

S3 - G1,2,3

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



K
E
Y
P
L
A
N




영역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
표 례	0.2m 구간	재료분리	오염	돌봄	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	017



거더외부

S3 - G4,5,6

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



KEY
PLAN




영역	영역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
		재료분리	오염	돌봄	
파괴	균열	파손, 박리	세굴	기타	
	망상균열				
변형	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	018



거더외부

S4 - G1,2,3

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	G2LW	균열(0.3mm미만)	0.2	35.0		1	m	35.00	
2	구	G2RW	균열(0.3mm미만)	0.2	35.0		1	m	35.00	
3	구	G3RW	균열(0.3mm미만)	0.2	35.0		1	m	35.00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										




KEY
PLAN





영역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
영역	0.2m 균열	재료분리	오염	들뜸
영역	망상균열	파손, 박리	세굴	기타
영역	철근노출	누수, 습윤	백태	No. 019

거더외부
S4 - G4,5,6

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



K
E
Y
P
L
A
N



영역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
표 례	0.2m 간격	재료분리	오염	돌봄	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	020

거더외부

S5 - G1,2

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

G1 하 면

좌측면



우측면

G2 하 면

좌측면

우측면

K
E
Y
P
L
A
N



영역	영역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
		재료분리	오염	돌뜸	
파괴	균열	파손, 박리	세굴	기타	
	망상균열				
변형	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	021

거더외부

S5 - G3,4

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	G4LF	부식		0.1	0.6	1	m ²	0.06	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

G3 하 면

좌측면

우측면



G4 하 면

좌측면

우측면

① 부식
0.1x0.5

K
E
Y
P
L
A
N



영역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
판 례	콘크리트	재료분리	오염	돌돌	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기 타	
	철근노출	누수, 기름	백태	No.	022




동부산IC1교 거더외부 S5 외관조사망도

손 상 물 량 표

거더외부

S5 - G5,6

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										




영역	영역명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
		재료분리	오염	돌봄	
표	관 열	파손, 박리	세굴	기 타	
	망상균열	누수, 습윤	백태	No.	023
레	철근노출				

거더외부


S5 - G7

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


좌측면





G7 하 면



우측면



K
E
Y
P
L
A
N



영역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
표 례	0.2m	재료분리	오염	돌봄	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	024

동부산IC1교 거더외부 S6 외관조사망도


손 상 물 량 표

거더외부

S6 - G1,2

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


좌측면




G1 하 면




우측면




좌측면





G2 하 면



우측면



K
E
Y
P
L
A
N




영	영	영	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
레	0.2	간	결	재료분리	오염	돌봄
	망상균열	파손, 박리	세굴	기 타		
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	025	

거더외부

S6 - G3,4

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


좌측면




G3 하 면




우측면




좌측면





G4 하 면



우측면



K
E
Y
P
L
A
N




영역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
표 례	0.2m 간격	재료분리	오염	돌봄	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	026

거더외부

S6 - G5,6

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	G5LF	변형		0.3		1	m	0.30	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

좌측면




G5 하 면




① 면
L=0.3m


우측면




좌측면





G6 하 면



우측면



K
E
Y
P
L
A
N



용 의 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	 간 폭	 재료분리	 오염	 들뜸	
	 망상균열	 파손, 박리	 세굴	 기 타	
	 철근노출	 누수, 습윤	 백태	No. 027	

동부산IC1교 거더외부 S6 외관조사망도


손 상 물 량 표

거더외부

S6 - G5,6

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	G5LF	변형		0.3		1	m	0.30	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


좌측면




G5 하 면




우측면




좌측면





G6 하 면



우측면



K
E
Y
P
L
A
N




용 의 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	0.2m 간격	재료분리	오형	들뜸	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기 타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	027

거더외부


S6 - G7

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	G7LF	도장박리		0.1	0.1	1	m ²	0.01	
2	구	G7LF	부식		0.1	0.3	1	m ²	0.03	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

좌측면




G7 하 면



① 도장박리(0.1x0.1)


② 부식
0.1x0.3

우측면



K
E
Y

P
L
A
N



동부산관광단지



부산울산고속도로



영
의
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역




표
례

	관 절		재료분리		오염		들뜸
	망상균열		파손, 박리		세굴		기 타
	철근노출		누수, 기름		백태	No. 028	

거더내부


S5 - G1,2

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개수	단위	
1	구	G1LF	오염		2.0	1.0	1	m ²	2.00
2	구	G2LF	채수				1	EA	1.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									



용 의 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
판 례	0.2m 균 결	재료분리	오염	돌봄	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기 타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	029

동부산IC1교 거더내부 S5 외관조사망도





손 상 물 량 표

거더내부

S5 - G3,4

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	G3LF	채수				1	EA	1.00
2	구	G4LF	오염		2.0	1.0	1	m ²	2.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
PLAN



용 의 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
판 례	0.2m 간격	재료분리	오염	돌봄	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	030

동부산IC1교 거더내부 S5 외관조사망도


손 상 물 량 표

거더내부

S5 - G5,6

변호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	G6LF	채수				1	EA	1.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

좌측면




하 면




G5


상 면




우측면



좌측면




하 면




G6

상 면





우측면



① 오염(2.0X1.0)

K
E
Y
P
L
A
N




용 의 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
	0.2	구 결	재료분리	오염
판	망상균열	파손, 박리	세굴	들뜸
레	철근노출	누수, 습윤	백태	기 타
			No.	031

거더내부


S5 - G7

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	G7LF	부식		2.0	0.5	2	m ²	2.00	
2	구	G7LF	오염		2.0	1.0	1	m ²	2.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

좌측면




하 면




① 부식 (2.0X0.5, 2EA)

② 오염 (2.0X1.0)



상 면



우측면



K
E
Y
P
L
A
N



영역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
판 례	0.2m	재료분리	오염	돌봄	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	032

동부산IC1교 거더내부 S6 외관조사망도


손 상 물 량 표

거더내부


S6 - G1,2

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	G1LF	채수				1	EA	1.00
2	구	G2LF	채수				1	EA	1.00
3	구	G2LF	스캐럽 우수유입				1	EA	1.00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

좌측면



하 면




① 채수 (1EA)

G1


상 면



우측면



좌측면



하 면



② 채수 (1EA)


③ 스캐럽 우수유입 (1EA)

G2



상 면




우측면



K
E
Y
P
L
A
N



용 의 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
판 례	0.2	간 결	재료분리	오염	들뜸
	망상균열		파손, 박리	세굴	기 타
	철근노출		누수, 습윤	백태	No. 033



손 상 물 량 표									
거더내부									
S6 - G3,4									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	G3LF	오염		2.0	1.0	1	m ²	2.00
2	구	G3LF	스캘럼 우수유입				1	EA	1.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY PLAN


용 의 명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역		
판 레	콘 크리트	재료분리	들뜸
	망상균열	파손, 박리	세굴
	철근노출	누수, 습윤	백태
	No. 034		

거더내부

S6 - G5,6


번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	G6LF	오염		2.0	1.0	1	m ²	2.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

좌측면



G5


하 면




상 면



우측면




좌측면



G6

하 면




① 오염 (2.0X1.0)



상 면



우측면



K
E
Y
P
L
A
N




용 의 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
표 례	0.2m	간 격	재료분리	오염	돌봄
	망상균열		파손, 박리	세굴	기 타
	철근노출		누수, 습윤	백태	No. 035

거더내부

S6 - G7

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	G7LF	오염		2.0	1.0	1	m ²	2.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

좌측면



하 면




① 오염 (2.0x1.0)



상 면



우측면



K
E
Y
P
L
A
N



영역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
표 례	0.2m	간격	재료분리	오염	돌봄
	망상균열		파손, 박리	세굴	기타
	철근노출		누수, 습윤	백태	No. 036

동부산IC1교 가로보 S1 외관조사망도



손 상 물 량 표

가로보

S1

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	G1-2	박리		0.3	1.0	1	m ²	0.30	
2	구	G2-3	박리		0.2	0.3	1	m ²	0.06	
3	구	G4-5	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00	
4	구	G4-5	철근노출		0.1	0.3	1	m ²	0.03	
5	구	G4-5	재료분리		0.2	0.3	1	m ²	0.06	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

G1



① 박리(0.3X1.0)



G2



② 박리(0.2X0.3)



G3



G4



③ 균열(0.2/1.0)



④ 철근노출(0.1X0.3)

⑤ 재료분리(0.2X0.3)

G5





G6

A1

P1

K
E
Y
P
L
A
N



영역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
판 례	③ 균열	재료분리	오염	돌봄	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	037

동부산IC1교 가로보 S2 외관조사망도

손 상 물 량 표

가로보

S2

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	G1-2	재료분리		1.0	1.0	1	m ²	1.00	
2	구	G1-2	재료분리 및 철근노출		0.3	1.6	1	m ²	0.48	
3	구	G2-3	박리		1.6	0.2	1	m ²	0.32	
4	구	G2-3	재료분리 및 철근노출		0.3	1.6	1	m ²	0.48	
5	구	G3-4	재료분리 및 철근노출		0.3	1.6	1	m ²	0.48	
6	구	G3-4	균열(0.3mm이하)	0.2	0.2		1	m	0.20	
7	구	G4-5	들뜸, 박리		1.6	0.2	1	m ²	0.32	
8	구	G5-6	들뜸, 박리		1.6	0.2	1	m ²	0.32	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

G1

① 재료분리(1.0X1.0)




② 재료분리 및 철근노출(0.3X1.6)



G2

③ 박리(1.6X0.2)




④ 재료분리 및 철근노출(0.3X1.6)



G3



⑦ 들뜸, 박리
1.6x0.2



⑤ 재료분리 및 철근노출(0.3X1.6)



G4

⑥ 균열(0.2/0.2)



G5



⑧ 들뜸, 박리
1.6x0.2





G6

P1

P2

K
E
Y
P
L
A
N



영역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
판 례	⑥ 0.2 균열	① 재료분리	② 오염	③ 들뜸	
	④ 망상균열	⑤ 파손, 박리	⑦ 세굴	⑧ 기타	
	⑦ 철근노출	⑨ 누수, 습윤	⑩ 백태	No.	038

동부산IC1교 가로보 S3 외관조사망도



손상물량표

가로보

S3

[illegible]

KEY PLAN



용 의 명		2023년 부산출산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
구 분	 간 폭	 재료분리	 오염	 들뜸	
	 망상진열	 파손, 박리	 세굴	 기 타	
	 철근노출	 누수, 습윤	 백태	No. 039	

동부산IC1교 가로보 S4 외관조사망도

손 상 물 량 표

가로보

S4


번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	G1-2	재료분리		1.2	0.6	1	m ²	0.72	
2	구	G1-2	재료분리		1.6	0.2	1	m ²	0.32	
3	구	G2-3	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	m	1.00	
4	구	G2-3	재료분리		1.6	0.2	1	m ²	0.32	
5	구	G2-3	재료분리		1.6	0.2	1	m ²	0.32	
6	구	G3-4	균열(0.3mm이상)	0.3	0.3		1	m	0.30	
7	구	G4-5	철근노출		0.2	0.3	1	m ²	0.06	
8	구	G5-6	균열(0.3mm이상)	0.3	0.5		1	m	0.50	
9	구	G5-6	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	m	1.00	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

G1

① 재료분리(1.2X0.6)



② 재료분리(1.6X0.2)




G2


③ 균열(0.3/1.0)



④ 재료분리(1.6X0.2)




⑤ 재료분리(1.6X0.2)




G3

⑥ 균열(0.3/0.3,3EA)



G4

⑦ 철근노출(0.2X0.3)



G5



⑧ 균열(0.3/0.5) ⑨ 균열(0.3/1.0)





G6

P3

P4

K
E
Y
P
L
A
N



영역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
판 례	⑩ 0.2 균열	재료분리	오염	돌봄	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	040

동부산IC1교 가로보 S5 외관조사망도


손 상 물 량 표

가로보


S5

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

G1




G2




G3


G4



G5



G6





G7

P4

P5


K
E
Y
P
L
A
N



용 의 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
판 례	0.2 강 령	재료분리	오염	들뜸	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기 타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	041

동부산IC1교 가로보 S6 외관조사망도

손 상 물 량 표





가로보

S6

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
P
L
A
N



용 의 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

판 례	0.2m 간격	재료분리	오염	들뜸
	망상균열	파손, 박리	세굴	기 타
	철근노출	누수, 습윤	백태	No. 042

세로보


S5

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

G1



G2



G3

G4



G5



G6





G7

P4

P5

K
E
Y
P
L
A
N




종 래	영 영 영		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
	0.2	구 절	재료분리	오염	돌봄	
		망상균열	파손, 박리	세굴	기 타	
		철근노출	누수, 습윤	백태	No.	043


세로보

S6(1)

G1




G2




G3


G4



G5



G6





G7

P5

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
PLAN




영	영	영	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
표 례		0.2m		재료분리		오염
		망상균열		파손, 박리		세굴
		철근노출		누수, 기름		백태
			No. 044			

세로보


S6(2)

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

G1



G2




G3


G4



G5



G6





G7

A2

K
E
Y

P
L
A
N



영역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
표 지 표	0.2m 간격	재료분리	오염	돌봄	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	045


동부산IC1교 교대 A1 외관조사망도

손 상 물 량 표


교대

A1

번호	산/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교좌면	계수				4	EA	4.00
2	구	좌측	표면오염		1.0	8.0	1	m ²	8.00
3	구	옹벽	표면오염		1.0	2.0	6	m ²	12.00
4	구	구체	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30
5	구	구체	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	m	1.50
6	구	구체	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		1	m	3.00
7	구	구체	균열(0.3mm미만)	0.2	3.5		1	m	3.50
8	구	구체	균열(0.3mm미만)	0.2	1.8		1	m	1.80
9	구	구체	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60
10	구	옹벽	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	m	2.00
11	구	구체	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50
12	구	구체	표면오염		1.0	6.0	2	m ²	12.00
13	구	구체	표면오염		0.5	6.0	2	m ²	6.00
14	구	구체	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									



상면





좌측면


전면

우측면

KEY
PLAN



용 의 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
판 례	④ 0.2 균 열	재료분리	오염	돌봄	
	망상균열	파손, 박리	세굴	기 타	
	철근노출	누수, 습윤	백태	No.	046





교각


P1

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		4	m	0.80
2	구	코팅전면	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		2	m	1.60
3	구	코팅전면	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		3	m	3.00
4	구	코팅전면	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50
5	구	코팅전면	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	m	1.50
6	구	코팅전면	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		9	m	9.00
7	구	코팅배면	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		1	m	0.60
8	구	기둥전면	균열(0.3mm이상)	0.3	3.0		1	m	3.00
9	구	코팅배면	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		4	m	1.20
10	구	코팅배면	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	m	0.20
11	구	코팅배면	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		2	m	0.60
12	구	코팅배면	균열(0.3mm미만)	0.1	1.2		3	m	3.60
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

K
E
Y
P
L
A
N



영역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
판 례	☐ 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염	▨ 들뜸	
	▨ 망상균열	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 기타	
	▨ 철근노출	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	No.	047





교각

P2

번호	산/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	받침Con	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30
2	구	받침Con	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		2	m	0.40
3	구	받침Con	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	m	0.20
4	구	받침Con	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		5	m	1.00
5	구	받침Con	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		4	m	0.80
6	구	코팅전면	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		3	m	3.00
7	구	코팅전면	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		2	m	2.00
8	구	코팅전면	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		2	m	1.00
9	구	코팅전면	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		1	m	0.80
10	구	코팅전면	균열(0.3mm미만)	0.2	1		1	m	1.00
11	구	코팅전면	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		4	m	2.00
12	구	코팅전면	균열(0.3mm이상)	0.3	0.5		1	m	0.50
13	구	코팅전면	균열(0.3mm미만)	0.2	1		4	m	4.00
14	구	코팅우측	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	m	0.50
15	구	코팅배면	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		1	m	0.80
16	구	코팅배면	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		2	m	3.00
17	구	코팅배면	균열(0.3mm미만)	0.2	1		9	m	9.00
18	구	코팅배면	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		2	m	2.40
19	구	코팅배면	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		2	m	0.60
20	구	코팅배면	균열(0.3mm미만)	0.2	17		1	m	17.00
21	구	코팅배면	균열(0.3mm미만)	0.2	1		1	m	1.00
22	구	코팅배면	균열(0.3mm이상)	0.3	1.5		1	m	1.50
23	구	코팅배면	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	m	1.50
24	구	코팅배면	균열(0.3mm미만)	0.2	1		1	m	1.00
25	구	코팅배면	균열(0.3mm이상)	0.3	1		1	m	1.00
26	구	기둥	방향균열		9.4	4	2	m ²	75.20
27	구	기둥배면	파손		0.2	0.2	2	m ²	0.08
28	구	코팅배	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
29									
30									

K
E
Y
P
L
A
N




용 의 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
판 례	① 0.2 균 열	재료분리	오염	돌봄	
	② 방향균열	파손, 박리	세굴	기 타	
	③ 철근노출	누수, 습윤	백태	No.	048

교각

P3


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교좌면	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		3	m	6.00
2	구	교좌면	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		4	m	4.00
3	구	교좌면	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		2	m	2.00
4	구	코핑전면	균열(0.3mm이상)	0.3	10.0		1	m	10.00
5	구	코핑전면	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		2	m	2.00
6	구	코핑전면	균열(0.3mm미만)	0.2	5.0		1	m	5.00
7	구	기둥	망상균열		9.4	2.0	2	m	37.60
8	구	코핑배면	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		5	m	2.50
9	구	코핑배면	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		3	m	0.90
10	구	코핑배면	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		5	m	2.50
11	구	코핑배면	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	m	0.30
12	구	코핑배면	균열(0.3mm이상)	0.3	17.0		1	m	17.00
13	구	코핑배면	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		3	m	3.00
14	구	코핑배면	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		3	m	4.50
15	구	코핑전면	망상균열		17.8	3.0	1	m	53.40
16	구	코핑배면	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	m	2.00
17	구	코핑배면	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	m	2.00
18	구	코핑배면	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
19	신	교량받침	탄성패드 갈라짐				12	EA	12.00
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

⑬ 탄성패드 갈라짐 (12EA)




상면

① 균열 (0.2/2.0, 3EA) ② 균열 (0.2/1.0, 4EA)




③ 균열 (0.2/1.0, 2EA) 하면



좌측면


전면

우측면




배면

K
E
Y
P
L
A
N



부산울산고속도로



동부산관광단지

부산울산고속도로

영	영	영	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
0.2	균	열	재료분리	오염	돌봄	
망상균열			파손, 박리	세굴	기타	
철근노출			누수, 습윤	백태	No.	049


동부산IC1교 교각 P4 외관조사망도

손 상 물 량 표



교각

P4

변호	산/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	각재미채기				1	EA	1.00
2	구	받침Con	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30
3	구	코팅전면	표면오염		2.5	2.5	1	㎡	6.25
4	신	교량받침	탄성패드 갈라짐				6	EA	6.00
5	구	망상	망상균열		9.4	5.0	2	㎡	94.00
6	구	코팅배면	표면오염		1.5	2.5	1	㎡	3.75
7	구	코팅배면	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	m	1.00
8	구	코팅배면	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		2	m	1.00
9	구	코팅배면	표면오염		1.0	2.5	1	㎡	2.50
10	구	코팅배면	균열(0.3mm미만)	0.3	2.0		2	m	4.00
11	신	코팅차측	표면오염		0.4	2.5	1	㎡	1.00
12	구	교량받침	볼트부식				8	EA	8.00
13	구	받침Con	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	m	0.20
14	신	교량받침	플레이트부식				6	EA	6.00
15	구	코팅전면	균열(0.3mm미만)	0.2	7.0		1	m	7.00
16	구	코팅전면	균열(0.3mm미만)	0.1	1.2		1	m	1.20
17	구	코팅전면	균열(0.3mm미만)	0.1	0.8		1	m	0.80
18	구	코팅전면	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50
19	구	코팅전면	표면오염		1.0	2.0	1	㎡	2.00
20	구	코팅전면	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		1	m	0.80
21	구	코팅전면	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
22	구	코팅배면	균열(0.3mm미만)	0.2	2.2		2	m	4.84
23	구	코팅배면	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		1	m	3.00
24	구	코팅배면	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		2	m	2.40
25	구	코팅배면	균열(0.3mm미만)	0.2	6.0		1	m	6.00
26	구	코팅배면	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		2	m	1.00
27	구	코팅배면	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60
28									
29									
30									



KEY
PLAN



용 의 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
판 례	① 0.2 균 열	재료분리	오염	돌봄	
	② 망상균열	파손, 박리	세굴	기 타	
	③ 철근노출	누수, 습윤	백태	No.	050


동부산IC1교 교각 P5 외관조사망도



상면




하면





전면

우측면



배면

좌측면



손상물량표

교각

P5

번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	코팅배면	표면오염		1.0	2.5	1	m ²	2.50
2	구	코팅배면	표면오염		1.0	2.5	1	m ²	2.50
3	구	교량받침	볼트부식				8	EA	8.00
4	구	교량받침	볼트부식				8	EA	8.00
5	구	교량받침	볼트부식				8	EA	8.00
6	구	교량받침	볼트부식				8	EA	8.00
7	구	교량받침	볼트부식				8	EA	8.00
8	구	교량받침	볼트부식				8	EA	8.00
9	신	교량받침	볼트부식				8	EA	8.00
10	신	코팅전면	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m	0.60
11	신	코팅전면	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		2	m	1.20
12	신	코팅전면	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	m	1.20
13	신	코팅전면	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	m	2.00
14	신	기둥배면	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	m	1.50
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

용 의 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
판례	○ 0.2 균열	▨ 재료분리	▨ 오염	▨ 들뜸	
	▨ 망상균열	▨ 파손, 박리	▨ 세굴	▨ 기타	
	▨ 철근노출	▨ 누수, 습윤	▨ 백태	No.	051


동부산IC1교 교대 A2 외관조사망도

손상물량표


교대

A2


번호	선/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	교량받침	볼트부식				8	EA	8.00
2	구	옹벽	균열(0.3mm이하)	0.2	1.0		1	m	1.00
3	구	옹벽	균열(0.3mm이하)	0.2	1.5		1	m	1.50
4	구	옹벽	표면오염		1.5	2.0	1	m²	3.00
5	구	구체우측	표면오염		1.0	9.0	1	m²	9.00
6	신	구체	균열(0.3mm이하)	0.2	2.0		1	m	2.00
7	구	구체좌측	표면오염		1.0	9.0	1	m²	9.00
8	구	옹벽좌측	파손		0.1	0.1	1	m²	0.01
9	구	교량받침	플레이트부식				2	EA	2.00
10	구	교량받침	볼트부식				8	EA	8.00
11	구	교좌면	박리, 들뜸		0.6	0.6	1	m²	0.36
12	구	구체	표면오염		1.0	9.0	3	m²	27.00
13	신	구체	박리, 들뜸		0.3	0.6	1	m²	0.18
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									



상면





전면



우측면

좌측면

KEY
PLAN



용	의	명	2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
표 례		균열		재료분리		오염
		망상균열		파손, 박리		세굴
		철근노출		누수, 습윤		백태
					No.	052