


I D : 울산JCT3교 - 바닥판상면(S1)

연양방향 →




손상물량표

교면포장


S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1	구	방호벽	균열	0.2	0.6		m	1	0.60	
2	구	방호벽	균열	0.2	1.2		m	1	1.20	
3	구	방호벽	균열	0.2	1.3		m	1	1.30	
4	신	신축이음	이격		8.1		m	1	8.10	
5	신	신축이음	본체부식		8.1		m	1	8.10	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
P
L
A
P



SECTION



전
면

균열	균열백태	기타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열심도

용역명

2022년 부산울산고속도로
정기·정밀안전점검용역

조사일시

2022

책임기술자


박윤국

도면번호

001

I D : 울산JCT3교 - 바닥판상면(S2)

연양방향 →




손 상 물 량 표

교면포장


S2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	구	방호벽	균열	0.2	1.3		m	1	1.30	
2	구	방호벽	균열	0.2	0.5		m	1	0.50	
3	신	방호벽	균열	0.2	1.3		m	1	1.30	
4	신	방호벽	균열	0.2	0.8		m	1	0.80	
5	신	방호벽	균열	0.2	1.3		m	1	1.30	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
P



판
례

균열	균열백태	기타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열심도

용역명

2022년 부산울산고속도로
정기·정밀안전점검용역

조사일시

2022

책임기술자


박윤국

도면번호

002

I D : 울산JCT3교 - 바닥판상면(S3)

연방방향 →




손상물량표

교면포장


S3

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량
1	구	방호벽	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
2	신	방호벽	균열	0.2	1.3		m	1	1.30
3	신	방호벽	균열	0.2	1.3		m	1	1.30
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
P




단
면

균열	균열백태	기타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열심도

용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	003

I D : 울산JCT3교 - 바닥판상면(S4)

연장방향 →




손상물량표

교면포장


S4

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1	구	포장	LMC균열		4.0		m	6	24.00	
2	구	신축이음	후타재 파손		0.1	0.5	m ²	1	0.05	
3	구	신축이음	이격		15.2		m	1	15.20	
4	신	방호벽	균열부백태	0.2	0.6		m	1	0.60	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
P



단
면

	균열		균열부백태		기타
	방상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		타점		균열심도

용역명

2022년 부산울산고속도로
정기·정밀안전점검용역

조사일시

2022

책임기술자


박윤국

도면번호

004

I D : 울산JCT3교 - 바닥판상면(S5)

연양방향 →




손상물량표

교면포장


S5

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1	구	신축이음	후타재 균열	0.1	0.4		m	11	3.85	
2	구	신축이음	후타재 균열	0.1	0.5		m	11	5.50	
3	구	신축이음	토사퇴적		3.0		m	1	3.00	
4	신	신축이음	이격		8.1		m	1	8.10	
5	신	방호벽	균열	0.2	0.8		m	3	2.40	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
P
L
A
P



SECTION




단
면

① 균열	② 균열백태	③ 기타
④ 망상균열	⑤ 백태	⑥ 철근탐사
⑦ 재료분리	⑧ 부식	⑨ 탄산화시험
⑩ 철근노출	⑪ 파손	⑫ 균열심도
⑬ 박리, 박락	⑭ 퇴적	⑮ 균열심도

용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	005

I D : 울산JCT3교 - 바닥판하면(S1)

연양방향 →




손상물량표

바닥판


S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1	신	바닥판	균열부백대	0.2	0.5		m	1	0.50	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
P



판
별

용역명

2022년 부산울산고속도로
정기·정밀안전점검용역

조사일시

2022

책임기술자


박윤국

도면번호

006

I D : 울산JCT3교 - 바닥판하면(S2)

연양방향 →




손상물량표

바닥판


S2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량
1	신	바닥판	균열부백태	0.2	1.5		m	4	6.00
2	신	바닥판	균열부백태	0.2	1.5		m	4	6.00
3	신	바닥판	균열부백태	0.2	0.5		m	1	0.50
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
P




판
례

균열	균열부백태	기타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열신도

용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	007

I D : 울산JCT3교 - 바닥판하면(S3)

연장방향 →




손상물량표

바닥판


S3

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량
1	구	바닥판	균열부백태	0.2	1.5		m	2	3.00
2	신	바닥판	균열부백태	0.2	0.6		m	1	0.60
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
P



단
면

균열	균열백태	기타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열심도

용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	008

I D : 울산JCT3교 - 바닥판하면(S4)


연양방향 →

손 상 물 량 표


바닥판

S4


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량
1	구	바닥판	균열부백태	0.2	0.5		m	1	0.50
2	신	바닥판	균열부백태	0.2	0.6		m	1	0.60
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									



KEY
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
P




편
례

용역명 2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	009

I D : 울산JCT3교 - 바닥판하면(S5)

연장방향 →




손 상 물 량 표

바닥판


S5

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	구	바닥판	균열부백태	0.2	1.0		m	1	1.00	
2	구	바닥판	균열부백태	0.2	1.0		m	1	1.00	
3	구	바닥판	균열부백태	0.2	1.0		m	1	1.00	
4	구	바닥판	균열부백태	0.2	0.5		m	1	0.50	
5	구	바닥판	균열부백태	0.2	1.0		m	1	1.00	
6	구	바닥판	균열부백태	0.2	1.0		m	1	1.00	
7	신	바닥판	균열부백태	0.0	0.6		m	2	1.20	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
P




판
재

균열	균열부백태	기 타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열심도

용역명 2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	010

I D : 울산JCT3교 - BOX내부(S1)



연양방향 →


손상물량표

거더내부


S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량
1	구	거더내부	실링미처리				EA	6	6.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
P



편
리

	근열		근열백대		기타
	망상근열		백대		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명

2022년 부산울산고속도로
정기·정밀안전점검용역

조사일시

2022


책임기술자

박윤국

도면번호

011

I D : 울산JCT3교 - BOX내부(S2)




손상물량표

거더내부


S2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량
1	구	거더내부	실링미처리				EA	8	8.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
P




면
례

	균열		균열백태		기타
	망상균열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		균열심도
	박리, 박락		퇴적		균열심도

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	012

I D : 울산JCT3교 - BOX내부(S3)




손상물량표

거더내부


S3

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량
1	구	거더내부	실링미처리				EA	8	8.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
P



편
례

	근열		근열백태		기타
	방상근열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		근열심도
	박리, 박락		퇴적		근열심도

용역명

2022년 부산울산고속도로
정기·정밀안전점검용역

조사일시

2022


책임기술자

박윤국

도면번호

013

I D : 울산JCT3교 - BOX내부(S4)




손상물량표

거더내부


S4

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량
1	구	거더내부	실링미처리				EA	8	8.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
P



면
례

	근열		근열백대		기타
	망상근열		백대		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		근열심도
	박리, 박락		퇴적		근열심도

용역명

2022년 부산울산고속도로
정기·정밀안전점검용역

조사일시

2022


책임기술자

박윤국

도면번호

014

I D : 울산JCT3교 - BOX내부(S5)



연양방향 →


손상물량표

거더내부


S5

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량
1	구	거더내부	실링미처리				EA	6	6.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
P
L
A
P



SECTION
P




편
례

	근열		근열백태		기타
	망상근열		백태		철근탐사
	재료분리		부식		탄산화시험
	철근노출		파손		근열심도
	박리, 박락		퇴적		근열심도

용역명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	015

I D : 울산JCT3교 - BOX외부(S1)

연방방향 →




손상물량표

거더외부


S1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
P
L
A
P



SECTION
P




편
리

	콘크리트		콘크리트		기타
	방상콘크리트		콘크리트		철근탐사
	콘크리트		콘크리트		탄산화시험
	콘크리트		콘크리트		균열심도
	콘크리트		콘크리트		균열심도
	콘크리트		콘크리트		균열심도

용역명		2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022	
책임기술자	박윤국	
도면번호	016	

I D : 울산JCT3교 - BOX외부(S2)

연양방향 →




손상물량표

거더외부


S2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
P
L
A
P



SECTION
P



편
리

균열	균열백태	기타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열심도

용역명

2022년 부산울산고속도로
정기·정밀안전점검용역

조사일시

2022

책임기술자


박윤국

도면번호

017

I D : 울산JCT3교 - BOX외부(S3)

연양방향 →




손상물량표

거더외부


S3

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
P
L
A
P



SECTION




편
리

	콘크리트		콘크리트배근		기타
	아스팔트콘크리트		콘크리트		철근탐사
	재료분리		콘크리트		탄산화시험
	철근노출		콘크리트		콘크리트강도
	콘크리트		콘크리트		콘크리트강도

용역명		2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022	
책임기술자	박윤국	
도면번호	018	

I D : 울산JCT3교 - BOX외부(S4)

연양방향 →




손상물량표

거더외부


S4

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
P
L
A
P



SECTION
P




편
례

	콘크리트		철근콘크리트		기타
	아스팔트콘크리트		철근아스팔트		철근아스팔트
	콘크리트		철근콘크리트		철근콘크리트
	콘크리트		철근콘크리트		철근콘크리트
	콘크리트		철근콘크리트		철근콘크리트
	콘크리트		철근콘크리트		철근콘크리트
	콘크리트		철근콘크리트		철근콘크리트
	콘크리트		철근콘크리트		철근콘크리트
	콘크리트		철근콘크리트		철근콘크리트
	콘크리트		철근콘크리트		철근콘크리트

용역명		2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
조사일시	2022	
책임기술자	박윤국	
도면번호	019	

I D : 울산JCT3교 - BOX외부(S5)

연방방향 →




손상물량표

거더외부


S5

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
P
L
A
P



SECTION



편
면

	콘크리트		콘크리트		기타
	방사콘크리트		콘크리트		철근탐사
	재료분리		콘크리트		탄산화시험
	철근노출		콘크리트		균열심도
	박리, 박락		콘크리트		균열심도

용역명

2022년 부산울산고속도로
정기·정밀안전점검용역

조사일시

2022

책임기술자

박윤국


도면번호

020

I D : 울산JCT3교 - 교대(A1)

연양방향 →

연양방향 ↓




손 상 물 량 표

교대


A1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	구	교핑	토사퇴적		1.5	1.5	m ²	1	2.25	
2	신	교량발침	방침콘크리트 균열	0.2	0.3		m	4	1.20	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
P



편
례

콘 결	콘결백대	기 타
망상균열	블록	철근탐사
재료분리	부 식	탄산화시험
철근노출	파 손	콘결심도
박리, 박락	퇴 적	콘결심도

용역명

2022년 부산울산고속도로
정기·정밀안전점검용역

조사일시

2022

책임기술자

박윤국

도면번호

021

I D : 울산JCT3교 - 교각(P1)

손상물량표

교각


P1

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	
1	구	교각	전구간 식생				EA	1	1.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									


↑
연양방향




① 교각 전구간 식생



KEY
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
P



전
면
도

균열	균열백태	기타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열심도

용역명 2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	022

I D : 울산JCT3교 - 교각(P2)


손상물량표

교각


P2

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1	구	교각	전구간 식생				EA	1	1.00	
2	신	기둥	균열		0.3	1.2	m ²	1	0.36	
3	신	기둥	균열		0.2	0.2	m ²	1	0.04	
4	신	기둥	망상균열		2.0	1.0	m ²	1	2.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


↑
연양방향



KEY
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
P



면
레

균열	균열백태	기타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열심도

용역명 2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	023

I D : 울산JCT3교 - 교각(P3)


손상물량표

교각


P3

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1	구	교각	전구간 식생				EA	1	1.00	
2	신	교량받침	받침물탈 파손		0.1	0.1	m²	1	0.01	
3	신	기둥	망상균열		1.5	1.5	m²	1	2.25	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


↑
연양방향



KEY
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
P



면
레

균열	균열백태	기타
망상균열	백태	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
박리, 박락	퇴적	균열심도

용역명 2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	024

I D : 울산JCT3교 - 교각(P4)


손 상 물 량 표

교각


P4

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	구	교각	전구간 식생				EA	1	1.00	
2	신	코팅	망상균열		1.0	1.0	m ²	1	1.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


↑
연양방향



K
E
Y
P
L
A
P



S
E
C
T
I
O
P



면
레

	근 령		근 령백대		기 타
	망상균열		박대		철근탐사
	재료분리		부 식		탄산화시험
	철근노출		파 손		균열심도
	박리, 박락		퇴 적		균열심도

용 역 명	
2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조 사 일 시	2022
책임기술자	박 윤 국
도 면 번 호	025

I D : 울산JCT3교 - 교대(A2)

손상물량표


교대

A2


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량
1	신	층	표면오염		0.5	2.0	m ²	1	1.00
2	신	층	표면열화		0.5	6.0	m ²	1	3.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

↑
연양방향


평면



KEY
PLAN



SECTION



전
면
레

콘크리트	콘크리트블록	기타
아스팔트콘크리트	벽돌	철근탐사
재료분리	부식	탄산화시험
철근노출	파손	균열심도
균열, 박락	틈	균열심도

용역명 2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
조사일시	2022
책임기술자	박윤국
도면번호	026