

도로교량 하자 목록(7공구)


No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	치산생태육교(A1)	STA 57.86k 교대 망상균열(Cw=0.2mm, 1.0*60.0m)	#01
2	상주	치산생태육교(A1)	STA 57.86k 교대 백태(0.3mX1.0m)	#02
3	영천	치산생태육교(A1)	STA 57.86k 교대 균열(0.2mm/1.0m)	#03
4	영천	치산생태육교(A1)	STA 57.86k 교대 백태(0.3mX1.0m)	#04
5	양방향	치산생태육교(P1)	STA 57.86k 교각 백태(0.3mX1.0m)	#05
6	영천	치산생태육교(A1)	STA 57.86k 교대 균열(0.2mm/1.0mX3EA)	#06
7	상주	치산교(S1)	STA.58.01K 거더 파손(0.2mX0.2m)	#01
8	상주	치산교(A1)	STA 58.01K 교대 균열(0.3mm/2.0m)	#02
9	상주	치산교(A1)	STA 58.01K 교대 균열(0.2mm/3.0mX6EA)	#03
10	상주	치산교(A1)	STA 58.01K 교대 균열부백태(0.2mX0.5m)	#04
11	상주	치산교(A1)	STA 58.01K 교대 재료분리(1.0mX5.5m)	#05
12	상주	치산교(A1)	STA 58.01K 교대 재료분리(1.0mX2.0m)	#06
13	영천	치산교(S1)	STA 58.01K 바닥판하면 균열(0.3mm/0.5m)	#07
14	영천	치산교(A1)	STA 58.01K 교대 균열(0.2mm/4.0mX6EA)	#08
15	영천	치산교(A1)	STA 58.01K 교대 균열부백태(0.2mX2.0m)	#09
16	영천	치산교(A1)	STA 58.01K 교대 재료분리(1.0mX3.0m)	#10
17	영천	치산교(A2)	STA 58.01K 교대 균열(0.2mm/2.0mX2EA)	#11
18	상주	배골1교(A1)	STA 61.76K 교대 균열(0.3mm/2.0m)	#01
19	상주	배골1교(A1)	STA 61.76K 교대 균열(0.2mm/2.0m)	#02
20	상주	배골1교(A2)	STA 61.79K 교대 균열(0.3mm/2.0mX2EA)	#03
21	상주	배골1교(A2)	STA 61.79K 교대 재료분리(1.0mX3.0m)	#04
22	영천	배골1교(A1)	STA 61.76K 교대 균열부백태(0.2X0.5X2EA)	#05
23	영천	배골1교(A2)	STA 61.79K 교대 균열(0.3mm/2.0mX2EA)	#06
24	영천	배골1교(A2)	STA 61.79K 교대 균열부백태(0.2X0.5)	#07
25	영천	배골1교(A2)	STA 61.79K 교대 재료분리(3.0mX4.5m)	#08
26	상주	화남1-1교(S1)	STA 63.30K 바닥판하면 조인트부누수 1EA	#01
27	영천	화남1-1교(A2)	STA 63.31K 교대 균열(0.3mm/1.0m)	#02
28	영천	남원교(P1)	STA 59.99K 교각 균열(0.2mm/1.0m)	#01
29	영천	남원교(P1)	STA 59.99K 교각 균열(0.2mm/3.5m)	#02
30	상주	남원교(A1)	STA 59.99K 교대 균열(0.2mm/4.0m)	#03
31	상주	남원교(A1)	STA 59.99K 교대 균열(0.3mm/0.5m)	#04
32	상주	남원교(A1)	STA 59.99K 교대 균열(0.3mm/2.0m)	#05
33	상주	남원교(A1)	STA 59.99K 교대 누수흔적(3.0mX4.0m)	#06
34	상주	남원교(A1)	STA 59.99K 교대 이음부부식(L=6.0m)	#07

도로교량 하자 목록(7공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
35	상주	남원교(A1)	STA 59.99K 교대 균열(0.2mm/2.0m)	#08
36	상주	남원교(A1)	STA 59.99K 교대 백태(0.3mX0.5m)	#09
37	영천	남원교(A1)	STA 59.99K 교대 균열(0.2mm/3.0m)	#10
38	영천	남원교(A1)	STA 59.99K 교대 누수흔적(1.0mX3.5m)	#11
39	영천	남원교(A2)	STA 59.99K 교대 균열(0.2mm/1.5m)	#12
40	영천	남원교(A2)	STA 59.99K 교대 누수흔적(1.0mX7.0mX3EA)	#13
41	영천	남원교(S1)	STA 59.99K 바닥판하면 파손(0.1mX0.5m)	#14
42	영천	화남2교(S1)	STA 63.30K 인양홀 파손(0.2mX0.2mX10EA)	#01
43	상주	화남2교(S1)	STA 63.30K 교대 균열(0.2mm/2.0m)	#02
44	상주	화남2교(A1)	STA 63.30K 교대 균열(0.2mm/2.0m)	#03
45	상주	화남2교(A1)	STA 63.30K 교대 균열(0.2mm/3.0m)	#04
46	상주	화남2교(A1)	STA 63.30K 교대 균열부백태(0.1mX0.5m)	#05
47	상주	화남2교(A1)	STA 63.30K 교대 누수흔적(1.0mX6.0m)	#06
48	상주	화남2교(A1)	STA 63.30K 교대 균열(0.2mm/2.0mX2EA)	#07
49	상주	화남2교(A2)	STA 63.30K 교대 균열(0.2mm/2.0mX2EA)	#08
50	상주	화남2교(A2)	STA 63.30K 교대 균열(0.3mm/2.0m)	#09
51	상주	화남2교(A2)	STA 63.30K 교대 재료분리(1.5mX3.0m)	#10
52	영천	화남2교(A2)	STA 63.30K 교대 균열(0.2mm/3.0mX3EA)	#11
53	영천	화남2교(A1)	STA 63.30K 교대 균열(0.3mm/2.0m)	#12
54	영천	화남2교(A1)	STA 63.30K 교대 균열(0.3mm/4.0m)	#13
55	영천	화남2교(A1)	STA 63.30K 교대 균열(0.3mm/2.0m)	#14
56	영천	화남2교(A1)	STA 63.30K 교대 파손(0.1mX0.1m)	#15
57	영천	화남2교(A1)	STA 63.30K 교대 균열(0.2mm/2.0mX2EA)	#16
58	영천	화남2교(A2)	STA 63.30K 교대 균열(0.2mm/3.0mX3EA)	#17
59	영천	화남2교(A2)	STA 63.30K 바닥판하면 들뜸(0.1mX1.0m)	#18

사진대지

점검위치	상주	치산생태육교(A1)	사진번호	#01
점검내용		STA 57.86k 교대 망상균열(Cw=0.2mm,1.0*60.0m)		
				

점검위치	상주	치산생태육교(A1)	사진번호	#02
점검내용		STA 57.86k 교대 백태(0.3mX1.0m)		
				

사진대지

점검위치	영천	치산생태육교(A1)	사진번호	#03
점검내용		STA 57.86k 교대 균열(0.2mm/1.0m)		
				

점검위치	영천	치산생태육교(A1)	사진번호	#04
점검내용		STA 57.86k 교대 백태(0.3mX1.0m)		
				

사진대지

점검위치	양방향 치산생태육교(P1)	사진번호	#05
점검내용	STA 57.86k 교각 백태(0.3mX1.0m)		
			

점검위치	영천 치산생태육교(A1)	사진번호	#06
점검내용	STA 57.86k 교대 균열(0.2mm/1.0mX3EA)		
			

사진대지

점검위치	상주	치산교(S1)	사진번호	#01
점검내용		STA.58.01K 거더 파손(0.2mX0.2m)		
				

점검위치	상주	치산교(A1)	사진번호	#02
점검내용		STA 58.01K 교대 균열(0.3mm/2.0m)		
				

사진대지

점검위치	상주	치산교(A1)	사진번호	#03
점검내용		STA 58.01K 교대 균열(0.2mm/3.0mX6EA)		
				

점검위치	상주	치산교(A1)	사진번호	#04
점검내용		STA 58.01K 교대 균열부백태(0.2mX0.5m)		
				

사진대지

점검위치	상주	치산교(A1)	사진번호	#05
점검내용		STA 58.01K 교대 재료분리(1.0mX5.5m)		
				

점검위치	상주	치산교(A1)	사진번호	#06
점검내용		STA 58.01K 교대 재료분리(1.0mX2.0m)		
				

사진대지

점검위치	영천	치산교(S1)	사진번호	#07
점검내용		STA 58.01K 바닥판하면 균열(0.3mm/0.5m)		
				

점검위치	영천	치산교(A1)	사진번호	#08
점검내용		STA 58.01K 교대 균열(0.2mm/4.0mx6EA)		
				


사진대지

점검위치	영천	치산교(A1)	사진번호	#09
점검내용		STA 58.01K 교대 균열부백태(0.2mX2.0m)		
				

점검위치	영천	치산교(A1)	사진번호	#10
점검내용		STA 58.01K 교대 재료분리(1.0mX3.0m)		
				

사진대지

점검위치	영천	치산교(A2)	사진번호	#11
점검내용		STA 58.01K 교대 균열(0.2mm/2.0mx2EA)		
				

점검위치	상주	배골1교(A1)	사진번호	#01
점검내용		STA 61.76K 교대 균열(0.3mm/2.0m)		
				

사진대지

점검위치	상주	배골1교(A1)	사진번호	#02
점검내용		STA 61.76K 교대 균열(0.2mm/2.0m)		
				

점검위치	상주	배골1교(A2)	사진번호	#03
점검내용		STA 61.79K 교대 균열(0.3mm/2.0mX2EA)		
				

사진대지

점검위치	상주	배골1교(A2)	사진번호	#04
점검내용		STA 61.79K 교대 재료분리(1.0mX3.0m)		
				

점검위치	영천	배골1교(A1)	사진번호	#05
점검내용		STA 61.76K 교대 균열부백태(0.2X0.5X2EA)		
				

사진대지

점검위치	영천	배골1교(A2)	사진번호	#06
점검내용		STA 61.79K 교대 균열(0.3mm/2.0mX2EA)		
				

점검위치	영천	배골1교(A2)	사진번호	#07
점검내용		STA 61.79K 교대 균열부백태(0.2X0.5)		
				

사진대지

점검위치	영천	배골1교(A2)	사진번호	#08
점검내용		STA 61.79K 교대 재료분리(3.0mX4.5m)		
				

점검위치	상주	화남1-1교(S1)	사진번호	#01
점검내용		STA 63.30K 바닥판하면 조인트부누수 1EA		
				

사진대지

점검위치	영천	화남1-1교(A2)	사진번호	#02
점검내용		STA 63.31K 교대 균열(0.3mm/1.0m)		
				

점검위치	영천	남원교(P1)	사진번호	#01
점검내용		STA 59.99K 교각 균열(0.2mm/1.0m)		
				

사진대지

점검위치	영천	남원교(P1)	사진번호	#02
점검내용		STA 59.99K 교각 균열(0.2mm/3.5m)		
				

점검위치	상주	남원교(A1)	사진번호	#03
점검내용		STA 59.99K 교대 균열(0.2mm/4.0m)		
				

사진대지

점검위치	상주	남원교(A1)	사진번호	#04
점검내용		STA 59.99K 교대 균열(0.3mm/0.5m)		
				

점검위치	상주	남원교(A1)	사진번호	#05
점검내용		STA 59.99K 교대 균열(0.3mm/2.0m)		
				

사진대지

점검위치	상주	남원교(A1)	사진번호	#06
점검내용	STA 59.99K 교대 누수흔적(3.0mX4.0m)			



점검위치	상주	남원교(A1)	사진번호	#07
점검내용	STA 59.99K 교대 이음부부식(L=6.0m)			



사진대지

점검위치	상주	남원교(A1)	사진번호	#08
점검내용		STA 59.99K 교대 균열(0.2mm/2.0m)		
				

점검위치	상주	남원교(A1)	사진번호	#09
점검내용		STA 59.99K 교대 백태(0.3mX0.5m)		
				

사진대지

점검위치	영천	남원교(A1)	사진번호	#10
점검내용		STA 59.99K 교대 균열(0.2mm/3.0m)		
				

점검위치	영천	남원교(A1)	사진번호	#11
점검내용		STA 59.99K 교대 누수흔적(1.0mX3.5m)		
				

사진대지

점검위치	영천	남원교(A2)	사진번호	#12
점검내용		STA 59.99K 교대 균열(0.2mm/1.5m)		
				

점검위치	영천	남원교(A2)	사진번호	#13
점검내용		STA 59.99K 교대 누수흔적(1.0mX7.0mX3EA)		
				


사진대지

점검위치	영천	남원교(S1)	사진번호	#14
점검내용		STA 59.99K 바닥판하면 파손(0.1mX0.5m)		
				

점검위치	영천	화남2교(S1)	사진번호	#01
점검내용		STA 63.30K 인양홀 파손(0.2mX0.2mX10EA)		
				


사진대지

점검위치	상주	화남2교(S1)	사진번호	#02
점검내용		STA 63.30K 교대 균열(0.2mm/2.0m)		
				

점검위치	상주	화남2교(A1)	사진번호	#03
점검내용		STA 63.30K 교대 균열(0.2mm/2.0m)		
				

사진대지

점검위치	상주	화남2교(A1)	사진번호	#04
점검내용		STA 63.30K 교대 균열(0.2mm/3.0m)		
				

점검위치	상주	화남2교(A1)	사진번호	#05
점검내용		STA 63.30K 교대 균열부백태(0.1mX0.5m)		
				

사진대지

점검위치	상주	화남2교(A1)	사진번호	#06
점검내용		STA 63.30K 교대 누수흔적(1.0mX6.0m)		
				

점검위치	상주	화남2교(A1)	사진번호	#07
점검내용		STA 63.30K 교대 균열(0.2mm/2.0mX2EA)		
				

사진대지

점검위치	상주	화남2교(A2)	사진번호	#08
점검내용		STA 63.30K 교대 균열(0.2mm/2.0mX2EA)		
				

점검위치	상주	화남2교(A2)	사진번호	#09
점검내용		STA 63.30K 교대 균열(0.3mm/2.0m)		
				

사진대지

점검위치	상주	화남2교(A2)	사진번호	#10
점검내용		STA 63.30K 교대 재료분리(1.5mX3.0m)		
				

점검위치	영천	화남2교(A2)	사진번호	#11
점검내용		STA 63.30K 교대 균열(0.2mm/3.0mX3EA)		
				

사진대지

점검위치	영천	화남2교(A1)	사진번호	#12
점검내용		STA 63.30K 교대 균열(0.3mm/2.0m)		
				


점검위치	영천	화남2교(A1)	사진번호	#13
점검내용		STA 63.30K 교대 균열(0.3mm/4.0m)		
				


사진대지

점검위치	영천	화남2교(A1)	사진번호	#14
점검내용		STA 63.30K 교대 균열(0.3mm/2.0m)		
				

점검위치	영천	화남2교(A1)	사진번호	#15
점검내용		STA 63.30K 교대 파손(0.1mX0.1m)		
				

사진대지

점검위치	영천	화남2교(A1)	사진번호	#16
점검내용		STA 63.30K 교대 균열(0.2mm/2.0mX2EA)		
				

점검위치	영천	화남2교(A2)	사진번호	#17
점검내용		STA 63.30K 교대 균열(0.2mm/3.0mX3EA)		
				

사진대지

점검위치	영천	화남2교(A2)	사진번호	#18
점검내용		STA 63.30K 바닥판하면 들뜸(0.1mX1.0m)		
				