

상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2025년 상반기 정기안전점검)


외 관 조 사 망 도

패널식 옹벽 13



2025.04

(주)명성엔지니어링

손상물량표




번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19타	배수시설	배수로 균열	0.3	1.0		1.00	m	1	
2	19타	배수시설	배수로 파손		0.2	0.5	0.10	m²	1	
3	19타	배수시설	배수로 파손		0.1	0.2	0.02	m²	1	
4	19타	배수시설	배수로 파손		0.2	1.0	0.20	m²	1	
5	19타	배수시설	배수로 파손		0.2	0.5	0.10	m²	1	
6	19타	옹벽	판넬 파손		0.1	0.1	0.01	m²	1	
7	21타	옹벽	판넬 파손		0.1	0.3	0.03	m²	1	
8	23타	배수시설	배수로 파손		0.2	0.5	0.10	m²	1	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										




범 례	판	배수	재료	발 주 처	상주영천고속도로(주)
	판	배수	재료	용 역 명	상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 상반기 정기안전점검)
	판	배수	재료	점 검 기 관	(주)명성엔지니어링
	판	배수	재료	도 면 번 호	01

손상물량표




번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1	19라	배수시설	배수로 균열	0.2	0.5		0.50	m	1	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 침수	침하	그늘음
철근노출	파굴, 변형	기타
부식		

발주처
상주영천고속도로(주)
용역명
상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역
(2025년 상반기 정기안전점검)
점검기관
(주)명성엔지니어링
도면번호
02