

동탄석우배수지



밸브실 외관조사



배수지 외관조사



배수지 제원측정



부재 손상 제원측정







배수지 1지 내부 전경




배수지 1지 상부슬래브 철근노출



	
배수지 1지 상부슬래브 잡철물	배수지 1지 벽체 도장기포
	
배수지 1지 벽체 균열(0.3mm미만)	배수지 1지 계단 재료분리
	
배수지 1지 벽체 도장기포	배수지 1지 하부슬래브 균열(0.3mm미만)
	
배수지 1지 하부슬래브 도장박리	배수지 1지 도류벽 지지프레임 탈락



배수지 1지 기둥 도장박리



배수지 1지 기둥 백태



배수지 2지 내부 전경




배수지 2지 상부슬래브 백태




배수지 2지 상부슬래브 철근노출



배수지 2지 벽체 녹



배수지 2지 벽체 균열(0.3mm미만)



배수지 2지 벽체 도장기포


	
배수지 2지 하부슬래브 균열(0.3mm미만)	배수지 2지 상부슬래브 백태
	
배수지 2지 기둥 도장기포	배수지 2지 하부슬래브 도장박리
	
지하1층 상부슬래브 재료분리	지하1층 상부슬래브 박락(이음부)
	
지하1층 벽체 실링재열화	지하1층 상부슬래브 박락(이음부)




지하1층 벽체 백태



지하2층 상부슬래브 재료분리



지하2층 하부슬래브 물탈들뜸



지하2층 하부슬래브 망상균열




지하2층 벽체 도장박리



지하2층 벽체 백태



지하2층 장비투입구실 벽체 철근노출



지하2층 장비투입구실 벽체 조적균열



계단실 외부 몰탈균열



계단실 외부 몰탈균열



계단실 1지 내부 텍스탈락



계단실 2지 내부 몰탈균열



밸브계단실 외부 균열(0.3mm미만)



밸브계단실 내부 상태양호




유출밸브실 관부식




유출밸브실 관부식 및 볼트부식



전기설비 상태양호



전기설비 상태양호



배수지 1지 안전난간 상태양호



배수지 1지 집수정 사다리 상태양호



배수지 2지 안전난간 상태양호



유입 밸브실 장비투입구 안전난간 미설치



장내포장 상태양호



웬스 변형



배수지 1지 안전난간 상태양호



배수지 1지 집수정 사다리 상태양호



배수지 2지 안전난간 상태양호



유입 밸브실 장비투입구 안전난간 미설치



장내포장 상태양호



웬스 변형



스틸그레이팅 유실




웬스 능형망 파손



웬스 능형망 파손



배수로 토사유실



배수지 1지 안전난간 상태양호



유입 밸브실 장비투입구 안전난간 미설치



장내포장 상태양호



배수지 주변 상태양호



콘크리트 강도시험



토목구조물 탄산화 시험