


봉담상리배수지



배수지 외부 전경



배수지 내부 전경



배수지 외관조사



검수실(계단실) 제원측정



배수지 제원측정



배수지 산소농도측정



배수지 1지 내부 전경 (2021년)



배수지 1지 내부 전경 (2023년)

배수지 1지 하부슬래브 도장박리	배수지 1지 상부슬래브 잡철물
배수지 1지 상부슬래브 철근노출	배수지 1지 벽체 도장기포
배수지 2지 내부 전경 (2021년)	배수지 2지 내부 전경 (2023년)
배수지 2지 상부슬래브 철근노출	배수지 2지 상부슬래브 잡철물



배수지 2지 하부슬래브 도장기포



배수지 2지 벽체 도장기포



유입밸브실 1지 상부슬래브 철근노출



유입밸브실 1지 하부슬래브 체수



유입밸브실 2지 하부슬래브 체수



유입밸브실 2지 상부슬래브 철근노출



유입밸브실 2지 벽체 박락



유출밸브실 1지 상부슬래브 박락



유출밸브실 1지 벽체 백태



유출밸브실 2지 벽체 백태



유출밸브실 2지 상부슬래브 몰탈파손



유출밸브실 2지 상부슬래브 몰탈파손



유출밸브실 2지 상부슬래브 몰탈파손





유출밸브실 2지 상부슬래브 몰탈파손



유량계실 상태양호



유량계실 상태양호

	
계단실 내부 전경 (상반기)	계단실 내부 전경 (하반기)
	
계단실 외부 몰탈박리	계단실 외부 몰탈박리
	
계단실 외부 도장박리	기타건축물(전기실 및 관리동) 균열 보수완료
	
기타건축물(전기실 및 관리동) 균열 보수완료	기타건축물(전기실 및 관리동) 균열 보수완료



배수지 1지 유입 배관 관부식



배수지 1지 유출 배관 관부식



배수지 2지 유입 배관 관부식



배수지 2지 유출 배관 관부식



유입밸브실 1지 관부식



유입밸브실 2지 관부식



유량계실 관부식



전기설비 상태양호



배수지 1지 안전난간 미설치



배수지 2지 안전난간 미설치



유입 밸브실 1지 수직형 사다리 상태양호



유입 밸브실 2지 수직형 사다리 상태양호



유출 밸브실 2지 수직형 사다리 상태양호



유량계실 수직형 사다리 상태양호



장내포장 포장균열



장내포장 포장파손



장내포장 포장균열



배수시설 배수로 침하



배수시설 스틸그레이팅 변형



배수시설 이물질퇴적



배수시설 배수로 파손



주변사면, 휨스 상태양호



유량계실 수직형 사다리 상태양호



유입 밸브실 2지 수직형 사다리 상태양호



장내포장 포장균열



장내포장 포장파손



유입밸브실 1지 덮개 상태양호



유량계실 덮개 상태양호



유출밸브실 1지 덮개 상태양호



유출밸브실 2지 덮개 상태양호



콘크리트 강도시험



탄산화 시험