


장안사랑배수지



배수지 외부 전경



배수지 내부 전경



배수지 상부 전경 (2021년)



배수지 상부 전경 (2023년)



검수실 외관조사






배수지 외관조사




검수실 제원측정



배수지 제원측정

	
배수지 1지 내부 전경	배수지 1지 상부슬래브 도장박리
	
배수지 1지 하부슬래브 도장박리	배수지 1지 벽체 도장박리
	
배수지 1지 기둥 도장박리	배수지 1지 벽체 백태
	
배수지 2지 내부 전경	배수지 2지 벽체 도장박리

	
배수지 2지 상부슬래브 도장박리	배수지 2지 하부슬래브 도장박리
	
배수지 2지 기둥 백태	배수지 2지 상부슬래브 도장박리
	
유입밸브실 1지 재료분리	유입밸브실 1지 채수
	
유입밸브실 2지 침수	유출밸브실 1지 철근노출



유출밸브실 1지 백테



유출밸브실 1지 파손



유출밸브실 2지 철근노출



유출밸브실 2지 채수



계단실 내부 철근노출 (상반기)



계단실 내부 철근노출 (하반기) (보수)



계단실 기초하부 균열(0.3mm이상)



계단실 기초하부 균열(0.3mm이상)




계단실 외부 도장박리 (보수)



계단실 외부 균열(0.3mm미만)



기타건축물(관리동) 내부 균열(0.3mm미만)



기타건축물(관리동) 내부 균열(0.3mm미만)



배수지 1지 유입 배관 관부식



배수지 1지 유출 배관 관부식



배수지 2지 유입 배관 관부식



배수지 2지 유출 배관 관부식



1지 유입밸브실 관부식



1지 유출밸브실 관부식



2지 유출밸브실 관부식



전기설비 상태양호



배수지 1지 안전난간 상태양호



배수지 2지 안전난간 상태양호



배수지 1지 집수정 진입사다리 상태양호



유출밸브실 1지 사다리 상태양호

	
장내포장 상태양호	장내포장 포장부 균열
	
웬스 상태양호	배수로 파손
	
주변사면 상태양호	주변옹벽 기울기 측정 (89 ° ~ 90 °)
	
주변옹벽 옹벽 이격 (Sta. 19.0m)	주변옹벽 옹벽 실링재열화 (Sta. 35.0m)



주변옹벽 옹벽 균열(0.3mm미만) (Sta. 38.0m)



주변옹벽 옹벽 균열(0.3mm미만) (Sta. 47.0m)



배수지 2지 안전난간 상태양호



유출벨브실 1지 수직사다리 상태양호



장내포장 상태양호



장내포장 상태양호



장내포장 포장균열



장내포장 포장균열



유입밸브실 1지 덮개 상태양호



유입밸브실 2지 덮개 상태양호



유출밸브실 1지 덮개 상태양호



유출밸브실 2지 덮개 상태양호



콘크리트 강도시험



콘크리트 강도시험

