


전곡장외배수지



배수지 외부 전경




배수지 내부 전경



배수지 외관조사



부재 제원측정




배수지 제원측정





유·출입 밸브실 외관조사



배수지 1지 내부 전경



배수지 1지 벽체 균열(0.3mm미만) 보수완료

	
배수지 1지 상부슬래브 녹	배수지 1지 상부슬래브 녹
	
배수지 1지 벽체 녹 보수완료	배수지 1지 벽체 도장손상 보수완료
	
배수지 2지 내부 전경	배수지 2지 계단 하면 도장손상 보수완료
	
배수지 2지 상부슬래브 균열(0.3mm미만)	배수지 2지 상부슬래브 녹



배수지 2지 벽체 균열(0.3mm미만) 보수완료



배수지 2지 벽체 도장손상 보수완료



배수지 2지 하부슬래브 도장손상 보수완료




배수지 2지 도류벽 균열(0.3mm미만) 보수완료



유입밸브실 바닥슬래브 체수흔적



유입밸브실 바닥슬래브 실링재열화



유입밸브실 계단하면 잡철물



유입밸브실 벽체 누수흔적

유출밸브실 하부슬래브 균열(0.3mm미만)	유출밸브실 하부슬래브 도장손상
유출밸브실 벽체 백태	지하2층 벽체 균열부백태
검수실 내부 벽체 균열(0.3mm미만)	검수실 내부 벽체 파손
검수실 외부 벽체 백태	밸브검수실 내부 벽체 균열(0.3mm미만)



밸브검수실 내부 벽체 신축이음부 균열(0.3mm미만)



전기실 벽체 균열(0.3mm미만)



배수지 1지 유출 배관 부식



배수지 1지 오버플로우 배관 부식



유입밸브실 배관 누수



유입밸브실 배관 누수



유입밸브실 배관 부식



유출밸브실 배관 부식



전기실 TM/TC 제어반 상태양호



전기실 TM/TC 제어반 상태양호



배수지 1지 난간 상태양호



배수지 2지 난간 상태양호



유입 밸브실 난간 상태양호



유출 밸브실 난간 상태양호



포장부 아스콘 망상균열



포장부 아스콘 망상균열




펜스 상태양호



배수지 상부 상태양호



유입밸브실 난간 상태양호



유출밸브실 난간 상태양호



포장부 아스콘 망상균열



포장부 아스콘 망상균열



콘크리트 강도시험



탄산화 시험