

향남발안배수지(구)



배수지 외부 전경



배수지 내부 전경



배수지 외관조사



배수지 외관조사



배수지 제원측정






외관조사 손상 크기측정



배수지 1지 내부 전경



배수지 1지 상부슬래브 철근노출

	
배수지 1지 상부슬래브 철근노출	배수지 1지 벽체 도장기포
	
배수지 1지 벽체 도장박리	배수지 1지 벽체 도장박리
	
배수지 2지 내부 전경	배수지 2지 상부슬래브 박락
	
배수지 2지 상부슬래브 잡철물	배수지 2지 하부슬래브 도장손상

배수지 2지 벽체 도장기포	배수지 2지 벽체 백태
배수지 2지 벽체 도장박리	배수지 2지 하부슬래브 도장박리
유입밸브실 내부 전경	유입밸브실 하부슬래브 체수(H=20mm)
유출밸브실 내부 전경	유출밸브실 상부슬래브 철근노출



유출밸브실 상부슬래브 철근노출



유출밸브실 벽체 철근노출



드레인실 내부 전경



드레인실 벽체 도장박리



전기실 외부 전경



전기실 내부 전경



전기실 외부 벽체 타일파손 보수완료



전기실 내부 벽체 타일파손 보수완료



전기실 내부 벽체 균열(0.3mm이상) 보수완료



전기실 내부 벽체 균열(0.3mm이상) 보수완료



19년 상반기 정기안전점검 전경



19년 하반기 정기안전점검 전경




21년 정밀안전점검 전경



금회 정밀안전점검 전경



21년 정밀안전점검 균열(0.3mm이상)



금회 정밀안전점검 균열(1.0mm이상)



21년 정밀안전점검 균열(0.3mm미만)



금회 정밀안전점검 균열(0.5mm이상)



21년 정밀안전점검 파손



금회 정밀안전점검 파손



금회 정밀안전점검 파손(폭=40mm)



금회 정밀안전점검 파손(깊이=600mm)



금회 정밀안전점검 파손(폭=30mm)



금회 정밀안전점검 파손(폭=15mm)



금회 정밀안전점검 파손 (공동)



금회 정밀안전점검 파손 (깊이=620mm)



배수지 상부슬래브 균열(1.0mm이상)



배수지 상부슬래브 균열(1.0mm이상)



배수지 상부슬래브 균열(0.3mm미만)



배수지 상부슬래브 균열(0.3mm이상)



배수지 1지 유입 관 부식



배수지 1지 유출 관 부식



배수지 2지 유입 관 부식



배수지 2지 유출 관 부식




유입밸브실 관 부식



전기설비 원격제어판넬 상태양호



배수지 1지 사다리 부식



배수지 2지 사다리 상태양호



유입 밸브실 사다리 상태양호



드레인실 사다리 상태양호



포장균열



포장균열



포장 파손



포장 파손



계단 파손



사면 침식



배수로 이격



배수로 파손



배수지 1지 수직사다리 부식



드레인실 사다리 상태양호



장내포장 파손



도로포장 균열




배수지 1지, 2지 덮개 상태양호



유출밸브실 덮개 상태양호



콘크리트 강도시험



탄산화 시험