

마도배수지



배수지 외관조사



난간 제원측정



배수지 제원측정




건축물 제원측정



배수지1지 상부슬래브 백태



배수지1지 상부슬래브 녹


	
배수지1지 바닥슬래브 균열(0.3mm미만)	배수지1지 바닥슬래브 도장손상
	
배수지1지 바닥슬래브 도장박리	배수지1지 벽체 녹
	
배수지1지 벽체 녹	배수지1지 벽체 박리, 박락



배수지1지 기둥 도장손상



배수지1지 기둥 녹, 부식



배수지1지 계단 상면 도장손상




배수지1지 계단 하면 녹




배수지2지 상부슬래브 녹




배수지2지 상부슬래브 녹

	
배수지2지 바닥슬래브 도장손상	배수지2지 바닥슬래브 도장손상
	
배수지2지 벽체 녹	배수지2지 기둥 도장손상
	
배수지2지 기둥 녹	배수지2지 도류벽 고정밴드볼트이완

	
유입밸브실 상부슬래브 백태	유입밸브실 하부슬래브 몰탈 박리, 박락
	
유입밸브실 하부슬래브 체수흔적	유입밸브실 벽체 백태
	
유입밸브실 벽체 파손	유입밸브실 외부 상부[보수완료]

	
유입밸브실 외부 상부 채수	유입밸브실 외부벽체[보수완료]
	
유입밸브실 외부벽체 파손	유출밸브실 상부슬래브 백태
	
유출밸브실 바닥슬래브 무근 균열(0.3mm이상)	유출밸브실 바닥슬래브 무근 균열(0.3mm이상)

	
유출밸브실 바닥슬래브 박리	유출밸브실 바닥슬래브 들뜸
	
유출밸브실 내부벽체 백태	유출밸브실 내부벽체 누수오염
	
건축물 내부[보수완료]	건축물 내부[보수완료]

	
건축물 내부[보수완료]	1지 계단실 내부 균열(모르타르)
	
2지 계단실 건축물 내부 큰보 백태	계단실 옥상층 방수층 및 파라펫 보수완료
	
유입밸브실 배관 상태양호	유출밸브실 밸브 상태양호



유입밸브실 호이스트 상태양호



1지 유출관 볼트부식



2지 유출관 볼트부식



전기설비 상태양호



배수지 내부 안전난간 상태양호



항내 집수정 진입 사다리 미설치

	
장내포장 파손(출입구 받침) 2021년 정밀	장내포장 파손(출입구 받침) 2024년 정밀[보수]
	
외부 사면 상태양호	배수지 펜스 상태양호
	
보강토 옹벽 파손	보강토 옹벽 파손



유입밸브실 내부 안전난간 상태양호



유입밸브실 상부 안전난간 상태양호



유입밸브실 상부 안전난간 상태양호




유입밸브실 상부 안전난간 상태양호



콘크리트 강도시험



콘크리트 강도시험




탄산화 깊이 측정



철근 최소피복 조사




부재치수 측정



부재변형 측정



건축물 기울기



변위 • 변형 측정