

능5배수지



배수지 외관조사



난간 제원측정



배수지 제원측정



배수지 제원측정



배수지1지 상부슬래브 도장박리



배수지1지 상부슬래브 도장박리



배수지1지 상부슬래브 균열(0.3mm미만)



배수지1지 바닥슬래브 도장박리



배수지1지 바닥슬래브 도장박리



배수지1지 벽체 도장박리



배수지1지 벽체 녹



배수지1지 도류벽 도장박리

	
배수지1지 도류벽 녹물(부식)	배수지1지 기둥 상태양호
	
배수지2지 상부슬래브 도장박리	배수지2지 상부슬래브 도장들뜸
	
배수지2지 상부슬래브 도장박락	배수지2지 바닥슬래브 녹물




배수지2지 바닥슬래브 도장박리



배수지2지 바닥슬래브 도장박락



배수지2지 벽체 도장박리



배수지2지 벽체 녹물




배수지2지 벽체 도장박리



배수지2지 도류벽 도장박리



배수지2지 도류벽 도장들뜸




배수지2지 도류벽 녹물




유입배관실 계단파손



유입배관실 받침콘크리트 파손




유입배관실 벽체 균열(0.3mm미만)



유입배관실 벽체 철근노출, 박락



유입배관실 벽체 철근노출



유입배관실 벽체 균열부백태



유입배관실 벽체 백태



유출배관실 벽체 균열부백태



유출배관실 벽체 철근노출



유출배관실 벽체 누수



유출배관실 벽체 녹물흔적



유출배관실 내부벽체 백태



검수실 외부 [보수완료]



검수실 외부 [보수완료]




검수실 내부[보수완료]




검수실 내부[보수완료]



배관검수실 내부[보수완료]



배관검수실 내부[보수완료]



검수실 내부 보 균열(0.3mm미만)



검수실 내부 상부슬래브 도장박리



배수지1지 유입 관부식



배수지2지 유입관부식



유입배관실 관부식



유출배관실 전선마감불량(누수)



유출배관실 관부식



전기설비 상태양호



배수지 내부 안전난간 상태양호



유입검수실 내부 안전난간 상태양호



배수지 펜스 상태양호



배수지 펜스 상태양호



외부 사면 상태양호



배수로 상태양호



배수지1지 환기구 상태양호



배수지1지 환기구 상태양호



콘크리트 강도시험



콘크리트 강도시험



탄산화 깊이 측정



탄산화 깊이 측정



철근 최소피복 조사



철근 최소피복 조사



부재치수 측정



부재치수 측정