

향남발안배수지(신)



배수지 외관조사




배수지 외관조사




배수지 제원측정



배수지 제원측정



배수지1지 상부슬래브 녹



배수지1지 상부슬래브 녹



배수지1지 상부슬래브 철근노출



배수지1지 집수정 바닥슬래브 도장박리




배수지1지 하부슬래브 도장박리



배수지1지 하부슬래브 도장박리




배수지1지 기둥 도장박리



배수지1지 기둥 녹




배수지2지 상부슬래브 녹



배수지2지 상부슬래브 균열



배수지2지 상부슬래브 박락



배수지2지 상부슬래브 백태



배수지2지 벽체 도장박리



배수지2지 벽체 도장박리




배수지2지 하부슬래브 도장박리



배수지2지 기동 도장박리



1지 유입밸브실 상부슬래브 누수흔적



1지 유입밸브실 하부슬래브 체수



1지 유출밸브실 상부슬래브 상면 박리




1지 유출밸브실 상부슬래브 상면 파손(모르타르)



1지 유출밸브실 하부슬래브 채수



2지 유입밸브실 철근노출



2지 유입밸브실 하부슬래브 채수



2지 유출밸브실 철근노출



2지 유출밸브실 벽체 박락(모르타르)



유출밸브실 상부슬래브 백태

계단실 내부 벽체 박리(모르타르)	계단실 내부 벽체 철근노출
계단실 내부 벽체 박리(모르타르)	계단실 내부 상부슬래브 박리(모르타르)
계단실 외부 벽체 도장박리	계단실 외부 벽체 균열(모르타르)




계단실 외부 벽체 도장박리



계단실 외부 상부슬래브 파손(모르타르)



1지 배수지 유입배관 관부식



1지 배수지 유출배관 관부식



2지 배수지 유입배관 차수불량



2지 배수지 유출배관 관부식




1지 유출밸브실 관부식



2지 유출밸브실 관부식



배수지 내부 안전난간 미설치



밸브실 진입 사다리 설치 상태양호



장내포장 파손(출입구 받침) 2021년 정밀



장내포장 파손(출입구 받침) 2024년 정밀[보수]




배수지 펜스 상태양호



배수지 펜스 상태양호



1지 배수지 안전난간 미설치



2지 배수지 안전난간 미설치



반발경도 시험



반발경도 시험



탄산화 시험



철근 최소피복 조사