



화리현배수지



배수지 제원측정



난간 제원측정



건축물 제원측정



건축물 제원측정



배수지1지 상부슬래브 녹물




배수지1지 상부슬래브 도막박리




배수지1지 보 도막박리



배수지1지 보 도막박리



배수지1지 보 녹물



배수지1지 벽체 녹물



배수지1지 벽체 백태



배수지1지 벽체 균열(0.3mm미만)




배수지1지 기둥 녹물



배수지1지 기둥 녹물



배수지1지 하부슬래브 도막박리





배수지1지 하부슬래브 균열(0.3mm미만)




배수지2지 상부슬래브 도막박리



배수지2지 상부슬래브 누수흔적

	
배수지2지 상부슬래브 녹물	배수지2지 상부슬래브 균열(0.3mm미만)
	
배수지2지 보 도막박리	배수지2지 보 녹물
	
배수지2지 벽체 균열(0.3mm미만)	배수지2지 벽체 균열부 백태



배수지2지 벽체 백태



배수지2지 벽체 도막박리/균열



배수지2지 기둥 녹물




배수지2지 벽체 도막박리



배수지2지 하부슬래브 도막박리




배수지2지 하부슬래브




유입밸브실 하부슬래브 균열(0.3mm이상)



유입밸브실 베드 파손



유입밸브실 상부슬래브 시공이음부 실링재 파손



유입밸브실 베드 균열




유출밸브실 벽체 백태



유출밸브실 벽체 누수/백태



유출밸브실 벽체 망상균열, 백태



유출밸브실 하부슬래브 균열(0.3mm미만)



검수실 내부 상부슬래브 도장박리



검수실 내부벽체 도장박리



검수실 내부 상부슬래브 도장박리



검수실 내부벽체 도장박리



검수실 외부 모르타르박락



검수실 외부 마감재손상



통합검수실 외부벽체 계단식 균열



통합검수실 외부 몰탈박락




통합검수실 외부 모르타르 파손




통합검수실 시공이음부 파손



통합검수실 내부바닥슬래브 실링재 균열



통합검수실 내부벽체 이음부 파손



배수지 1지 유입배관 관부식



배수지 2지 유입배관 관부식



배수지 내부 안전난간 상태양호



밸브실 안전난간 상태양호



배수로 상태양호



배수로 상태양호



외부 사면 상태양호



외부 사면 상태양호



펜스 상태양호



펜스 상태양호




콘크리트 강도시험



콘크리트 강도시험



탄산화 깊이 측정



철근 최소피복 조사



부재치수 측정



건축물 변위·변형 측정

