


화성봉담2 배수지



배수지 외관조사



밸브실 난간 제원측정



배수지 1지 바닥슬래브 도장박리, 박락





배수지 1지 바닥슬래브 도장박리, 박락




배수지1지 바닥슬래브 녹




배수지1지 바닥슬래브균열(0.3mm미만)

	
배수지1지 바닥슬래브 도장박리	배수지1지 벽체 녹
	
배수지2지 벽체 녹	배수지2지 벽체 균열 부 백태
	
배수지2지 벽체 균열 부 백태	배수지2지 바닥슬래브 도장박락(경미)

	
밸브실 지하1층 상부슬래브 상태양호	밸브실 지하1층 바닥슬래브 이음부 이격
	
밸브실 지하1층 벽체 이격	밸브실 지하1층 벽체 백태
	
밸브실 지하1층 벽체 백태	밸브실 지하1층 벽체 백태




밸브실 지하2층 벽체 백태




밸브실 지하2층 벽체 백태



밸브실 지하2층 벽체 백태



밸브실 지하2층 벽체 백태



밸브실 지하2층 실링재 이격



밸브실 지하2층 벽체 백태



1층 건축물 내부 바닥슬래브 이음부 실링재 이격



1층 건축물 내부 보 이음부 실링재 이격




1층 건축물 내부 보 이음부 누수




1층 건축물 내부 천장슬래브 도장박락



건축물 외부 출입부 계단 모르타르 파손



건축물 외부 이격



건축물 외부 이격



건축물 외부 이음면 실링재 이격



건축물 외부 바닥 균열(0.3m이상)



건축물 외부 바닥 균열(0.3m이상)



건축물 옥상층 파라펫 몰탈 박리, 박락



건축물 옥상층 파라펫 균열(0.3mm미만)



건축물 옥상층 파라펫 균열(0.3mm이상)



건축물 옥상층 파라펫 몰탈 박리, 박락



건축물 옥상 방수층 열화(전반적)



건축물 옥상 방수층 열화(전반적)



밸브실 설비 상태양호(1)



밸브실 설비 상태양호(2)



밸브실 호이스트 상태양호




유출관 상태양호



유출관 상태양호



전기설비 상태양호



배수지 내부 안전난간 미설치



항내 집수정 진입 사다리 설치 현황



토사유실[2024년 상반기 정기]



공사 중 현황 전경[2024년 하반기 정밀]



토사유실에 의한 차단[2024년 상반기 정기]



공사 중 현황 옹벽 재시공[2024년 하반기 정밀]



토사유실에 의한 침하[2024년 상반기 정기]



공사 중 현황 토사 굴착 및 반출[2024년 하반기 정밀]



토사유실에 의한 웬스 파손[2024년 상반기 정기]



공사 중 현황 토사 정비 중[2024년 하반기 정밀]



토사유실에 의한 수목 도복[2024년 상반기 정기]



공사 중 현황 토사 정비 중[2024년 하반기 정밀]



콘크리트 강도시험



콘크리트 강도시험



탄산화 깊이 측정



철근 최소피복 조사



부재치수 측정



부재변형 측정



건축물 기울기



변위 • 변형 측정

