

배양배수지(구)



배수지 외부 전경



배수지 내부 전경




배수지 외관조사



기타건축물(관리동) 외관조사



배수지 제원측정



난간 제원측정




배수지1지 상부슬래브 녹




배수지1지 벽체 도장기포



배수지1지 벽체 도장박리






배수지1지 벽체 녹




배수지1지 계단하면 녹물




배수지1지 계단상면 도장기포

	
배수지1지 하부슬래브 도장기포	배수지1지 하부슬래브 도장박락
	
배수지1지 하부슬래브 도장박리	배수지1지 기둥 녹
	
배수지2지 상부슬래브 녹	배수지2지 상부슬래브 녹




배수지2지 벽체 녹



배수지2지 벽체 도장기포



배수지2지 기둥 녹



배수지2지 도류벽 고정밴드볼트이완



유입밸브실1지 상부슬래브 철근노출



유입밸브실1지 상부슬래브 앵커존치



유입밸브실1지 하부슬래브 채수



유입밸브실2지 상부슬래브 철근노출



유입밸브실2지 상부슬래브 누수흔적



유입밸브실2지 상부슬래브 앵커존치



유출밸브실1지 상부슬래브 누수흔적



유출밸브실1지 벽체 균열(0.3mm미만)




유출밸브실2지 상부슬래브 백태



유량계실 벽체 누수



계단실 내부 벽체 균열(모르타르)



계단실 내부 벽체 들뜸(모르타르)



계단실 내부 벽체 잡철물




계단실 내부 벽체 박리(모르타르)



계단실 내부 벽체 망상균열(모르타르)



계단실 외부 배수관탈락



계단실 외부 처마 도장박리



계단실 외부 벽체 균열(모르타르)



계단실 외부 벽체 도장박리



계단실 외부 벽체 균열(모르타르)




건축물(관리동) 내부 균열(0.3mm이상)



건축물(관리동) 내부 균열(0.3mm이상)



건축물(관리동) 내부 균열(0.3mm이상)



건축물(관리동) 내부 균열(0.3mm이상)



1지 유입관 관부식




1지 유출관 부식 및 차수불량



1지 유입밸브실 관부식



2지 유입밸브실 관부식



1지 유출밸브실 관부식



2지 유출밸브실 관부식



전기설비 상태양호



전기설비 상태양호



배수지 내부 안전난간 상태양호



항내 집수정 진입 사다리 상태양호



장내포장 균열



장내포장 균열



배수지 상부 토사침하




배수지 상부 패임



배수로 상태양호



배수로 상태양호



배수지 1지 안전난간 상태양호



배수지 1지 안전난간 상태양호



콘크리트 강도시험



탄산화 깊이 측정



철근 최소피복 조사



부재치수 측정