


비봉구포배수지



배수지 제원측정



배수지 계단 제원측정



배수지1지 상부슬래브 균열(0.3mm미만)



배수지1지 상부슬래브 백태



배수지1지 상부슬래브 녹



배수지1지 바닥슬래브 도장박리, 박락

	
배수지1지 벽체 균열(0.3mm미만)	배수지1지 벽체 도장기포
	
배수지1지 벽체 도장박리, 박락	배수지1지 벽체 도장박리, 박락
	
배수지1지 벽체 도장박리, 박락	배수지1지 벽체 백태

	
배수지2지 상부슬래브 균열 부 백태	배수지2지 상부슬래브 녹(부식)
	
배수지2지 상부슬래브 도장박리, 박락	배수지2지 상부슬래브 백태
	
배수지2지 바닥슬래브 도장박리, 박락	배수지2지 계단 하면 백태



배수지2지 벽체 도장박리, 박락



배수지2지 벽체 도장 기포



배수지2지 벽체 망상균열



배수지2지 벽체 백태



유입밸브실 벽체 백태



유입밸브실 바닥슬래브 체수



유출밸브실 벽체 균열(0.3mm미만)



유출밸브실 벽체 백태



유출밸브실 바닥슬래브 채수



유출밸브실 출입구(외부) 모르타르 파손



유출밸브실 벽체 백태



유량계실 벽체 잡철물 노출




유량계실 바닥슬래브 채수



유량계실 벽체 백태



전기실 및 관리동 내부 벽체 균열(0.3mm미만)



전기실 및 관리동 내부 벽체 균열(0.3mm미만)



전기실 및 관리동 외부 바닥 파손



전기실 및 관리동 외부 타일 줄눈부 균열



전기실 및 관리동 외부 타일 파손



검수실 내부 보수 완료 현황



검수실 내부 벽체 도장박리, 박락



검수실 내부 벽체 도장박리, 박락



검수실 외부 벽체 균열(0.3mm미만)



검수실 외부 바닥 기초 균열(0.3mm이상)



검수실 외부 바닥 기초 균열(0.3mm이상)



검수실 외부 바닥 기초 균열(0.3mm이상)



검수실 외부 바닥 기초 이격



검수실 외부 바닥 기초 이격




배수지1지 유입관 부식



배수지1지 배관설비 차수불량



배수지 2지 유입관 부식



유입밸브실 배관설비 부식



유출밸브실 배관설비 부식



전기설비 상태양호



배수지 내부 안전난간 미설치



배수지 내부 안전난간 미설치



외부사면 침식



장내포장 균열



웬스 파손



배수로 파손



배수로 이물질 퇴적



배수로 미설치



콘크리트 강도시험



탄산화 깊이 측정



콘크리트 강도시험



탄산화 깊이 측정

