

능5배수지(증설)



배수지 외관조사



배수지 외관조사



배수지 제원측정




배수지 제원측정



배수지1지 상부슬래브 재료분리



배수지1지 벽체 도장박리

	
배수지1지 벽체 도장박리	배수지1지 벽체 균열(0.3mm미만)
	
배수지1지 계단상면 파손(모르타르)	배수지1지 계단하면 백태
	
배수지1지 하부슬래브 박리(방수모르타르)	배수지1지 하부슬래브 도장박리



배수지1지 기둥 망상균열



배수지1지 기둥 도장박리



배수지1지 기둥 녹




배수지1지 기둥 녹



배수지2지 벽체 망상균열



배수지2지 벽체 도장박리



배수지2지 벽체 균열(0.3mm미만)



배수지2지 벽체 도장박리



배수지2지 계단상면 파손



배수지2지 바닥슬래브 박리(모르타르)



배수지2지 벽체 녹



배수지2지 기둥 도장박리




배수지2지 기둥 도장박리



배수지2지 기둥 박락



1지 유입밸브실 하부슬래브 채수



1지 유입밸브실 상부슬래브 파손



1지 유입밸브실 상부슬래브 상면 파손(모르타르)



1지 유출밸브실 상부슬래브 백태



2지 유입밸브실 상부슬래브 백태



2지 유입밸브실 하부슬래브 채수



유입유량계실 하부슬래브 채수



유출유량계실 벽체 누수흔적




계단실 내부 하부슬래브 망상균열[모르타르]



계단실 내부 벽체 균열(0.3mm미만)



계단실 외부 배수구 설치불량



계단실 외부 벽체 망상균열[모르타르]



계단실 외부 벽체 도장박락



계단실 외부 바닥 균열(0.3mm이상)



배수지 1지 유입배관 관부식/차수불량



배수지 1지 유출배관 관부식



1지 유입밸브실 관부식



1지 유출밸브실 관부식



배수지 내부 안전난간 미설치



항내 집수정 진입 사다리 상태양호



배수로 파손



배수로 파손



배수로 스틸그레이팅 미설치



장내 포장균열



사면 토사유실



사면 침식



콘크리트 강도시험



탄산화 깊이 측정



철근 최소피복 조사



부재치수 측정