



통합운영가압장




외관조사 시 전경




외관조사 시 전경




펌프실 지하1층 벽체 균열 부 누수



펌프실 지하1층 벽체 균열(0.3mm미만)



펌프실 지하1층 벽체 도장박리, 박락



펌프실 지하1층 벽체 보수 현황



지하1층 펌프실 벽체 누수, 도장박리



지하1층 펌프실 벽체 도장박리



펌프실 지하1층 벽체 도장박리, 박락



펌프실 지하1층 바닥슬래브 보수상태 양호



펌프실 지하1층 바닥슬래브 보수상태 양호



펌프실 지하1층 기둥 상태양호




흡수정 1지 상부슬래브 백태



흡수정 1지 상부슬래브 녹



흡수정 1지 상부슬래브 잡철물



흡수정 1지 하부슬래브 도장박리




흡수정 1지 하부슬래브 도장박리



흡수정 1지 하부슬래브 녹

	
흡수정 1지 하부슬래브 망상균열	흡수정 1지 벽체 균열(0.3mm미만)
	
흡수정 1지 벽체 균열(0.3mm이상)	흡수정 1지 계단하면 철근노출
	
흡수정 1지 벽체 도장 박리, 박락	흡수정 1지 벽체 망상균열

	
흡수정 1지 기둥 균열(0.3mm미만)	흡수정 1지 기둥 도장박리, 박락
	
흡수정 2지 상부슬래브 녹	흡수정 2지 상부슬래브 백태
	
흡수정 2지 하부슬래브 망상균열	흡수정 2지 하부슬래브 균열(0.3mm이상)



흡수정 2지 하부슬래브 도장박리, 박락



흡수정 2지 하부슬래브 도장박리, 박락



흡수정 2지 벽체 망상균열



흡수정 2지 벽체 도장박리, 박락




흡수정 2지 벽체 균열(0.3mm미만)



흡수정 2지 벽체 균열(0.3mm이상)

	
흡수정 2지 계단 하면 재료분리	흡수정 2지 벽체 백태
	
흡수정 2지 기둥 도장박리, 박락	흡수정 2지 기둥 도장박리, 박락
	
집수정 상부슬래브 박락 및 철근노출	집수정 상부슬래브 백태

	
집수정 상부슬래브 균열, 백태	집수정 바닥슬래브 도장박리, 박락
	
집수정 벽체 망상균열	집수정 벽체 도장박리
	
집수정 벽체 균열(0.3mm이상)	집수정 벽체 균열(0.3mm이상)

	
집수정 벽체 균열 부 백태	집수정 벽체 균열(0.3mm이상)
	
유입밸브실 1지 상부슬래브 백태	유입밸브실 1지 상부슬래브 재료분리
	
유입밸브실 1지 내부 벽체 백태	유입밸브실 1지 하부슬래브 체수



유입밸브실 2지 상부슬래브 재료분리



유입밸브실 2지 벽체 백태



계단실 내부 상부슬래브 도장박리



계단실 내부 바닥슬래브 망상균열



계단실 내부 바닥슬래브 도장박리, 박락



계단실 내부 벽체 모르타르 균열(0.3mm미만)



유입밸브실 내부 벽체 백태



유입밸브실 내부 벽체 녹



유입밸브실 내부 벽체 도장박리, 박락




유입밸브실 벽체 마감불량(폼타이홀)



계단실 내부 벽체 모르타르 들뜸



계단실 외부 지붕층 모르타르(들뜸)



계단실 외부 벽체 도장박리



계단실 외부 벽체 균열(0.3mm미만)



계단실 외부 벽체 도장박리



계단실 외부 벽체 균열(0.3mm이상)



지상1층 펌프실 외부 파라펫 보수 현황




지상1층 펌프실 외부 파라펫 균열(0.3mm미만)



2지 계단실 내부 벽체, 기둥 상태양호



옥상층 상태양호



건축물 외부 처마 하면 슬래브 균열(0.3mm미만)





건축물 외부 벽체 치장벽돌 줄눈 균열



건축물 외부 파라펫 균열(0.3mm미만)




건축물 외부 벽체 재료분리

	
건축물 외부 기둥 마감 균열(0.3mm미만)	건축물 외부 기둥 마감 균열(0.3mm이상)
	
건축물 외부 파라펫 균열(0.3mm이상)	건축물 지상1층 내부 벽체 균열(0.3mm미만)
	
건축물 지상1층 내부 천장슬래브 균열(0.3mm미만)	건축물 지상1층 내부 보 균열(0.3mm미만)




건축물 지상1층 내부 기타부재 물탈박리, 박락




건축물 지상1층 내부 벽체(0.3mm미만)



건축물 지상2층 보 균열(0.3mm이상)



건축물 지상2층 바닥마감재 균열



건축물 지상2층 벽체 이질재이격



건축물 지상2층 벽체 비내력 벽체 균열(0.3mm이상)



건축물 옥탑층 기둥 몰탈마감 균열(0.3mm미만)



건축물 옥탑층 타일마감 이격



건축물 옥탑층 벽체 누수흔적[몰탈 마감부]



건축물 옥탑층 벽체 이질재 접합부 이격



옥탑층 상부 지붕층 하부 철골부재 상태양호



옥탑층 외부 철골부재 상태양호



옥탑층 외부 철골부재 상태양호



옥탑층 외부 철골부재 접합상태 양호



건축물 옥탑층 외부 지붕층 상태양호



건축물 옥탑층 외부 지붕층 상태양호



흡수조 1지 관부식



흡수조 1지 스펀들 지지대 파손



흡수조 2지 관부식



집수정 관부식



유입밸브실 1지 밸브누수



펌프설비 상태양호



밸브설비 상태양호



전기설비 상태양호



1~2호지 안전난간 상태양호



펌프실 안전난간 상태양호



집수정 사다리 부식 및 파손



1호지 유입밸브실 사다리 길이부족



외부사면 침식



웬스 능형망 파손




전차 정밀안전진단 시 포장 전경



아스콘 일부 재포장



옹벽 균열(0.3mm이상)



탄산화 깊이 측정



반발경도 시험 측정



건축물 기울기