

향남도이배수지



배수지 외관조사




난간 제원측정



배수지 제원측정



건축물 외관조사




배수지1지 보 녹물(부식)




배수지1지 상부슬래브 녹물(부식)



배수지1지 보 철근노출



배수지1지 벽체 균열(0.3mm미만)



배수지1지 벽체 방수도막박리



배수지1지 벽체 마감 모르타르 탈락




배수지1지 벽체 철근노출



배수지1지 벽체 파손



배수지1지 도류벽 녹물오염



배수지1지 기둥 녹, 부식



배수지1지 도류벽 마감재이격



배수지1지 도류벽 마감재탈락



배수지2지 상부슬래브 방수도막박리




배수지2지 상부슬래브 녹물(부식)




배수지2지 보 녹물(부식)



배수지2지 벽체 방수도막박리



배수지2지 벽체 녹



배수지2지 도류벽 브라켓 파손



배수지2지 도류벽 브라켓 파손



배수지2지 도류벽 고정밴드볼트이완



1지 유입밸브실 채수



통합유출밸브실 실링재열화



통합유출밸브실 실링재열화



통합유출밸브실 채수



건축물 내부[보수완료]



건축물 내부[보수완료]



건축물 내부[보수완료]



건축물 외부[보수완료]



계단실 도장손상(박리) 재손상



건축물 옥상 배수로 막힘




건축물 옥상층 파손



건축물 옥상층 체수흔적



건축물 외부 누수흔적




건축물 외부 선흡통 고정밴드 파손



1지 유입배관 관부식



1지 유출배관 관부식



2지 유입배관 관부식




2지 유출배관 관부식



유입밸브실 관부식



유출밸브실 관부식



배수지 내부 안전난간 상태양호



계단실 내부 안전난간 상태양호



배수로 상태양호



배수로 상태양호




펜스 상태양호



펜스 상태양호



콘크리트 강도시험



콘크리트 강도시험



탄산화 깊이 측정



탄산화 깊이 측정

