

문호배수지




배수지 외관조사



유·출입 밸브실 외관조사



배수지 제원측정



배수지 산소농도측정



배수지 1지 내부 전경



배수지 1지 내부 전경







배수지 1지 상부슬래브 녹




배수지 1지 상부슬래브 녹

	
배수지 1지 하부슬래브 균열(0.3mm미만)	배수지 1지 하부슬래브 녹
	
배수지 1지 하부슬래브 도장손상	배수지 1지 기둥 도장손상
	
배수지 1지 기둥 도장손상	배수지 1지 기둥 녹
	
배수지 1지 벽체 도장손상	배수지 1지 벽체 녹

배수지 1지 벽체 균열(0.3mm미만)	배수지 1지 벽체 계단 파손
배수지 2지 내부 전경	배수지 2지 내부 전경
배수지 2지 상부슬래브 녹	배수지 2지 하부슬래브 도장손상
배수지 2지 하부슬래브 도장손상	배수지 2지 하부슬래브 도장손상

	
배수지 2지 하부슬래브 균열(0.3mm미만)	배수지 1지 하부슬래브 녹
	
지하1층 벽체 균열(0.3mm미만)	지하1층 벽체 누수
	
지하1층 벽체 망상균열	지하1층 벽체 백태
	
지하1층 벽체 백태	배수지 1지 벽체 보수부 재균열(0.3mm미만)

지하1층 하부슬래브 누수흔적	지하1층 하부슬래브 누수흔적
지하2층 벽체 백태	지하2층 벽체 백태
지하2층 벽체 균열(0.3mm미만)	지하2층 상부슬래브 백태
지하2층 하부슬래브 체수흔흔적	지하2층 하부슬래브 망상균열

	
지하2층 벽체 실런트열화	지하2층 벽체 누수흔적
	
전기실 하부슬래브 균열(0.3mm미만)	전기실 벽체 균열(0.3mm미만)
	
전기실 벽체 균열(0.3mm미만)	검수실 하부슬래브 망상균열
	
옥상층 콘크리트 박리	옥상층 배수구 막힘



배수지 1지 유입 배관 도장손상



배수지 1지 오버플로우 배관 부식



유입밸브실 호이스트 상태양호



유입밸브실 배관 상태양호



유출밸브실 배관 베드 상태양호




유출밸브실 볼트부식



전기실 조작·제어반 상태양호




유출밸브실 조작·제어반 상태양호



배수지 1지 난간 녹



배수지 2지 난간 상태양호



유입 밸브실 난간 상태양호



건축구조물 외부 사다리 상태양호



장내포장 아스콘 균열




장내포장 아스콘 균열



펜스 지주파손



배수로 이물질퇴적 (남동측)


	
배수로 이물질퇴적 (서측)	사면 침식 (북측)
	
사면 침식 (북측)	사면 관목 식생
	
옹벽 상태양호 (북측)	옹벽 제원측정
	
토목구조물 콘크리트 강도시험	



토목구조물 탄산화 시험



변위·변형 및 기울기 측정



주요부재 실측