

**옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역**


**외관조사망도
(영업소통)**

옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

ID : 영업소동 외부 정면


손 상 물 량 표




정면

[illegible]

KEY PLAN




SECTION



附錄

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 치 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	점차, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 습윤부		배 배		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 01. 영업수동 외관조사망도
						도 면 번 호 01


손상물량표




배면

[illegible]

KEY PLAN




SECTION



附 錄

	간 역		광상간역		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	번치, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	
	나무, 숲상부		배 토		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 01. 영업소등 외관조사량도 도 면 번 호 02


손상물량표




좌측면

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




하
려

	비		만성강수		재료분리	발 주 처	목산오창 고속도로(주)
	면적, 일조		박리, 파손		불고임, 결빙	용 역 명	목산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습도부		배 배		퇴적물		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	01. 영업소등 외관조사망도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 호	03

ID : 영업소동 외부 우측면


손 상 물 량 표




우측면

[illegible]

KEY PLAN




SECTION

법
례

	간 열		양상간열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	면적, 광도		바리, 파손		불고임, 결빙	용역명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 승하차		배 배		토적물		
	철근노출		침하		열화	도면명	01. 영업소등 외관조사망도
	부식		파괴, 변형		기타	도면번호	04


손상물량표




1층 평면

[illegible]

KEY PLAN




SECTION





하
려

	비		많은강수		많은눈	발 주 처 목산오창 고속도로(주)	
	바람, 일출		박, 파손		안개, 결빙		용 역 명 목산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	번개, 우박		얼음		쓰레기		
	도로폐쇄		도로파괴		도로공사		
	도로공사		도로파괴		도로공사	도 면 명 01. 영업소등 외관조사망도	
	도로공사		도로파괴		도로공사	도 면 번호 05	

손상물량표


[illegible]

2층 평면





	간 폭		망상간폭		재료분리	발 주 처 목산오창 고속도로(주)	
	면적, 광도		박리, 파손		틀고임, 결빙		용 역 명 목산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습도부		토 태		회적률		
	철근노출		천 하		열 화		도 면 명 01. 영업수동 외관조사항목
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호 06	

손상물량표



지붕 평면

[illegible]

	간 결		망상간결		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	면적, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 토		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	01. 영업소등 외관조사망도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	07


ID : 영업소동 외부 옥탑 지붕 평면

손상물량표


[illegible]

옥탑지붕 평면

KEY PLAN




SECTION



하
려

	민 물		광산굴		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	면적, 양분		박리, 파손		틀고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습도부		배 배		회적률		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	01. 영업소등 외관조사망도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	08


손상물량표




지하1층 평면

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



附 錄

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	면치, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 토		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	01. 영업소등 외관조사망도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	09