


**옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역**

**외관조사망도
(정비창고동)**

옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

손상물량표



정면


[illegible]

KEY PLAN

SECTION

표 본		빈 칸		망상선열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
		면적, 방향		벽면, 파손		물고임, 결빙	용 의 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
		누수, 습윤부		토 피		피해물	
		절단노출		진 하		열 차	도 면 명 02. 정비참고등 외관조사망도
		부식		죄금, 변형		기 타	도 면 번 호 01

ID : 정비창고동 외부 배면



배면

손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

SECTION

五五

	간 격		망상간격		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	면적, 광동		빅인, 파손		콜고인, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		빅 픽		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	02. 정비청고용 외관조사상도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	02

ID : 정비창고동 외부 좌측면



좌측면

손상물량표


[illegible]

KEY PLAN

SECTION

표 준		빈 칸		망상칸일		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
		편지, 광동		벽인, 피손		물고임, 결빙	용 의 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
		누수, 습윤부		트 락		피착물		
		철근노출		점 하		불 화	도 면 명	
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	03

ID : 정비창고동 외부 우측면



우측면

손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

SECTION

법
례

	간 로		광상간로		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)	
	면차, 광동		비인, 파산		콜고인, 결빙		용 의 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		벽 폐		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화		도 면 명 02. 정비청고용 외관조사상도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 04	

손상물량표



1층 평면


[illegible]

KEY PLAN

SECTION

표 준		빈 칸		망상선열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
		면적, 방향		벽면, 파손		물고임, 결빙	용 의 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
		누수, 습윤부		토 피		피해물		
		철근노출		침 하		열 차	도 면 명	02. 청미참고동 외관조사량도
		부식		죄금, 변형		기 타	도 면 번 호	05

손상물량표



2층 평면

[illegible]


KEY PLAN

SECTION

五五

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편차, 광동		바리, 파손		홀고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 슬로부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	06

손상물량표



지붕 평면

[illegible]

KEY PLAN

SECTION

附 錄

	간선		양상간선		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		바리, 포스		콜고일, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		텍 텍		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부식		취락, 연못		기 타	도 면 번호	07